

FP23 シリーズ  
プログラム調節計  
取扱説明書  
(詳細編)

一入力

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
お求めの製品がご希望どおりの製品であるかお確かめの上、取扱説明書（詳細編）を熟読し、充分理解された上で、正しくご使用ください。



お願い

この取扱説明書（詳細編）は、最終的にお使いになる方のお手元に確実に届くよう、お取りはからいください。

FP23 シリーズを取扱う際には、この取扱説明書（詳細編）を、常にお手元に置いてご使用ください。

## まえがき

この取扱説明書（詳細編）は、FP23 シリーズ調節計の『一入力：一出力／二出力』について、その基本機能と使用方法を説明しています。

『二入力：一出力／二出力』と『サーボ出力』については、別マニュアルをご覧ください。

さらに、FP23 シリーズ調節計の配線および設置・操作・日常のメンテナンスの各作業に携わる方々を対象に、取扱い時の注意点、取付け・配線の方法や手順について説明しています。

これらの作業の際には、取扱説明書（詳細編）の記載内容、以下の安全に関する注意や機器・設備の損傷に関する注意、追加説明やただし書きを守ってください。

## 安全に関する注意事項



### 警告

FP23 シリーズは工業用途に設計された制御機器で、温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計・製造しています。

このため、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することはお避けください。

また、お客さまの責任で、安全措置をした上でご使用ください。

もし、安全措置なしに使用されて事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。



### 警告

- 本器を制御盤などに収める際には、端子部に人体が触れないようにして、作業してください。
- 本器の筐体を開け、基板に触れたり、筐体内部に手や導電物を入れないでください。  
また、お客様の手で、修理や改造を行わないでください。感電による人命や重大な傷害にかかわる事故が発生する恐れがあります。



## 注 意

本器の故障により、周辺機器や設備あるいは製品などに損傷・損害の発生する恐れのある場合には、ヒューズの取付け、過熱防止装置等の安全措置をした上で、ご使用ください。

もし、安全措置なしに使用され事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。

- 本器の筐体に貼られている銘板の警告マークは、通電中に「充電部に触れると感電の恐れがあるので、触れないよう注意を促す目的のもの」です。
- 本器の電源端子に接続する外部電源回路には、電源の切断手段として、スイッチまたは遮断器を設置してください。  
スイッチまたは遮断器は本器に近く、オペレータ操作が容易な位置に固定配置し、本器の電源切断装置であることを表示してください。
- 本器はヒューズを内蔵していませんので、電源端子に接続する電源回路に「250V 1.0A／中遅動または遅動タイプ」のヒューズを取り付けてください。
- 配線時には、端子接続部の締め付けを確実に行ってください。
- 電源電圧、周波数は、定格内で使用してください。
- 入力端子には、入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。  
製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 出力端子に接続する負荷の電圧・電流は、定格以内でご使用ください。  
これを超えると温度上昇で、製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 本器には、放熱のため通風孔が設けてあります。  
本器の故障の原因となりますので、通風孔に金属等の異物が混入しないように注意してください。  
また、通風孔を塞いだり、塵埃などが付着しないようにしてください。  
温度上昇や絶縁劣化で、製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 耐電圧、耐ノイズ、耐サージ等の耐量試験の繰り返しは、本器の劣化につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- お客様の手による改造や変則使用は、絶対に行わないでください。
- 本器を安全に正しく使用し、信頼性を維持させるために、取扱説明書（詳細編）に記載されている注意事項を守って、ご使用ください。
- 本器前面のキーは、堅いものや先のとがったもので操作しないでください。  
必ず、指先で軽く操作してください。
- 清掃時には、シンナー等の溶剤は使用せずに、乾いた布で軽く拭いてください。
- デジタル調節計に電源を投入してから、正しい温度を表示するまで 30 分かかります。  
(実際に制御を始めるこの時間前に電源を投入してください。)

## 製品をご確認ください

本器は十分な品質検査を行って出荷していますが、本器が届きましたら、型式コードと外観の確認、付属品の有無について、間違いや損傷、不足のないことを確認してください。

### 型式コードの確認

筐体貼付のコードラベルを下記コード表の内容と照合し、ご注文通りであるかご確認ください。

### 付属品のチェック

以下の付属品がそろっているか、確認してください。

#### ■ 標準付属品

- (1) 取扱説明書（基本編）（A3-4 枚）
- (2) 取付具（ネジ付、2 個）
- (3) 端子カバー
- (4) 単位シール

#### ■ オプション付属品

- (1) ヒータ断線警報用電流検出器（ヒータ断線警報選択時）
- (2) ターミナル抵抗（RS-485 通信オプション選択時）

### 別売オプション

本器には、以下の別売オプションがあります。

品名	型式	適用
赤外線通信アダプタ	S5004	USB 接続ケーブル (2m) USB 設定ソフト、パラメータ設定ツール Parameter Assistant は、ダウンロードできます。
シャント抵抗	QCS002	250Ω ±0.1% 電流入力時の外付け受信抵抗
リレーユニット	AP2MC	オープンコレクタ出力を接点出力に変換、 2 回路内蔵

USB 設定ソフト、パラメータ設定ツール“Parameter Assistant”は弊社ホームページより無償でダウンロードできます。

## ■ 一入力仕様

項目	コード	仕 様	
1. シリーズ	FP23-	96×96 DIN サイズ 高機能プログラム調節計	
2. 基本機能	SS	マルチ入力 一入力一出力制御 イベント出力 3点	
	SD	マルチ入力 一入力二出力制御 イベント出力 3点	
3. 調節出力 1	Y	接点 1c 接点容量：240V AC 2.5A/抵抗負荷, 1A/誘導負荷	
	I	電流 4~20mA DC 負荷抵抗：600Ω以下	
	P	SSR 駆動電圧 12V±1.5V DC 負荷電流：30mA以下	
	V	電圧 0~10V DC 負荷電流：2mA以下	
4. 調節出力 2 基本機能 SS 時は N-を選択	N-	なし	
	Y-	接点 1c 接点容量：240V AC 2.5A/抵抗負荷, 1A/誘導負荷	
	I-	電流 4~20mA DC 負荷抵抗：600Ω以下	
	P-	SSR 駆動電圧 12V±1.5V DC 負荷電流：30mA以下	
	V-	電圧 0~10V DC 負荷電流：2mA以下	
5. ヒータ断線警報 (単相用) ※1	00	なし	
	31	ヒータ断線警報 (ヒータ電流 30A CT 付属)	調節出力 1 または 2 が Y, P 時のみ選択可能
	32	ヒータ断線警報 (ヒータ電流 50A CT 付属)	
6. アナログ出力 1	0	なし	
	3	0~10mV DC 出力抵抗：10Ω	
	4	4~20mA DC 負荷抵抗：300Ω以下	
	6	0~10V DC 負荷電流：2mA以下	
7. アナログ出力 2・センサ用電源	0	なし	
	3	0~10mV DC 出力抵抗：10Ω	
	4	4~20mA DC 負荷抵抗：300Ω以下	
	6	0~10V DC 負荷電流：2mA以下	
	8	センサ用電源 24V DC 25mA	
8. 外部入出力信号 (DI/DO) ※2	標準	0	DI 4点 DO 5点
		1	DI 10点 DO 9点
		2	DI 10点 DO 13点
9. 通信機能	0	なし	
	5	RS-485	シマデンプロトコル/ MODBUS 通信プロトコル
	7	RS-232C	MODBUS 通信プロトコル
10. 特記事項	0	なし	
	1-9	あり	
	A-Z	あり	

※1 二出力仕様時、ヒータ断線警報は調節出力 1 または 2 のどちらかでの使用になります。

※2 DI によりスタートパターン No. の切換えを行う場合は、DI 10点(コード 1 または 2)が必要となります。

# 目次

1	取付と配線	1
1-1	FP23 の設置場所	1
1-2	FP23 の外形寸法とパネルカット寸法	1
1-3	FP23 のパネル取付方法	2
1-4	ヒータ断線警報用電流検出器 (CT) の外形寸法	3
1-5	FP23 背面の端子配列	4
1-6	配線	6
2	前面操作部の名称と機能	7
3	電源投入時動作と画面遷移操作と設定操作	11
3-1	電源投入時の FP23 の動作	11
3-2	LCD 画面の表示切替とカーソル操作	12
	(1) 画面表示を切替える	12
3-3	各種データの変更と登録	13
	(1) 数値を入力する	13
	(2) 設定項目を選択する	14
4	制御モードとプログラムと制御機能ブロック図	15
4-1	FP23 の制御モード	15
4-2	リセット状態	15
4-3	プログラム機能	16
4-4	制御機能ブロック図	19
	(1) 一入力、一出力／二出力 (オプション)	19
5	FP23 の設定作業	21
5-1	パラメータ設定操作の手順	21
6	出力仕様の確認とキーロックの解除	23
6-1	出力仕様の確認	23
6-2	キーロックの解除	24
	(1) キーロック画面の表示	24
	(2) キーロックの解除	24

<b>7 入出力の設定と赤外線通信</b> .....	<b>25</b>
7-1 出力仕様の設定（二出力時） .....	25
7-2 赤外線通信の設定 .....	25
7-3 測定レンジの設定 .....	26
(1) レンジ設定 .....	26
(2) レンジのスケーリング .....	27
7-4 単位の設定 .....	30
7-5 小数点の設定 .....	30
(1) 小数点位置 .....	30
(2) 小数点最下位桁切替え .....	31
7-6 基準接点補償の設定 .....	31
(1) 熱電対基準接点補償 .....	31
<b>8 入出力の補助設定</b> .....	<b>33</b>
8-1 PV 補正值の設定 .....	33
(1) PV バイアス .....	33
(2) PV フィルタ .....	33
(3) PV スロープ .....	33
8-2 開平演算機能の設定 .....	34
(1) 開平演算機能の有効化 .....	34
(2) ローカット .....	34
8-3 調節出力の設定 .....	35
(1) 出力1 動作特性 .....	35
(2) 出力1 リセット時出力 .....	35
(3) 出力1 エラー時出力 .....	35
(4) 出力1 比例周期時間 .....	36
(5) 出力2 の設定 .....	36
8-4 折線近似演算の設定 .....	36
(1) 折線近似演算の有効化 .....	36
(2) 折点の設定 .....	37
8-5 各種リミッタの設定 .....	38
(1) 出力変化率リミッタ .....	38
(2) SV リミッタ .....	38
8-6 調節出力/アナログ出力の補正 .....	39
<b>9 プログラムの設定</b> .....	<b>41</b>
9-1 プログラムの初期設定 .....	41
(1) 時間単位 .....	41
(2) プログラムスタート制御実行の遅延時間 .....	41

---

(3) 入力異常モード.....	41
(4) 停電補償.....	42
(5) アドバンスモード.....	42
(6) アドバンス時間.....	42
9-2 ステップ関連設定.....	43
(1) ステップ SV 値.....	43
(2) ステップ時間.....	43
(3) ステップ PID No. ....	43
9-3 パターン関連設定.....	44
(1) ステップ数.....	44
(2) スタートステップ.....	44
(3) スタート SV .....	44
(4) パターン実行回数.....	45
(5) ステップループのスタートステップNo.....	45
(6) ステップループのエンドステップNo.....	45
(7) ステップループの実行回数.....	46
(8) ギャランティソークゾーン.....	46
(9) ギャランティソークタイム.....	47
(10) PV スタート .....	47
9-4 パターンリンク関連設定.....	49
(1) パターンリンク実行回数の設定.....	49
(2) パターンリンク.....	49
9-5 プログラム運転前の設定.....	50
(1) オートチューニングポイント.....	50
(2) プログラム EV、DO 動作点.....	51
(3) タイムシグナル.....	52
(4) スタートパターンNo.....	54
<b>10 FIX の設定.....</b>	<b>55</b>
10-1 FIX モードの切替え.....	55
10-2 FIX SV 値の設定.....	55
10-3 FIX PID No. の設定.....	55
10-4 FIX MOVE の設定.....	56
10-5 FIX EV/DO 動作点の設定.....	57
<b>11 PID 設定.....</b>	<b>58</b>
11-1 比例帯 (P) の設定.....	58
11-2 積分時間 (I) の設定.....	58
11-3 微分時間 (D) の設定.....	59
11-4 マニュアルリセット (MR) の設定.....	59

11-5	動作隙間 (DF) の設定	60
11-6	デッドバンド (DB) の設定	60
11-7	目標値関数 (SF) の設定	61
11-8	出力リミット値 (OUT1L~OUT2H) の設定	62
11-9	ゾーンPIDの設定	63
	(1) ゾーンPIDの選択	63
	(2) ゾーンヒステリシス	64
	(3) PIDゾーン値	64
12	EV設定とD0設定	65
12-1	モニタ画面	65
	(1) D0モニタ	65
	(2) ロジックモニタ	65
12-2	イベント(EV)動作とD0動作モードの設定	65
	(1) 出力特性の選択	68
	(2) 動作隙間の設定	68
	(3) 遅延時間の設定	69
	(4) 待機動作の選択	69
12-4	イベント論理演算	70
	(1) 論理演算モード (Log MD)	70
	(2) 論理演算入力 (SRC1、SRC2) の割付け	70
	(3) 論理演算入力論理の設定 (Gate1、Gate2)	71
12-5	タイマ・カウンタの設定	71
	(1) タイマ時間 (Time)	71
	(2) カウント数 (Count)	71
	(3) 入力 (SRC) の割付け	72
	(4) モード (Log MD)	72
13	オプションの設定 (DI, AO, HB, COM)	74
13-1	DI設定	74
	(1) DIモニタ画面	74
	(2) DI割付機能の設定	74
13-2	アナログ出力	77
	(1) アナログ出力種類の選択	77
	(2) アナログ出力スケーリングの設定	77
13-3	ヒータ断線・ループ警報	78
	(1) CT (電流検出器) の接続	78
	(2) ヒータ電流値モニタ	78
	(3) ヒータ断線警報電流値 (HBA)	78
	(4) ヒータループ警報電流値 (HLA)	79

---

(5) ヒータ断線・ヒータループ警報モード (HBM) .....	79
(6) ヒータ断線検出の選択 (HB) .....	79
13-4 通信 .....	80
(1) 通信の設定 .....	80
(2) 通信の選択 .....	81
14 キーロックの設定 .....	82
14-1 キーロックの設定 .....	82
(1) キーロック画面の表示 .....	82
(2) キーロック .....	82
15 運転の監視と実行/停止 .....	84
15-1 基本画面での操作 .....	84
(1) スタートパターン設定 .....	84
(2) スタートステップ設定 .....	85
(3) FIX モード設定 .....	85
(4) FIX SV 値設定 (FIX モード時のみ) .....	85
15-2 ステップ No. と SV の表示 .....	86
15-3 制御の実行と停止の方法 .....	86
16 制御実行中の操作 .....	88
16-1 制御実行中のモニタ .....	88
(1) 基本画面 .....	88
(2) 出力値表示 .....	88
(3) プログラムステータスマニタ .....	88
(4) ステップ残り時間モニタ .....	89
(5) プログラムモニタ .....	89
(6) パターンリンクモニタ .....	89
(7) 制御実行中の情報モニタ .....	89
16-2 オートチューニングの実行と中止 .....	90
16-3 調節出力の自動/手動切換 .....	92
(1) MAN 出力操作 .....	92
(2) キーによる簡単な MAN 出力の操作 .....	92
16-4 プログラムの一時保持 (HLD) と再開 .....	93
16-5 アドバンスの実行 .....	94
17 エラー表示 .....	96
17-1 電源 ON 時の動作チェック異常 .....	96
17-2 PV 入力の異常 .....	97


17-3	ヒータ電流の異常（オプション）	97
18	パラメーター一覧表	98
18-1	実行画面群（グループ1）	98
18-2	プログラム画面群（グループ2）	99
18-3	ステップ画面群（グループ2S）	100
18-4	PID画面群（グループ3）	100
18-5	EV/D0画面群（グループ4）	101
18-6	DI／オプション画面群（グループ5）	102
18-7	調節出力画面群（グループ6）	104
18-8	単位・レンジ画面群（グループ7）	105
18-9	ロックその他画面群（グループ8）	106
19	設定パラメータ記録シート	108
19-1	製品型式コード	108
19-2	グループ1（実行・制御）関連	108
19-3	グループ2（プログラム・ステップ）関連	109
19-4	グループ3（PID）関連	111
19-5	グループ4（イベント・D0）関連	112
19-6	グループ5（DI・オプション）関連	113
19-7	グループ6（調節出力）関連	113
19-8	グループ7（単位・レンジ）関連	114
19-9	グループ8（ロックその他）関連	115
20	仕様	116
20-1	表示	116
20-2	設定	116
20-3	入力	117
20-4	調節	118
20-5	プログラム機能	119
20-6	イベント出力	120
20-7	外部制御出力（D0）	121
20-8	外部制御入力（DI）	121
20-9	論理演算機能	122
20-10	ヒータ断線警報（オプション）	122
20-11	アナログ出力（オプション）	123
20-12	センサ電源（オプション）	123

---


20-13	通信機能(オプション).....	124
20-14	赤外線通信.....	125
20-15	一般仕様.....	125

# LCD 画面インデックス

本器のLCD表示画面の遷移は、次のとおりです。  
画面枠が点線の画面は、仕様、設定等により表示されないことがあります。



0-0 基本画面以外の画面で **DISP** キーを押すと 0-0 基本画面に戻ります。





# 1 取付と配線

## 1-1 FP23 の設置場所




### 注 意

以下の場所では使用しないでください。


本器の故障や損傷を招き、場合によっては火災などの発生につながる恐れがあります。

- 引火性ガス・腐食性ガス・塵埃・煙などが発生したり、充満する場所
- 水滴・直射日光・装置からの強い輻射熱が当たる場所
- 周囲温度が $-10^{\circ}\text{C}$ 以下および $50^{\circ}\text{C}$ を超える場所
- 結露したり、湿度が90%以上になる場所
- 高周波を発生する装置の近く
- 強電回路の近くや、誘導障害を受けやすい場所
- 強い振動・衝撃を受ける場所
- 高度が2000mを超える場所


## 1-2 FP23 の外形寸法とパネルカット寸法



### ■ 外形寸法図



## ■パネルカット寸法



単位 : mm

### 1-3 FP23 のパネル取付方法




## 注 意

安全および製品の機能を維持するため、本器を分解しないでください。  
交換、修理などで分解する必要がある場合は、もよりの弊社営業所まで  
お問い合わせください。

本器のパネルへの取付けは、以下の手順で実施します。


1. 前頁のパネルカット寸法図を参照し、取付穴加工をしてください。  
取付けパネルの適用厚さは、1.0～8.0mm です。
2. パネル前面より本器を押し込みます。
3. 本器上下に取付具を挿入し、裏側からねじを締め付けて固定してください。
4. 取付具ねじを締め過ぎるとケースの変形や破損を招きます。  
ねじの締め過ぎに注意してください。
5. 取付配線後に、端子カバーを、はめ込んでください。



### 1-4 ヒータ断線警報用電流検出器 (CT) の外形寸法


CTは製品仕様で、ヒータ断線警報選択時に利用可能となります。  
オプションで、以下の何れかを選択します。

#### ■ 0~30A 用 (CTL-6-S)



単位 : mm


#### ■ 0~50A 用 (CTL-12-S36-8)



単位 : mm

1-5 FP23 背面の端子配列

■ 一入力型



端子番号	記号	端子機能	
1	+	アナログ出力 1	
2	-	(オプション)	
3	+	アナログ出力 2 または	
4	-	センサ用電源 (オプション)	
5	+	ヒータ断線警報 GT 入力	
6	-	(オプション)	
8	+	mV, 熱電対入力	入力
10	-		
8	A	測温抵抗体入力	
10	B		
11	B		
7	+	V, mA 入力	
10	-		
45	L	電源	
46	N		
47		接地 (端子間内部短絡)	
48			
49	COM +	調節出力 1	
50	NO -		
51	NC		
52	COM	イベント出力 1 (EV) 1~3 (標準搭載)	
53	EV1		
54	EV2		
55	EV3		
23	COM	外部制御出力 DO (標準搭載)	ダ-リントン出力
24	D01		
25	D02		オープンコレクタ出力
26	D03		
27	D04		
28	D05		
29	D11	外部制御入力 DI (標準搭載)	
30	D12		
31	D13		
32	D14		
33	COM		
34	D06	外部制御出力 DO オープンコレクタ出力 (オプション)	
35	D07		
36	D08		
37	D09		

端子番号	記号	端子機能
38	DI5	外部入力 DI5~DI10 (オプション)
39	DI6	
40	DI7	
41	DI8	
42	DI9	
43	DI10	
44	COM	
12	SG	通信機能 (オプション)
13	SD +	
14	RD -	
15	COM +	調節出力 2 (オプション)
16	NO -	
17	NC	
18	D010	外部制御出力 D010~D013 オープンコレクタ出力 (オプション)
19	D011	
20	D012	
21	D013	
22	DO COM	

0~20mA と 4~20mA 入力は、入力端子間 (7-10) に受信抵抗 (1/2W 250Ω 0.1%) を取付けて使用します。

## 1-6 配線


## 注意

- 配線作業時は通電しないでください。感電する危険があります。
- 配線後の端子やその他充電部には、通電したままで手を触れないでください。


配線作業時には、以下の点にご留意ください。

- ・ 配線は「1-5 FP23 背面の端子配列」に従い、誤配線のないことをご確認ください。
- ・ 圧着端子は M3 ネジに適合し、幅が 6.2mm 以内のものを使用してください。
- ・ 熱電対入力の場合は、熱電対の種類に適合した補償導線をご使用ください。
- ・ 測温抵抗体入力の場合、リード線は一線あたりの抵抗値が 10Ω 以下で、三線共、同一抵抗値となるようにしてください。
- ・ 入力信号線は、強電回路と同一の電線管やダクト内を通さないでください。
- ・ 静電誘導ノイズには、シールド線の使用（一点接地）が効果的です。
- ・ 電磁誘導ノイズには、入力配線を短く等間隔にツイストすると効果的です。
- ・ 電源配線は断面積 1mm<sup>2</sup> 以上で、600V ビニール絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線、またはケーブルをご使用ください。
- ・ 接地配線は 2mm<sup>2</sup> 以上の電線、100Ω 以下で接地端子を接地してください。
- ・ 接地端子は 2 つあり、内部で接続しています。1 つは接地接続用、もう 1 つは信号線のシールド接続用です。電源系接地線の渡り配線は禁止します。
- ・ 計器が電源ノイズの影響を受けやすいと思われる場合は、誤動作を防ぐためノイズフィルタをご使用ください。

その際には、ノイズフィルタは接地されているパネルに取り付け、ノイズフィルタ出力と本器の電源端子間は、最短で配線してください。



## 2 前面操作部の名称と機能



### ① PV表示部

測定値（PV値）を表示します。  
エラー（スケールオーバーなど）発生時には、メッセージを表示します。

### ② SV表示部

目標設定値（SV値）を表示します。

### ③ LCD表示部

以下の内容が表示されます。（21文字×4行）

- ・ **パターン/ステップ No. 表示：**  
プログラムモード時、パターン/ステップ No. を表示します。  
FIXモード時には同モードを示す「F」がPTN部分に表示され、STEP部分には「—」が表示されます。  
FIXモードで制御実行時(RUN)には、STEP部分の「—」は消灯します。
- ・ **出力表示 (OUT)：**  
調節出力値を、バーグラフと数値で%表示します。
- ・ **プログラムモニタ 表示：**  
プログラムステータスマニタを表示します。
- ・ **ステップ残り時間 表示：**  
プログラム運転中にステップ残り時間を表示します。
- ・ **パターングラフ 表示：**  
プログラム運転中にパターン(ステップ)グラフを表示します。
- ・ **画面タイトル表示：**  
各画面群先頭画面で画面群タイトルを表示します。
- ・ **各種設定パラメータ表示：**  
前面キー操作でパラメータの選択表示を行うことができます。


## ④ キースイッチ操作部（その1）

 (ディスプレイ・キー)	基本画面を表示します。
 (グループ・キー)	画面グループを変更します。 または、画面グループの先頭画面に戻ります。
 (スクリーン・キー)	画面グループ内のパラメータ表示画面を切替えます。
 (パラメータ・キー)	設定・変更するパラメータを選択します。変更対象パラメータはカーソル (  ) で表示されます。
 (シフト・キー)	設定数値の桁移動をします。
 (ダウン・キー)	パラメータおよび数値設定時、ダウンカウントします。
 (アップ・キー)	パラメータおよび数値設定時、アップカウントします。
 (エントリー・キー)	パラメータ数値やデータを登録します。
 (ステップ・キー)	リセット時、基本画面においてスタートステップ No. をアップカウントします。(確定するには  キー押しが必要)
 (パターン・キー)	リセット時、基本画面においてスタートパターン No. をアップカウントします。(確定するには  キー押しが必要)

基本画面以外のモニタ画面 (0-1~0-6 画面) では、以下のキー操作が可能です。

 + 	: ホールド ( HLD ) 操作
 + 	: アドバンス ( ADV ) 操作

## ⑤ 動作表示部



## ■ ステータスランプ


RUN	緑色	制御実行中に点灯します。プログラムモード時、プログラム実行待ちの間には点滅します。
HLD	緑色	プログラムモード時、プログラムの一時停止中に点灯します。入力異常によるプログラムの一時停止中の場合は点滅します。
MAN	緑色	調節出力を手動動作 (MAN) にすると、点滅します。
FIX	緑色	FIX モード時に点灯します。
EV1	橙色	EV1 の動作時に点灯します。
EV2	橙色	EV2 の動作時に点灯します。
EV3	橙色	EV3 の動作時に点灯します。
D01	橙色	D01 の動作時に点灯します。
D02	橙色	D02 の動作時に点灯します。
D03	橙色	D03 の動作時に点灯します。
D04	橙色	D04 の動作時に点灯します。
D05	橙色	D05 の動作時に点灯します。
EXT	緑色	DI5 または DI8 にスタートパターン No. 選択 (PTN 2bit, PTN 3bit, PTN 4bit, PTN 5bit) を設定すると点灯します。
COM	緑色	通信モード時に、点灯します。
AT	緑色	オートチューニング実行中に点滅、待機中に点灯します。
OUT1	緑色	調節出力が電流または電圧出力時に、調節出力 1 の増減に応じてランプの光度が変化し、接点または SSR 駆動電圧出力時は、調節出力 1 が ON で点灯、OFF で消灯します。
OUT2	緑色	調節出力が電流または電圧出力時に、調節出力 2 の増減に応じてランプの光度が変化し、接点または SSR 駆動電圧出力時は、調節出力 2 が ON で点灯、OFF で消灯します。



## 3 電源投入時動作と画面遷移操作と設定操作

### 3-1 電源投入時の FP23 の動作

電源を投入すると、LCD に初期画面を約 3 秒表示した後、基本画面を表示します。初回の電源投入時には、本器がご希望どおりの製品であることを、各画面で確認してください。



#### ① シリーズ名表示

#### ② 入・出力種類表示

図は、入力 1：熱電対 (TC) 出力 1：SSR 駆動電圧 (P)、出力 2：電圧 (V) を示します。

#### ③ 各オプション機能表示

図はアナログ出力 1、アナログ出力 2、通信機能が搭載 (YES)、DI (10 点)、DO (9 点) が搭載 (YES)、DO13 点、ヒータ断線警報が非搭載 (NO)、センサ電源が非搭載 (NO) であることを示します。

#### ④ 本画面 (モニタグループ先頭画面)

図は PTN.1 で OUT1 の出力が 0%であることを表します。

画面表示の内容は、仕様により、また設定された機能仕様により、異なります。

#### Note

- 外部入出力信号の数は、上記③画面の DI/DO および DO の組合わせで確認できます。

LCD 表示		点数組合せ	
DI/DO	DO	DI 点数	DO 点数
NO	NO	4	5
YES	NO	10	9
YES	YES	10	13


## 3-2 LCD 画面の表示切替とカーソル操作

### (1) 画面表示を切替える

画面遷移の詳細は、前付の「LCD 画面インデックス」をご覧ください。

本器の操作画面の遷移は、通常のご使用形態で、使用頻度が高い順に画面が表示されるように、構成しています。

以下は、一入力、一出力仕様の画面例です。



#### ① 基本画面の表示

**DISP** キー押しにより基本画面を表示します。

#### ② 各画面グループ間の表示切替え

**GRP** キー押しにより順次各画面グループの先頭画面に切替わります。

#### ③ グループ内設定画面の切替え

**SCRN** キーを押すことにより順次切替わります。

#### ④ 画面内のカーソルの移動

同一画面上に複数のパラメータがある場合、**↔** キーでカーソル (▣: 点滅) が次のパラメータに移動します。

#### ⑤ 先頭画面の表示

基本画面群以外の各パラメータ設定画面で **GRP** キーを押すと画面グループの先頭画面に切替わります。

### 3-3 各種データの変更と登録


基本的にパラメータの設定・変更は、LCD 画面表示を確認しながら行います。

#### (1) 数値を入力する

1. 複数のパラメータがある場合、 キーでカーソル () を変更したいパラメータへ移動させます。
2.  または ,  キーを押すと数値最小桁が点滅します。
3. さらに  キーを押し、数値の点滅を変更したい桁へ移動させ、,  キーで変更します。
4.  キーを押すと確定・登録され、数値の点滅が消えます。

#### ■ 数値設定変更の例

以下は、PID パラメータ I の値を 100s に変更する場合の操作です。



#### ① 画面移行操作

初期画面で、 キーを 3 回押して PID 画面（グループ 3）の先頭画面を表示します。  
続いて、 キーを 1 回押します。

#### ② カーソルを P から I へ移動

 キーを 1 回押し、点滅するカーソル () を I へと移動します。

#### ③ I の数値を点滅、十の桁へ

 キーを 2 回押して、十の位へ点滅するカーソルを移動します。

#### ④ 十の位の数値を 0 に変更

 キーを押して、表示を 2→0 へと変更します。

#### ⑤ 確定登録

 キーを押して、設定変更を確定します。


## (2) 設定項目を選択する

罫（鍵）マークを表示しているパラメータは、設定変更できません。

1. 複数のパラメータがある場合、 キーでカーソル () を変更したいパラメータへ移動させます。
2. ,  キーで変更し、確認後  キーを押して確定・登録すると文字の点滅が止まります。

### ■ パラメータ選択の例

以下は、RUN 状態で、調節出力を手動に変更する場合の操作です。



#### ① 画面移行操作

初期画面で、 キーを 1 回押して、実行画面（グループ 1）の先頭画面を表示します。

続いて、 キーを 1 回押します。

#### ② カーソルを AT から MAN へ移動

 キーを 1 回押し、点滅するカーソル () を MAN へと移動します。

#### ③ MAN を OFF から ON へ変更

 キーを押して、表示を OFF→ON へと変更します。

#### ④ 確定登録

 キーを押して、設定変更を確定します。


この場合、AT は操作できなくなりますので、鍵マークが表示されます。

## 4 制御モードとプログラムと制御機能ブロック図

### 4-1 FP23 の制御モード

本器はメイン制御であるプログラム制御の他に、定値制御を実行することが可能です。FP23 には、2つの制御モードが存在します。

プログラム制御を行う、「プログラムモード」と、定値制御を行う「FIX モード」です。両モードと、その切替え操作の関係を、下図に示します。



① FIX MODE 画面 (No.1-6) の FIX MODE の ON/OFF 設定で切替えます。ON で FIX モード (定値制御)、OFF でプログラムモードとなります。

② **[ENT]** + **[DISP]** キーで、RST/RUN を切替えます。

### 4-2 リセット状態

FP23 は、プログラムモードと FIX モードの両モードでリセット状態時にあるときは、制御を実行しません。

ただし、調節出力に関しては、リセット状態時の出力をあらかじめ設定しておくことができます。

その詳細は、「8-3(2) リセット時出力」を参照してください。

また、下表の動作モードをイベント/DO に割付けていた場合は、リセット状態では、出力されません。

### ■ リセット状態時、出力されないイベント/D0 動作モード

種類	動作内容
DEV Hi	上限偏差値動作
DEV Low	下限偏差値動作
DEV Out	上下限偏差外動作

種類	動作内容
DEV In	上下限偏差内動作
PV Hi	PV 上限絶対値動作
PV Low	PV 下限絶対値動作

### 4-3 プログラム機能

本器は、最大 20 ステップ×20 パターンまで、記憶することができます。  
ステップは、各パターンに振り分けるステップ数の合計が 400 以内に納まるようであれば、自由に振り分けることができます。

ステップを使い切っている場合には、以下の例のように、パターン 20 に振り分けたステップ数を 0 (20→0) に設定し、パターン 1 のステップ数を 40 (20→40) へと変更します。

この場合、パターン 20 はプログラムに使用できません。

PTN 20	Num. of STEP	0
	Start STEP	1

PTN 01	Num. of STEP	40
	Start STEP	1

FP23 は、さらに、パターンリンク機能、パターン実行機能、ステップループ機能など、多様なプログラム設定機能を搭載しています。

以下に、その機能概要を紹介します。

### ■ パターンリンク機能

各パターンを接続することができます。

この接続順序は、任意に設定できます。

また、パターンリンクの設定が 0 の場合には、リンクを行いません。

1-3	PTN Link Repts:	1
	Link Format	
	1st	3
	2nd	1
	3rd	4
	4th	6

1-4	5th	0	9th	0
	6th	0	10th	0
	7th	0	11th	0
	8th	0	12th	0


1-5	13th	0	17th	0
	14th	0	18th	0
	15th	0	19th	0
	16th	0	20th	0

■ パターンリンク実行機能

リンクしたパターンを、1~9999 回、繰り返して実行することができます。

```

1-3
PTN Link Repts 2
Link Format
 1st: 3 3rd: 4
 2nd: 1 4th: 6
    
```




■ パターン実行機能

任意のパターンを、1~9999 回 繰り返して実行することができます。

```

2-2
PTN
01
  Start SV: 0.0
  PTN Repts 2
    
```




### ■ ステップループ機能

任意のステップ間を、1~9999回繰り返して実行することができます。


2-3

PTN	Loop	Setup
01	Start	2
	End	5
	Reps	2



4-4 制御機能ブロック図

(1) 一入力、一出力/二出力 (オプション)





## 5 FP23 の設定作業

### 5-1 パラメータ設定操作の手順

初めてご使用になる場合、あるいは使用中の運転パラメータを変更する場合、制御対象装置を変更した場合などには、以下の手順で本器を設定・変更していただく必要があります。

#### 注 意

操作によっては、パラメータ設定が工場出荷時設定にもどります。この初期化操作に先立ち、必要に応じて、設定内容の記録・保存を行ってください。

本マニュアルで解説する設定作業は、本器の構造と使い方を熟知している方々を対象としています。

装置メーカー様以外の皆様は、ご利用いただく機能について、十分にご理解いただいている場合のみ、以下で説明する操作と設定を行ってください。

本器の基本的な機能および設定方法については、第 6 章以降で、プログラミングの手順に従って、説明します。

なお、オプション機能が搭載されていない場合と機能が選択されていない場合には、表示されない画面とパラメータがあります。

操作画面の全容と画面遷移については前付の「LCD 画面インデックス」を、設定パラメータの全容については「18 パラメーター一覧表」をご覧ください。

パラメータ設定作業は、以下の手順で実施してください。

1. 出力仕様の確認とキーロックの解除  
必要に応じて、実施します。  
詳細は、第 6 章を参照してください。
2. 入出力の設定  
詳細は、第 7 章を参照してください。
3. 入出力の補助設定  
詳細は、第 8 章を参照してください。
4. プログラムの設定  
「プログラムの初期設定」、「ステップ関連設定」、「パターン関連設定」、「パターンリンク関連設定」、「プログラム運転前の設定」を行います。  
詳細は、第 9 章を参照してください。
5. FIX の設定  
詳細は、第 10 章を参照してください。

**6. PID 設定**

詳細は、第 11 章を参照してください。

**7. EV 設定と D0 設定**

詳細は、第 12 章を参照してください。

**8. DI 設定と A0 設定**

詳細は、第 13 章を参照してください。

**9. オプションとキーロックの設定**

「ヒータ断線警報」、「通信」の設定を、必要に応じて実施します。  
一通りの設定が完了したら誤操作を防ぐため、必要に応じキーロックを行います。

詳細は、第 14 章を参照してください。

**10. 運転の監視と実行/停止**

詳細は、第 15 章を参照してください。

**11. 制御実行中の操作**

詳細は、第 16 章を参照してください。

## 6 出力仕様の確認とキーロックの解除

以下の操作は、必要に応じて実施してください。

### 6-1 出力仕様の確認

キーロック、出力数設定画面（画面 8-1）の最下段には、現在の出力仕様が表示されます。

8-1

```
KLOCK  OFF  
OUTPUT: Dual  
IR COM: ON  
[ 1in 2out 1loop ]
```

1in 1out 1loop : 一出力の調節計

1in 2out 1loop : 二出力の調節計


## 6-2 キーロックの解除

### (1) キーロック画面の表示

基本画面から LOCK, etc 画面群（グループ8）を、**[GRP]** キーを押して、呼び出します。LOCK, etc 画面群画面内で、**[SCRN]** キーを押して、設定・変更する画面に切替えます。

画面内のパラメータは、**[↻]** キーを押すことで選択します。

さらに、パラメータを **[◀]** , **[▼]** , **[▲]** キーを押すことで設定し、**[ENT]** キーで確定登録します。



### (2) キーロックの解除

キーロックをかけると、LCD 画面の該当パラメータに 罫（鍵）が表示され、設定・変更ができなくなります。

ここでは、その解除を行います。

8-1

```

KLOCK 罫 OFF
OUTPUT: Dual
IR COM: ON
[ 1in 2out 1loop ]

```

設定範囲 : OFF, LOCK1, LOCK2, LOCK3

初期値 : OFF

OFF : キーロックの解除

LOCK1 : SV 関連、AT、MAN、EV/DO 動作点以外のパラメータをキーロックします。

LOCK2 : SV 関連以外のパラメータをキーロックします。

LOCK3 : 全てのパラメータをキーロックします。

(キーロックのパラメータを除く)

ロックされるパラメータの詳細については、「18 パラメーター一覧表」を参照してください。

## 7 入出力の設定と赤外線通信

### 7-1 出力仕様の設定（二出力時）

二出力仕様の場合には、この項目が表示されます。

ここでは、一出力動作（Single）／二出力動作（Dual）のいずれかを選択します。Single に設定すると、調節出力は OUT1 のみとなります。

出力モードの選択は、制御動作を停止状態（リセット）にしてから実施します。制御停止の操作については、「4-1 FP23 の制御モード」を参照してください。

```

KLOCK: OFF
OUTPUT:  Dual
IR COM: ON
[ 1in 2out 1loop ]

```

設定範囲 : Single, Dual

初期値 : Single

Single : 一出力調節動作です。

調節出力は OUT1 のみ使用します。

Dual : 二出力調節動作です。

調節出力は、OUT1 と OUT2 を使用します。

#### ■ 現在の出力仕様の表示

キーロック、出力数設定画面（8-1）の最下段には、現在の出力仕様が表示されます。

1in 1out 1loop : 一出力の調節計

1in 2out 1loop : 二出力の調節計

### 7-2 赤外線通信の設定

別売の赤外線通信アダプタ（S5004）による通信を可、不可に設定します。赤外線通信を行う際は、ON を設定します。

赤外線通信による本器の設定は、パラメータ設定ツール Parameter Assistant で行います。弊社ホームページより無償ダウンロードできます。詳細については、Parameter Assistant のヘルプから取扱説明書を参照してください。

```

KLOCK : OFF
OUTPUT: Dual
IR COM:  ON
[ 1in 2out 1loop ]

```

設定範囲 : ON, OFF

初期値 : ON

ON : S5004 を使用した赤外線通信ができます。

OFF : S5004 を使用した赤外線通信ができません。

### 7-3 測定レンジの設定

この設定・変更操作は、制御動作を停止状態(リセット)にしてから実施します。  
制御停止の操作については、「4-1 FP23 の制御モード」を参照してください。

#### (1) レンジ設定

以下の測定範囲コード表を参照して、RANGE にコード No. を設定します。

7-2  

RANGE	06 (K3)
Sc_L	0.0°C
Sc_H	800.0°C
UNIT	°C DP XXXX.X

設定範囲 : 01~19, 31~58, 71~77, 81~87

初期値 : 06 (K3) K 熱電対 0.0~800.0°C

上記画面でレンジ変更を行うと下記のように確認画面が出ます。

**▲** キーで YES を選択し、**ENT** キーで確定するとレンジ変更が行われます。

<p><b>WARNING</b> Params Initialize proceed? <b>NO</b></p>	→	<p><b>WARNING</b> Params Initialize proceed? <b>YES</b></p>
--	---	---

## 注 意


- レンジ変更を行うと、上記の警告メッセージが表示され、パラメータは初期化されます。初期化されるパラメータ詳細については、「18 パラメーター一覧表」をご覧ください。

## (2) レンジのスケーリング

電圧入力と電流入力の場合の設定です。

RTD、TC 入力時は設定できません。

測定範囲（スケーリング）を設定します。Sc\_L は PV 下限側のスケーリング、Sc\_H は PV 上限側のスケーリングです。

7-2  


設定可能範囲 : -19999~30000 digit

測定範囲 : 最小スパン 10 digit

最大スパン 30000 digit

上記内で、任意設定可能

(ただし Sc\_L < Sc\_H)

初期値 : Sc\_L ; 0 digit

Sc\_H ; 1000 digit

最大スパンは、 $(Sc_H - Sc_L) \leq 30000$  です。

スパンが 30000 を超えるような Sc\_L を設定すると、自動的にスパンを超えない値が Sc\_H に設定されます。

上記画面でスケーリングの変更を行うと下記のように確認画面が出ます。

 キーで YES を選択し、 キーで確定するとレンジ変更が行われます。





## 注 意

- レンジのスケーリングを変更すると、上記の警告メッセージが表示され、パラメータは初期化されます。初期化されるパラメータ詳細については、「18 パラメーター一覧表」をご覧ください。

## ■ 測定範囲コード表

入力種類	センサ種類	コード	記号	測定範囲	測定範囲	
マルチ 入力	熱電対  TC	B ※1	01	B	0.0~1800.0 °C	0~3300 °F
		R	02	R	0.0~1700.0 °C	0~3100 °F
		S	03	S	0.0~1700.0 °C	0~3100 °F
		K	04	K1	-100.0~400.0 °C	-150.0~750.0 °F
		K	05	K2	0.0~400.0 °C	0.0~750.0 °F
		K	06	K3	0.0~800.0 °C	0.0~1500.0 °F
		K	07	K4	0.0~1370.0 °C	0.0~2500.0 °F
		K ※2	08	K5	-200.0~200.0 °C	-300.0~400.0 °F
		E	09	E	0.0~700.0 °C	0.0~1300.0 °F
		J	10	J	0.0~600.0 °C	0.0~1100.0 °F
		T ※2	11	T	-200.0~200.0 °C	-300.0~400.0 °F
		N	12	N	0.0~1300.0 °C	0.0~2300.0 °F
		PLII	13	PLII	0.0~1300.0 °C	0.0~2300.0 °F
		PR40-20 ※3	14	PR40-20	0.0~1800.0 °C	0~3300 °F
		WRe5-26	15	WRe5-26	0.0~2300.0 °C	0~4200 °F
		U	16	U	-200.0~200.0 °C	-300.0~400.0 °F
		L	17	L	0.0~600.0 °C	0.0~1100.0 °F
		K ※4	18	K	10.0~350.0 K	10.0~350.0 K
		AuFe-Cr ※5	19	AuFe-Cr	0.0~350.0 K	0.0~350.0 K
測温 抵抗体  RTD	Pt 100 (新) JIS/IEC	31	Pt 1	-200.0~600.0 °C	-300.0~1100.0 °F	
		32	Pt 2	-100.00~100.00 °C	-150.0~200.0 °F	
		33	Pt 3	-100.0~300.0 °C	-150.0~600.0 °F	
		34	Pt 4	-60.00~40.00 °C	-80.00~100.00 °F	
		35	Pt 5	-50.00~50.00 °C	-60.00~120.00 °F	
		36	Pt 6	-40.00~60.00 °C	-40.00~140.00 °F	
		37	Pt 7	-20.00~80.00 °C	0.00~180.00 °F	
		38	Pt 8 ※6	0.000~30.000 °C	0.00~80.00 °F	
		39	Pt 9	0.00~50.00 °C	0.00~120.00 °F	
		40	Pt10	0.00~100.00 °C	0.00~200.00 °F	
		41	Pt11	0.00~200.00 °C	0.0~400.0 °F	
		42	Pt12 ※7	0.00~300.00 °C	0.0~600.0 °F	
		43	Pt13	0.0~300.0 °C	0.0~600.0 °F	
		44	Pt14	0.0~500.0 °C	0.0~1000.0 °F	

入力種類	センサ種類	コード	記号	測定範囲	測定範囲	
マルチ入力	測温 抵抗体  RTD	Pt 100 (旧) JIS/IEC	45	JPt 1	-200.0~500.0 °C	-300.0~900.0 °F
			46	JPt 2	-100.00~ 100.00 °C	-150.0~200.0 °F
			47	JPt 3	-100.0~300.0 °C	-150.0~600.0 °F
			48	JPt 4	-60.00~40.00 °C	-80.00~100.00 °F
			49	JPt 5	-50.00~50.00 °C	-60.00~120.00 °F
			50	JPt 6	-40.00~60.00 °C	-40.00~140.00 °F
			51	JPt 7	-20.00~80.00 °C	0.00~180.00 °F
			52	JPt 8 ※6	0.000~30.000 °C	0.00~80.00 °F
			53	JPt 9	0.00~50.00 °C	0.00~120.00 °F
			54	JPt10	0.00~100.00 °C	0.00~200.00 °F
			55	JPt11	0.00~200.00 °C	0.0~400.0 °F
			56	JPt12 ※7	0.00~300.00 °C	0.0~600.0 °F
			57	JPt13	0.0~300.0 °C	0.0~600.0 °F
			58	JPt14	0.0~500.0 °C	0.0~900.0 °F
電圧 (mV)	-10~10mV	71	-10~10mV	初期値 :0.0~100.0 測定値 :スケーリング機能により下 記の範囲で任意に設定でき ます。 スケーリング*範囲 :-19999~30000 digit スパン :10~30000 digit 32000 を超えたらスケールオーバ表示		
	0~10mV	72	0~10mV			
	0~20mV	73	0~20mV			
	0~50mV	74	0~50mV			
	10~50mV	75	10~50mV			
	0~100mV	76	0~100mV			
	-100~100mV	77	-100~100mV			
電圧 (V)	-1~1V	81	-1~1V	0~20mA, 4~20mA 電流入力でご使用の場合 は、測定範囲コード 84 と 85 のいずれかを 選択し、入力端子にシャント抵抗 (1/2W 以 上 250Ω 0.1%) を外付けしてください。		
	0~1V	82	0~1V			
	0~2V	83	0~2V			
	0~5V	84	0~5V			
	1~5V	85	1~5V			
	0~10V	86	0~10V			
-10~10V	87	-10~10V				
<p>※1 熱電対 B : 400°Cおよび 750 °F 以下は精度保証外です。</p> <p>※2 -100°C (-148 °F) 以下は精度 ± (0.5%FS+1digit)</p> <p>※3 精度 ± (0.3%FS+1°C)</p> <p>※4 熱電対 K : 精度 ± (0.75%FS+1K) / 10.0~30.0K, ± (0.30%FS+1K) / 30.0~70.0K, ± (0.25%FS+1K) / 70.0~350.0K</p> <p>※5 熱電対 AuFe-Cr : 精度 ± (0.25%FS+1K)</p> <p>※6 上限は、32.000 超えたらスケールオーバ表示</p> <p>※7 上限は、320.00 超えたらスケールオーバ表示</p>						

## 7-4 単位の設定

測定単位を設定します。

```
7-2
RANGE: 71 (-10~10mV)
Sc_L: 0.0%
Sc_H: 100.0%
UNIT: % DP: XXXX.X
```

RTD, TC

設定範囲 : °C, °F

初期値 : °C

電圧、電流

設定範囲 : %, °C, °F, None

初期値 : %

上記画面で単位の変更を行うと、TC と RTD 入力時には、下記のように確認画面が出ます。電圧、電流入力時には、この警告メッセージは表示されません。

**▲** キーで YES を選択し、**ENT** キーで確定すると単位の変更が行われます。

```
WARNING
Params Initialize
  proceed? NO
```

```
WARNING
Params Initialize
  proceed? YES
```

### 注 意

- ・ レンジの単位を変更すると、上記の警告メッセージが表示され、パラメータは初期化されます。初期化されるパラメータ詳細については、「18 パラメーター一覧表」をご覧ください。

## 7-5 小数点の設定

### (1) 小数点位置

電圧入力と電流入力の場合の設定です。

RTD、TC 入力時は設定できません。

PV 表示画面の小数点位置を設定します。

```
7-2
RANGE: 71 (-10~10mV)
Sc_L: 0.0%
Sc_H: 100.0%
UNIT: % DP: XXXX.X
```

設定範囲 : XXXX.X ~ X.XXXX

初期値 : XXXX.X

## (2) 小数点最下位桁切替え


レンジ設定により決められた測定範囲の小数点最下位桁の有無を設定することができます。

ただし小数点以下のない測定範囲のレンジでは、この機能は使用できません。  
また、電圧入力と電流入力の場合は、この画面が表示されません。



上記画面で Figure の変更を行うと下記のように確認画面が出ます。

キーで YES を選択し、 キーで確定すると Figure の変更が行われます。




### 注 意

- ・ 小数点の最下位桁を変更すると、上記の警告メッセージが表示され、パラメータは初期化されます。初期化されるパラメータ詳細については、「18 パラメーター一覧表」をご覧ください。

## 7-6 基準接点補償の設定

### (1) 熱電対基準接点補償

TC 入力時の基準接点補償を計器内部または外部で行うか設定します。  
通常は内部で行いますがより精度を要する場合、外部にて行います。



Internal : 本器端子温度を検出し、内部にて温度補償を行います。

External : 外部にある基準接点温度を 0°C に補償した熱電対の起電力を本器に入力して使用します。



## 8 入出力の補助設定

### 8-1 PV 補正值の設定

#### (1) PV バイアス

検出器や計器などに誤差があり、管理上の表示温度を補正する場合に使用します。

7-1		設定範囲	: -10000~10000 digit
	PV Bias ▾	0.0	
	PV Filter :	OFF	
	PV Slope :	1.000	初期値 : 0 digit

#### (2) PV フィルタ

PV 信号にノイズ等が含まれている場合、PV 表示のふらつき等で制御結果に悪影響を及ぼすことがあります。

PV フィルタはこれらの影響を減少させ、制御を安定させる為に使用します。

7-1		設定範囲	: OFF, 1~100 s
	PV Bias :	0.0	
	PV Filter ▾	OFF	初期値 : OFF
	PV Slope :	1.000	

PV フィルタ演算は一次遅れ演算により行います。

フィルタ時定数は最大 100 秒まで設定できます。

時定数を大きくするとノイズ除去能力は高まりますが、応答が速い制御系では悪い影響が出ることがあります。

#### (3) PV スロープ

電圧入力と電流入力の場合に、PV の傾斜を設定することができます。

RTD、TC 入力時では画面表示されません。

7-1		設定範囲	: 0.500~1.500
	PV Bias :	0.0	
	PV Filter :	OFF	
	PV Slope ▾	1.000	初期値 : 1.000

$$PV=A \times X+B$$

(A : PV スロープ、B : バイアス、X : PV 入力)

開平演算、折線近似と併用する場合は、開平演算・折線近似の結果にスロープを設定します。

## 8-2 開平演算機能の設定

流量の測定等、二乗特性を持った信号を直線化することができます。  
電圧入力と電流入力の場合の設定です。  
RTD、TC 入力時では画面表示されません。

### (1) 開平演算機能の有効化

ON 設定により開平演算機能が有効になります。

7-3  
SQ. Root  OFF

設定範囲 : ON, OFF

初期値 : OFF

### (2) ローカット

開平演算機能を有効とした時のみ働きます。  
入力に対してローカット処理を行い、その後に開平演算処理を行います。


7-3  
SQ. Root: ON  
Low Cut  1.0%

設定範囲 : 0.0~5.0%

初期値 : 1.0%

入力信号ゼロ付近ではわずかな入力値変動で PV が大きく変動してしまいます。  
設定した入力値以下の時、PV を 0 とする機能で入力信号にノイズが乗っている場合、  
動作が不安定になるのを防止します。

ローカット設定値は入力値に対しての 0.0~5.0%です。



### 8-3 調節出力の設定

#### (1) 出力1動作特性

出力特性を Reverse ; 逆特性 (加熱仕様)、Direct ; 正特性 (冷却仕様) から選択します。

6-1	OUT1	ACT	Reverse
		RST	0.0%
		ERR	0.0%
		CYC	30s

設定範囲 : Reverse (逆特性), Direct (正特性)

初期値 : Reverse (逆特性)

Reverse (逆動作) : 測定値 (PV) が設定値 (SV) より高い程出力が減少する動作で、一般に加熱制御に使用します。

Direct (正動作) : 測定値 (PV) が設定値 (SV) より高い程出力が増加する動作で、一般に冷却制御に使用します。

#### Note

- 出力特性の切替は、オートチューニング (AT) 実行中には行えません。

#### (2) 出力1リセット時出力

リセット状態時に一定値の調節出力を維持します。

6-1	OUT1	ACT	Reverse
		RST	0.0%
		ERR	0.0%
		CYC	30s

設定範囲 : 0.0~100.0%

初期値 : 0.0%

#### Note

- ON-OFF 調節 (P=OFF) の場合、リセット時出力 50%以上の設定で実際のリセット時出力は 100%となり、リセット時出力 49.9%以下に設定すると実際のリセット時出力は 0%となります。
- リセット時の出力はエラー発生の有無に影響を受けずに維持します。

#### (3) 出力1エラー時出力

エラー発生時出力する値を設定します。

6-1	OUT1	ACT	Reverse
		RST	0.0%
		ERR	0.0%
		CYC	30s

設定範囲 : 0.0~100.0%

初期値 : 0.0%

#### Note

- ON-OFF 調節 (P=OFF) の場合、エラー時出力 50%以上の設定で実際のエラー時出力は 100%となり、エラー時出力 49.9%以下に設定すると実際のエラー時の出力は 0%となります。
- リセット時にエラーを発生した場合、エラー時出力ではなくリセット時出力値を優先して出力します。

#### (4) 出力 1 比例周期時間

比例周期時間を設定します。

接点、SSR 駆動電圧出力仕様時の設定項目です。

電流、電圧出力仕様の場合は画面表示されません。

6-1	
OUT1	ACT: Reverse
	RST: 0.0%
	ERR: 0.0%
	CYC: 30s

設定範囲 : 1~120s

初期値 : 30s 接点出力 (Y)  
3s SSR 駆動出力 (P)

#### Note

- ・接点出力で比例周期時間を短く設定すると出力リレーの接点寿命に悪影響を与えます。
- ・接点出力で比例周期時間を設定する場合、特に注意してください。
- ・遅れ時間の短い制御系で、比例周期時間を長くすると、制御結果に悪影響を与えます。

#### (5) 出力 2 の設定

二出力仕様の場合のみの設定で、一出力仕様では表示されません。

各パラメータの設定方法、注意点は、出力 1 の場合と同様です。

6-2	
OUT2	ACT: Reverse
	RST: 0.0%
	ERR: 0.0%
	CYC: 30s

設定範囲

初期値

ACT : Reverse, Direct

Direct

RST : 0.0~100.0%

0.0%

ERR : 0.0~100.0%

0.0%

CYC : 1~120s

接点出力 (Y) ; 30s

SSR 駆動出力 (P) ; 3s

### 8-4 折線近似演算の設定

#### (1) 折線近似演算の有効化

PV 入力为非線形信号の時、折線近似による直線化を行う機能です。

電圧入力と電流入力の場合の設定です。RTD、TC 入力時では画面表示されません。

7-4	
PMD	OFF

設定範囲 : ON, OFF

初期値 : OFF

## (2) 折点の設定

折線近似入力の折点を設定します。PV 入力値 (A) に対し、PV 表示値 (B) を設定します。

なお、B の値が、1 つ前の A の値より小さくなった場合、それ以降は無効となります。

7-4		
PMD: ON		
A 1	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00%
B 1		0.00%

}

7-9		
A10	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00%
B10		0.00%
A11		0.00%
B11		0.00%


PV 入力ポイント A1~A11 の 11 点に対して、PV 表示値折点 B1~B11 の 11 点の設定が、可能です。各折点は A1 に対し B1、A2 に対し B2・・・A11 に対し B11 となり、各折点間は直線補完されます。電圧入力と電流入力の場合の設定です。RTD、TC 入力時では画面表示されません。

設定範囲 : An, Bn : -5.00~105.00%

初期値 : An, Bn : 0.00%

## ■ 折線近似設定例

図は A1, B1 ~ A6, B6 まで使用し、途中 4 点の折点を設定した例です。



## 注意

- ・ An < A(n+1) となるように設定してください。  
An ≥ A(n+1) となったときは、A(n+1) 以降は無効となります。

## 8-5 各種リミッタの設定

### (1) 出力変化率リミッタ

急激な出力変化を嫌う操作端を使用する場合に設定します。

出力 1 (OUT1)、出力 2 (OUT2) 各々設定可能です。(OUT2 は二出力仕様のみ表示します)




設定範囲 OUT1, OUT2 : OFF, 0.1~100.0 %/s

初期値 OUT1, OUT2 : OFF

### (2) SV リミッタ

危険範囲への誤設定を防止する目的の機能です。SV 値の設定範囲上限値と下限値を設定できます




設定範囲 : 測定範囲内  
(ただし SV Limit\_L < SV Limit\_H)

初期値 : SV Limit\_L ; 測定範囲下限値  
SV Limit\_H ; 測定範囲上限値

SV リミッタを設定する前に設定された SV 値 (FIX SV, Start SV, STEP SV) がリミッタを越えていた場合、下記例のように白抜き表示されます。白抜き表示された SV 値は内部的にリミッタ値へ置き換えられ、SV 表示部にはリミッタカットされた SV 値が表示されます。

例) RANGE 04 (K1) -100.0~400.0°C で FIX SV 値 400.0°C 設定後に、  
SV Limit\_H : 350.0°C 設定した場合




白抜き反転表示はリミッタオーバーを示しています。

## 8-6 調節出力/アナログ出力の補正

調節出力やアナログ出力で誤差が生じている場合、補正することができます。

1. キーロックがかかっている場合は、ロックを解除します。  
キー解除の操作については、「6-2 キーロックの解除」を参照してください。
2. 調節計の制御動作を停止状態（リセット）にします。  
制御停止の操作については、「4-1 FP23 の制御モード」を参照してください。
3. カウント値を設定します。  
基本画面から **GRP** キーで LOCK, etc 先頭画面（グループ8）を呼び出します。  
ここで、**ENT** + **GRP** キー3 秒間連続押しで設定画面に移動し、**SCRN** キーと **↻** キーで補正する出力を選択（表を参照）し、SV 表示部に表示されているカウント値を **▼** ・ **▲** キーにより選択設定、**ENT** キーにて確定登録します。



PV 表示部	内 容	PV 表示部	内 容
o 1oFL	調節出力1下限値	o 1oFH	調節出力1上限値
o 2oFL	調節出力2下限値	o 2oFH	調節出力2上限値
A 1oFL	アナログ出力1下限値	A 1oFH	アナログ出力1上限値
A 2oFL	アナログ出力2下限値	A 2oFH	アナログ出力2上限値

ここで、カウント値を0に戻せば、工場出荷時の設定となります。

4. 設定が終了したら **DISP** キー押しして、LOCK, etc 先頭画面に戻ります。



## 9 プログラムの設定

### 9-1 プログラムの初期設定

#### (1) 時間単位

ステップ時間やタイムシグナル時間等、各種項目で使われている時間の単位を設定します。

この操作は、制御動作を停止状態（リセット）にしてから実施します。

8-3	Time Unit: <input checked="" type="checkbox"/> H/M	設定範囲 : H/M, M/S
	PRG. Wait : 00h00m	初期値 : H/M
	SO Mode : HLD	
	POWER ON : RESET	

H/M : 時間/分

M/S : 分/秒

#### (2) プログラムスタート制御実行の遅延時間

プログラム制御実行開始までの遅延時間を設定できます。

時間の単位は、H/Mに固定となります。

プログラム制御実行開始時、遅延時間が働いている間は RUN ランプが点滅します。

設定した遅延時間後、プログラム制御が開始され RUN ランプは点灯します。

8-3	Time Unit: H/M	設定範囲 : 00h00m ~ 99h59m
	PRG. Wait: <input checked="" type="checkbox"/> 00h00m	初期値 : 00h00m
	SO Mode : HLD	
	POWER ON : RESET	

#### (3) 入力異常モード

プログラム制御中にセンサ断線やスケールオーバ等のエラーが発生した場合の処理を設定します。

8-3	Time Unit: H/M	設定範囲 : HLD, RUN, RESET
	PRG. Wait : 00h00m	初期値 : HLD
	SO Mode: <input checked="" type="checkbox"/> HLD	
	POWER ON : RESET	

**HLD** : スケールオーバからの復帰、またはリセットが入るまで、ホールド状態となります。ただし通常のホールド状態と違って、エラー時出力の設定値が出力されつづけます。

詳細は「8-3(3) エラー時出力」を参照してください。

**RUN** : 時間継続で、プログラム終了またはリセットが入るまでプログラム動作を行います。ただし通常の RUN 状態と違って、エラー時出力の設定値が出力されつづけます。

詳細は「8-3(3) エラー時出力」を参照してください。

**RESET** : プログラム動作を解除しリセット状態となります。

#### (4) 停電補償

プログラム実行中に電源が遮断された場合に、再度電源投入時にどのような状態で復帰するかを設定します。

```
8-3
Time Unit: H/M
PRG. Wait : 00h00m
SO Mode   : HLD
POWER ON  ▣ RESET
```

設定範囲 : RESET, CONTINUE

初期値 : RESET

RESET : プログラム制御時、停電直前の状態は保持せず電源再投入時にリセットします。

CONTINUE : プログラム制御時、停電直前の状態を保持します。(FIX 制御時は常に停電前の状態を保持) ただし、以下は除きます。

1. AT 実行
2. DI 入力の状態変化
3. ゾーンPID のヒステリシス考慮時のPID No.

#### (5) アドバンスモード

アドバンス動作の詳細を設定します。

アドバンス動作については「16-5 アドバンスの実行」を参照してください。

```
8-4
ADV Mode ▣ Step
ADV Time: 00h00m
```

設定範囲 : Step, Time

初期値 : Step

Step : アドバンス実行時、ステップ移行します。

Time : アドバンス実行時、時間移行します。

ここで設定した時間でステップ幅時間を超える部分がある場合には、その部分は無効となり、ステップ幅の時間を超えると、ただちに、次のステップの先頭に移行します。

#### (6) アドバンス時間

アドバンスモードが [ Time ] 設定時のアドバンス時間を設定します。

```
8-4
ADV Mode: Time
ADV Time ▣ 00h00m
```

設定範囲 : 00:00 ~ 99:59

初期値 : 00:00

#### Note

- ・ 設定を 00:00 とした場合、Time アドバンスは機能しません。

## 9-2 ステップ関連設定

ステップごとに設定を行います。

以下では、スタートパターン1ステップ1の場合を例に、設定操作を説明します。

### (1) ステップ SV 値

ステップ1のSV値を設定します。

2S-1			
PTN	SV	0.0℃	
01	STEP Time	00h01m	
001	PID	0	

設定範囲 : SV リミッタ設定範囲内

初期値 : 0.0

#### Note

2S-1			
PTN	SV	400.0℃	
01	STEP Time	00h00m	
001	PID	0	

- ・STEP SV 値 がリミッタオーバーしている場合は、以下のように白抜き表示されます。
- ・白抜き表示されたSV値は内部的にリミッタ値へ置き換えられSV表示部にはリミッタカットされたSV値が表示されます。
- ・詳細は、「8-5(2) SV リミッタ」を参照してください。

### (2) ステップ時間

ステップ1の時間を設定します。

2S-1			
PTN	SV	0.0℃	
01	STEP Time	00h01m	
001	PID	0	

設定範囲 : 00:00 ~ 99:59

初期値 : 00:01

### (3) ステップ PID No.

ステップ1実行時のPID No. を設定します。

2S-1			
PTN	SV	0.0℃	
01	STEP Time	00h01m	
001	PID	0	

設定範囲 : 0 ~ 10

初期値 : 0

PID=0 と設定した場合、前の実行ステップPID No. を参照します。

スタートステップがPID=0 と設定されている場合は、プログラムスタート時には、PID No. 1 で実行されます。

### 9-3 パターン関連設定

#### (1) ステップ数

プログラムパターンで使用するステップ数を設定します。

2-1  
PTN  
01  
Num. of STEP: 20  
Start STEP: 1

設定範囲 : 0 ~ 400  
初期値 : PTN1 ; 20  
その他 : 0

この操作は、制御動作を停止状態（リセット）にしてから実施します。

#### (2) スタートステップ

プログラムスタート時のステップを設定します。

2-1  
PTN  
01  
Num. of STEP: 20  
Start STEP: 1

設定範囲 : 0 ~ ステップ数  
初期値 : PTN1 ; 1  
その他 : 0

設定を0にした場合、そのパターンは無効となります。

#### Note

- このパラメータは基本画面でプログラム制御実行直前に設定することも可能です。詳細は、「15-1 基本画面での操作」を参照してください。

#### (3) スタートSV

プログラム開始時のSV値を設定します。

スタートSV機能はステップ1からプログラムスタートした場合のみ有効です。

2-2  
PTN  
01  
Start SV: 0.0℃  
PTN Reps: 1

設定範囲 : SV リミッタ設定範囲内  
初期値 : 0.0

#### Note

2-2  
PTN  
01  
Start SV: 400.0℃  
PTN Reps: 1

- 左図のように Start SV 値がリミッタオーバーしている場合には、白抜き表示されず。
- 白抜き表示された SV 値は内部的にリミッタ値へ置き換えられ SV 表示部にはリミッタカットされた SV 値が表示されます。
- 詳細は、「8-5(2) SV リミッタ」を参照してください。

## (4) パターン実行回数


プログラムパターンの実行回数を設定します。プログラム実行中、現在のパターン実行回数より少ないパターン実行回数を設定した場合、エンドステップまで実行後、プログラムパターンを終了します。（パターンリンクされていれば次のパターンへ移行します。）

2-2	PTN	Start SV:	0.0℃
	01	PTN Repls	3

設定範囲 : 1 ~ 9999

初期値 : 1

例) PTN1 (ステップ1~4まで設定)でパターン実行回数3と設定した場合



## (5) ステップループのスタートステップNo.

ステップループ時のスタートステップNo.を設定します。

2-3	PTN	Loop Setup	
	01	Start	1
		End	1
		Reps	1

設定範囲 : 1 ~ ステップ数

初期値 : 1

## (6) ステップループのエンドステップNo.

ステップループ時のエンドステップNo.を設定します。

2-3	PTN	Loop Setup	
	01	Start	1
		End	1
		Reps	1

設定範囲 : 1 ~ ステップ数

初期値 : 1

### (7) ステップループの実行回数


ステップループの実行回数を設定します。

2-3		
PTN	Loop Setup	
01	Start :	2
	End :	5
	Reps :	3

設定範囲 : 1 ~ 9999

初期値 : 1

例) スタートステップ No. 2、エンドステップ No. 5 で、  
実行回数 3 と設定した場合



### (8) ギャランティソークゾーン

ギャランティソークゾーン（ギャランティソーク機能の動作隙間）を設定します。  
設定値は平坦ステップのSV値に対する偏差で設定します。

2-4		
PTN	GUArantee Soak	
01	Zone	OFF
	Time	:00h00m
	PV Start	: OFF


設定範囲 : OFF, 1 ~ 9999


初期値 : OFF

#### ギャランティソーク (GUA) とは?

プログラム制御時、傾斜ステップから平坦ステップへ SV 値が移行する際、制御系により PV 値が追従しきれなくなり平坦ステップの時間が短くなることがあります。

これを回避し平坦ステップの時間を保証するための機能です。





傾斜ステップから平坦ステップへの切替え時に平坦ステップのステップ SV と PV の偏差がギャランティソークゾーンに入らない場合は次のステップに移行せずに、この領域に到達するまでもしくは GUA 時間終了まで待機します。  
この待機状態中はステータスモニタ画面 (0-2) で GUA ランプが点灯します。

#### Note

- ・ RST → PROG 時、ステップ 1 が平坦の場合 (SSV=SV1) でもギャランティソークを行います。
- ・ また、ステップ時間に 00:00 が設定されているステップでもギャランティソークの条件に合えば、ギャランティソークを行います。

### (9) ギャランティソークタイム

ギャランティソークタイムを設定します。傾斜ステップ時間終了と同時に時間計測を行い、設定された時間に到達した場合にはゾーンの内外に関係なく平坦ステップへ移行します。

ただし 00:00 と設定した場合は、ゾーンに PV が到達するまで GUA は継続します。

2-4			
PTN	GUArantee	Soak	
01	Zone:	OFF	
	Time:	00h00m	
	PV Start:	OFF	

設定範囲 : 00:00 ~ 99:59

初期値 : 00:00


### (10) PV スタート

プログラム実行時の開始ステップが傾斜制御で、スタート SV 値と PV 値がかけ離れている場合、動作時間にムダが生じます。このムダ時間を省略するために PV 値をスタート SV 値として開始させる目的で設定します。PV スタートが OFF の場合は常にスタート SV からの実行開始となります。

2-4			
PTN	GUArantee	Soak	
01	Zone:	OFF	
	Time:	00h00m	
	PV Start:	OFF	

設定範囲 : ON/OFF

初期値 : OFF



※1 PV スタートはスタートステップの時間が 00m01s 以上設定されている場合のみ有効となります。

※2 ②、⑤動作の注意点


本器内部での分解能の関係上、短時間のステップ設定、ステップ SV 変化率が大きい等の条件で PV スタート機能を動作させると正確な SSV(スタート SV 値)が算出されない恐れがあります。

## 9-4 パターンリンク関連設定

### (1) パターンリンク実行回数の設定

パターンリンクを実行する回数を設定します。

1-3		設定範囲	: 0 ~ 9999
PTN Link Repls	0	初期値	: 0
Link Format			
1st:	3	3rd:	4
2nd:	1	4th:	6



#### Note

- ・パターンリンク回数に0を設定した場合、リンク機能は働きません。

### (2) パターンリンク

プログラムで各パターンをリンク（接続）して運転するための設定です。

1st から順番にリンクさせたいパターン No. を設定してください。

1st~20th まで最大 20 までリンクさせることができます。

また同じパターンを何回も設定することも可能です。

1-3		設定範囲	: 0 ~ 割付けパターン上限まで
PTN Link Repls:	1	初期値	: 0
Link Format			
1st	3	3rd:	4
2nd:	1	4th:	6

#### Note

- ・パターン0を設定した場合は、それ以降に設定してあるパターンへのリンクは無効となります。

## 9-5 プログラム運転前の設定

### (1) オートチューニングポイント


PID オートチューニングの実行で、SV 値でのリミットサイクルによるハンチングを避けたい場合に、SV 値より離れた点に AT ポイントを設定します。

3-22

AT Point ▾	0.0℃
------------	------

設定範囲 : 0, 1 ~ 10000 digit

初期値 : 0



#### Note

- ・ ATP(AT ポイント)の設定は SV 値の上下に AT 動作点を偏差設定します。
- ・ 設定した上下の AT 動作点外に PV がある場合、AT を実行すると PV と SV の間にある AT 動作点でオートチューニングを行います。
- ・ PV 値が上下の AT 動作点内にある場合に AT を実行すると、SV 値でオートチューニングを行います。
- ・ ATP=0 とした場合、SV 値が AT 動作点となります。
- ・ ゾーン PID SV 選択時、AT ポイントは無効となります。

## (2) プログラム EV、D0 動作点

PROGRAM モードでの各 EV、各 D0 の動作点を設定します。

この画面は EV、D0 に下記動作モード（6 種類）以外が設定されていると表示されません。

2-5

PTN	EV	Set Point
01	EV1 HD	2500.0℃
	EV2 LD	-2500.0℃
	EV3 HD	2500.0℃

2-6

PTN	D0	Set Point
01	D01 HD	2500.0℃
	D02 LD	-2500.0℃
	D03 HD	2500.0℃

2-7

PTN	D0	Set Point
01	D04 HD	2500.0℃
	D05 LD	-2500.0℃

2-8

PTN	D0	Set Point
01	D06 HD	2500.0℃
	D07 LD	-2500.0℃

2-9

PTN	D0	Set Point
01	D08 HD	2500.0℃
	D09 LD	-2500.0℃

2-10

PTN	D0	Set Point
01	D010 HD	2500.0℃
	D011 LD	-2500.0℃

2-11

PTN	D0	Set Point
01	D012 HD	2500.0℃
	D013 LD	-2500.0℃

## 設定範囲

HD (DEV Hi)	上限偏差値	-25000~25000 digit
LD (DEV Low)	下限偏差値	-25000~25000 digit
OD (DEV Out)	上下限偏差外設定値	0~25000 digit
ID (DEV In)	上下限偏差内設定値	0~25000 digit
HA (PV Hi)	PV 上限絶対値	測定範囲内
LA (PV Low)	PV 下限絶対値	測定範囲内

## 初期値

HD (DEV Hi)	上限偏差値	25000 digit
LD (DEV Low)	下限偏差値	-25000 digit
OD (DEV Out)	上下限偏差外設定値	25000 digit
ID (DEV In)	上下限偏差内設定値	25000 digit
HA (PV Hi)	PV 上限絶対値	測定範囲上限値
LA (PV Low)	PV 下限絶対値	測定範囲下限値

### (3) タイムシグナル

タイムシグナルは1パターン当たり8点です。  
画面説明はタイムシグナル1 (TS1) で説明します。

タイムシグナルを外部出力として利用する場合には、あらかじめ、イベント/D0画面群でEV1~3/D01~13にTS1~8を割付ける必要があります。

#### ■ タイムシグナル ( TS ) の有効条件

有効でない条件も割付けることが可能ですが、動作はしません。


1) ON ステップ No. が設定されていること。(OFF でないこと)

2) ON ステップ No.  $\leq$  OFF ステップ No. であること。

ただし、実 ON 時間  $\leq$  実 OFF 時間であること。

・ ON ステップ No. = OFF ステップ No. の場合、  
実 ON 時間 = 実 OFF 時間の場合は、1 秒間 TS が ON になる。

・ ON ステップ No. < OFF ステップ No. の場合：  
実 ON 時間 = 実 OFF 時間の場合は、1 秒間 TS が ON になる。



実 ON 時間：プログラムがスタートしてから ON になるまでの時間

実 OFF 時間：プログラムがスタートしてから OFF になるまでの時間

ON 時間：タイムシグナル ON 時間

OFF 時間：タイムシグナル OFF 時間

### ＜その他、設定に関する事項＞

- (1) HLD、GUA 中はタイムシグナル時間も停止します。
- (2) ON ステップ、ON 時間有効で OFF ステップ割付けが OFF の場合は、TS が ON になるとパターン終了まで ON となります。
- (3) OFF ステップまたは実 OFF 時間がエンドステップ時間を超える場合は、パターンエンドステップ終了で TS 出力が OFF になります。  
ただし、次パターンでの ON 時間が 00:00 の場合は ON となります。
- (4) ON 時間＝ステップ時間の場合は、次のステップの先頭で ON となります。  
(OFF 時間含む)
- (5) プログラム実行中 HLD 状態でタイムシグナルを変更した場合は、HLD 解除後に反映されます。

#### ① タイムシグナル ON ステップ No.

タイムシグナル 1 (TS1) 信号を出すステップ No. を設定します。

2-12

PTN	ON	STEP	OFF
01	ON	Time	00h00m
	OFF	STEP	OFF
TS1	OFF	Time	00h00m

設定範囲 : OFF, 1 ~ ステップ数

初期値 : OFF

#### ② タイムシグナル ON 時間

タイムシグナル 1 (TS1) 信号を出すステップが始まってから、信号を出すまでの時間を、設定します。

2-12

PTN	ON	STEP	OFF
01	ON	Time	00h00m
	OFF	STEP	OFF
TS1	OFF	Time	00h00m

設定範囲 : 00:00 ~ 99:59

初期値 : 00:00

#### ③ タイムシグナル OFF ステップ No.

タイムシグナル 1 (TS1) 信号を止めるステップ No. を設定します。

2-12

PTN	ON	STEP	OFF
01	ON	Time	00h00m
	OFF	STEP	OFF
TS1	OFF	Time	00h00m

設定範囲 : OFF, 1 ~ ステップ数

初期値 : OFF

## ④ タイムシグナル OFF 時間

タイムシグナル 1 (TS1) 信号を止めるステップが始まってから信号を止めるまでの時間を設定します。

2-12  

PTN	ON	STEP:	OFF
01	ON	Time:	00h00m
	OFF	STEP:	OFF
TS1	OFF	Time	00h00m

設定範囲 : 00:00 ~ 99:59

初期値 : 00:00

## (4) スタートパターンNo.

プログラム実行させる際の先頭パターン No. を設定します。

この画面は、PROGRAM (プログラム画面群) ではなく、CTRL EXEC (実行画面群) に所属します。

1-2  

HLD:	OFF
ADV:	OFF
Start PTN	1

設定範囲 : 1 ~ 割付けパターンの上限まで

初期値 : 1

*Note*

- ・このパラメータは基本画面でプログラム制御実行直前に PTN キーにより設定することもできます  
 詳細は「15-1 基本画面での操作」を参照してください。

## 10 FIX の設定

### 10-1 FIX モードの切替え

FIX モード（定値制御）に設定することができます。

また、プログラムモード→FIX モード切替え時、FIX MOVE の設定により移行動作が異なりますので注意が必要です。

詳細は、「10-4 FIX MOVE の設定」を参照してください。

1-6	FIX MODE: OFF	設定範囲	: ON, OFF
	FIX SV : 0.0℃	初期値	: OFF
	FIX PID : 1		
	FIX MOVE: EXE		

ON : FIX モード（定値制御）となります。

OFF : プログラムモードとなります。

*Note*

- ・プログラムモード⇔FIX モードの切替えは基本画面でも可能です。

### 10-2 FIX SV 値の設定

定値制御時（FIX Mode:ON）の SV 値を設定します。

1-6	FIX MODE: OFF	設定範囲	: SV リミッタ設定範囲内
	FIX SV : 0.0℃	初期値	: 0 digit
	FIX PID : 1		
	FIX MOVE: EXE		

*Note*

1-6	FIX MODE: OFF
	FIX SV : 400.0℃
	FIX PID : 1
	FIX MOVE: EXE

- ・下図のように FIX SV 値 がリミッタオーバーしている場合、白抜き表示されます。
- ・白抜き表示された SV 値は内部的にリミッタ値へ置き換えられ SV 表示部にはリミッタカットされた SV 値が表示されます。
- ・詳細は、「8-5(2) SV リミッタ」を参照してください。

### 10-3 FIX PID No. の設定

定値制御時 (FIX Mode:ON) の PID No. を設定します。

ゾーン PID 使用時には設定できません。(Zone と表示)

1-6	FIX MODE: OFF	設定範囲	: 1 ~ 10
	FIX SV : 0.0℃	初期値	: 1
	FIX PID : 1		
	FIX MOVE: EXE		

## 10-4 FIX MOVE の設定

FIX モードに移行する際の詳細動作を設定します。

```

1-6
FIX MODE : OFF
FIX SV   : 0.0℃
FIX PID  : 1
FIX MOVE : EXE
  
```

設定範囲 : EXE, EXE/STBY, EXE/TRCK

初期値 : EXE

EXE : FIX モード移行と同時に RUN 状態となります。

EXE/STBY : 現状の状態（リセット状態 or RUN 状態）でモード移行します。

EXE/TRCK : リセット状態では、FIX モード移行と同時に RUN 状態となります。  
 RUN 状態では、FIX モード移行と同時に、直前に実行中の SV 値と実行 PID No. のトラッキングを行い、RUN 状態となります。

FIX MOVE	移行前	→	移行後	備考
EXE	PRG RST	→	FIX RUN	RUN になる
	PRG RUN	→	FIX RUN	RUN のまま
EXE/STBY	PRG RST	→	FIX RST	RST のまま
	PRG RUN	→	FIX RUN	RUN のまま
EXE/TRCK	PRG RST	→	FIX RUN	RUN になる
	PRG RUN	→	FIX RUN	実行 SV 値と実行 PID No. をトラッキング

### Note

- ・ FIX からプログラムモードへの移行は、FIX モード (RUN または RST 状態) を維持した状態で、モード移行します。

## 10-5 FIX EV/D0 動作点の設定

FIX モードでの各 EV、D0 の動作点を設定します。

この画面は EV、D0 に下記動作モード(6 種類)以外が設定されていると表示されません。

1-7

```
FIX EV Set Point
EV1 HD▶ 2500.0℃
EV2 LD: -2500.0℃
EV3 HD: 2500.0℃
```

1-8

```
FIX D0 Set Point
D01 HD▶ 2500.0℃
D02 LD: -2500.0℃
D03 HD: 2500.0℃
```

1-9

```
FIX D0 Set Point
D04 HD▶ 2500.0℃
D05 HD: 2500.0℃
```

1-10

```
FIX D0 Set Point
D06 HD▶ 2500.0℃
D07 HD: 2500.0℃
```

1-11

```
FIX D0 Set Point
D08 HD▶ 2500.0℃
D09 HD: 2500.0℃
```

1-12

```
FIX D0 Set Point
D010 HD▶ 2500.0℃
D011 HD: 2500.0℃
```

1-13

```
FIX D0 Set Point
D012 HD▶ 2500.0℃
D013 HD: 2500.0℃
```

### 設定範囲

HD (DEV Hi)	上限偏差値	-25000~25000 digit
LD (DEV Low)	下限偏差値	-25000~25000 digit
OD (DEV Out)	上下限偏差外設定値	0~25000 digit
ID (DEV In)	上下限偏差内設定値	0~25000 digit
HA (PV Hi)	PV 上限絶対値	測定範囲内
LA (PV Low)	PV 下限絶対値	測定範囲内

### 初期値

HD (DEV Hi)	上限偏差値	25000 digit
LD (DEV Low)	下限偏差値	-25000 digit
OD (DEV Out)	上下限偏差外設定値	25000 digit
ID (DEV In)	上下限偏差内設定値	25000 digit
HA (PV Hi)	PV 上限絶対値	測定範囲上限値
LA (PV Low)	PV 下限絶対値	測定範囲下限値

## 11 PID 設定

### 11-1 比例帯 (P) の設定

比例帯は、調節出力の大きさが測定値 (PV) と設定値 (SV) の差 (偏差) に比例して調節計出力を変化させる範囲のことです。

ここでは、測定範囲に対して調節出力を変化させる割合 (%) を設定します。

比例帯が広い場合には、偏差に対する調節出力の変化が小さくなり、オフセット (定常偏差) が大きくなります。

比例帯が狭い場合には、調節出力の変化が大きくなり、オフセットが小さくなります。

また、比例帯が狭すぎるとハンチング (振動) が発生し、ON-OFF 制御のような動作となります。

P=OFF に設定すると、ON-OFF 調節となり、オートチューニングを実行できません。

3-1

PID01-OUT1		
P	3.0%	MR: 0.0%
I	120s	SF: 0.40
D	30s	

設定範囲 : OFF, 0.1 ~ 999.9 %

初期値 : 3.0 %

### 11-2 積分時間 (I) の設定

積分動作は、比例動作によって生じるオフセット (定常偏差) を修正する機能です。積分時間が長い場合には、オフセット修正の動作が弱く、修正に長時間かかります。積分時間が短いほど修正動作は強くなりますが、短すぎるとハンチング (振動) が発生し、ON-OFF 制御のような動作となります。

3-1

PID01-OUT1		
P	3.0%	MR: 0.0%
I	120s	SF: 0.40
D	30s	

設定範囲 : OFF, 1 ~ 6000 s

初期値 : 120 s

I=OFF の状態でオートチューニングを実行すると、マニュアルリセット (MR) 値を演算し、自動設定します。

MR の自動設定については、「11-4 マニュアルリセット (MR) の設定」を参照してください。

### 11-3 微分時間 (D) の設定

微分動作は、調節出力の変化を予測し、外乱による影響を小さくすると共に、積分によるオーバーシュート（行き過ぎ）を抑え、制御の安定性を向上させる機能です。

微分時間が短いほど微分動作は弱く、微分時間が長いほど微分動作は強くなりますが、長すぎるとハンチング（振動）が発生し、ON-OFF 制御のような動作となります。

3-1

PID01-OUT1	
P: 3.0%	MR: 0.0%
I: 120s	SF: 0.40
D: <input checked="" type="checkbox"/> 30s	

設定範囲 : OFF, 1 ~ 3600 Sec

初期値 : 30 Sec

D=OFF の状態でオートチューニングを実行すると、PI（比例、積分）値のみで演算します。

### 11-4 マニュアルリセット (MR) の設定

I（積分時間）を OFF に設定し、P または P+D で調節動作を行った時に生じるオフセットを手動で修正する機能です。

+側に値を設定すれば調節結果は+方向へ、-側に値を設定すれば-方向へ移動し、移動量は数値の大きさに比例します。

3-1

PID01-OUT1	
P: 3.0%	MR: <input checked="" type="checkbox"/> 0.0%
I: OFF	SF: 0.40
D: 30s	

設定範囲 : -50.0 ~ 50.0 %

初期値 : 0.0 % (1 出力時)

-50.0% (2 出力時)

#### ■ MR の自動設定

オートチューニングを実行した場合、このマニュアルリセット (MR) 値を演算し、自動設定します。

PID 調節時は、PID 初期演算の目標負荷率として使用されます。

このため、電源 ON 時または RST → RUN 時にオーバーシュートを小さくしたい場合には、MR 値を小さく設定して、この目標負荷率を下げてください。

本器の PID 調節でオートチューニングを行うと、I 動作がなくてもオフセットが小さくなるように負荷率の計算を行い、マニュアルリセットに相当する値を自動設定します。

この機能により、通常の PID 調節より優れた制御結果を得ることができます。

### 11-5 動作隙間 (DF) の設定

P=OFF に設定した場合の ON-OFF 調節動作の動作隙間 (DF) を設定する項目です。  
動作隙間を狭く設定すると、出力のチャタリングが出やすくなります。  
動作隙間を広く設定すると、チャタリングなどを回避して制御動作が安定しますが、ON-OFF のサイクリングが大きくなります。

3-1

PID01-OUT1
P: OFF
DF <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 °C

設定範囲 : 1 ~ 9999 digit

初期値 : 20 digit

### 11-6 デッドバンド (DB) の設定

二出力仕様のみでの設定です。

出力 2 (OUT2) の動作域を、制御対象の特性、省エネルギーを考慮して設定します。

PID01-OUT2
P: 3.0% DB <input checked="" type="checkbox"/> 0.0
I: OFF SF: 0.40
D: 30s


設定範囲 : -19999 ~ 20000 digit

初期値 : 0 digit


出力動作と DB の関係は、下図のようなパターンとなります。

RA : 逆動作 (Reverse Action) , DA : 正動作 (Direct Action)


#### ■ 調節出力 1 : RA、調節出力 2 : DA (RA+DA)




#### ■ 調節出力 1 : RA、調節出力 2 : RA (RA+RA)



■ 調節出力 1 : DA、調節出力 2 : RA (DA+RA)



■ 調節出力 1 : DA、調節出力 2 : DA (DA+DA)



11-7 目標値関数 (SF) の設定

この目標値関数は、エキスパート PID 演算時のオーバーシュート防止機能の強弱を決める機能です。

目標値関数は、積分動作がある場合 (PI、PID 動作) にのみ有効です。

3-1

PID01-OUT1	
P: 3.0%	MR: 0.0%
I: OFF	SF <input checked="" type="checkbox"/> 0.40
D: 30s	

設定範囲 : 0.00 ~ 1.00

初期値 : 0.40


SF=0.00 : 通常のPID演算が行われオーバーシュート補正機能が働きません。

SF→小 : オーバーシュート補正機能は弱く働きます。

SF→大 : オーバーシュート補正機能は強く働きます。

### ■ 参考：目標値関数（SF）設定による PID 動作について

傾斜ステップ時に、SF の値により、PID、PD 動作を自動的に切替えることができます。傾斜ステップを PD 動作で制御することにより、平坦ステップでのオーバーシュートを小さくすることができます。



## 11-8 出力リミット値（OUT1L～OUT2H）の設定

PID No. に対応した調節出力値の下限値と上限値を設定する画面です。通常の調節では初期値のまま使用しますが、高い精度を要求する制御に使用します。

加熱仕様で、上側にオーバーシュートして戻りが遅いような場合は、上限値を低めに設定します。温度上昇が遅く、出力を下げると温度がすぐに下がるような制御対象では、下限値を高めに設定します。

二出力仕様の場合は、上段に OUT1 を、下段に OUT2 を表示します。

3-2

PID01	OUT1L	0.0%
	OUT1H	100.0%
	OUT2L	0.0%
	OUT2H	100.0%

設定範囲 : 下限値 ; 0.0 ~ 99.9 %  
 上限値 ; 0.1 ~ 100.0 %  
 (ただし 下限値 < 上限値)

初期値 : 下限値 ; 0.0 %  
 上限値 ; 100.0 %


### Note

- ・ P=OFF に設定し、ON-OFF 調節とした場合には、接点出力、SSR 駆動電圧出力時、出力リミットは無効となります。

## 11-9 ゾーンPIDの設定

測定範囲内に複数のゾーンを設定し、各ゾーンで異なった PID 値を切替えて使用する機能です。

この機能を使用すると、温度範囲（ゾーン）ごとに最適な PID 値を設定でき、広い温度範囲で良好な制御性を得ることができます。



### Note

- ・複数の PID No. に同じゾーン値を設定した場合、小さい番号の PID No. が実行されます。
- ・SV 値がゾーンヒステリシス内にある状態で、ゾーン値、ゾーンヒステリシスを変更しても、ゾーンヒステリシスを外れるまでは、実行 PIDNo. は変更されません。

### (1) ゾーンPIDの選択

ゾーンPIDを使用するかどうかを選択します。

使用時には、さらに、ゾーンをSVで設定するか、PVで設定するかを選択します。

3-21

Zone	PID1	OFF
	HYS1:	2.0

設定範囲 : OFF, SV, PV

初期値 : OFF

OFF : ゾーンPID機能を使用しません。

SV : SVのゾーンPID機能を使用します。

PV : PVのゾーンPID機能を使用します。

## (2) ゾーンヒステリシス

ゾーン設定値に対して、ヒステリシスを設定することができます。  
このヒステリシスは、全てのゾーン設定値に対して有効です。

3-21

Zone PID1:	OFF
HYS1	2.0

設定範囲 : 0 ~ 10000 digit

初期値 : 20 digit

## (3) PID ゾーン値

各 PID No. ごとにゾーンPID 機能で使用するゾーン値（温度範囲）を設定します。

3-1

PID01-OUT1	
P: 3.0%	MR: 0.0%
I: 120s	SF: 0.40
D: 30s	ZN 0.0°C

設定範囲 : 測定範囲内

初期値 : 0 digit

### Note

- ・複数の PID No. に同じゾーン値を設定した場合は、番号の小さい PID No. が実行されます。
- ・ゾーンPID 機能を使用するためには、ゾーン設定の他に、ゾーンヒステリシスを設定する必要があります。

## 12 EV 設定と DO 設定

### 12-1 モニタ画面

#### (1) DO モニタ

4-1

D06	D07	D08	D09
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D010	D011	D012	D013
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DO に信号が出力されると、口が■に反転点灯します。D06～D013 はオプションで、搭載されていない場合は表示しません。

#### (2) ロジックモニタ

4-2

EV1	EV2	EV3
B   I	F & F	-
D01	D02	D03
B   <input checked="" type="checkbox"/>	--	--

この画面は、EV1～3、D01～3 に LOGIC を 1 点でも割付けている则表示されます。

LOGIC I : OR & : AND ^ : XOR

入力 B : バッファ F : フリップフロップ  
I : インバータ

アクティブ時には、白抜き反転表示となります。

ここでは、D01 に、バッファとインバータを割付け、両入力の OR 演算を行わせています。

### 12-2 イベント (EV) 動作と DO 動作モードの設定

EV/DO 動作モード (MD) を設定します。

この設定を変更した場合、動作設定点 (SP)、動作隙間 (DF) のパラメータが初期化されますので注意してください。

4-3

EV1		
MD	<input checked="" type="checkbox"/> None	ACT:N.O.

設定範囲 : イベント (EV/DO) 割付可能種類参照

初期値 : EV1 ; DEV Hi

EV2 ; DEV Low

EV3 ; RUN


その他 ; None

## ■ イベント (EV/DO) 割付可能種類

記号	種類	動作内容	記号	種類	動作内容
1	None	動作なし	12	LOGIC	論理演算(モード AND, OR, XOR)
2	DEV Hi	上限偏差値動作		LOGIC	論理演算(モード Timer, Count)
3	DEV Low	下限偏差値動作		Direct	ダイレクト出力
4	DEV Out	上下限偏差外動作	13	RUN	プログラム / FIX 実行
5	DEV In	上下限偏差内動作	14	HLD	ホールド
6	PV Hi	PV 上限絶対値動作	15	GUA	ギャランティソーク
7	PV Low	PV 下限絶対値動作	16	STEP	ステップシグナル
8	SO	スケールオーバ	17	PRG. END	エンドシグナル
9	FIX	FIX モード	18-25	TS1~TS8	タイムシグナル 1~8
10	AT	AT 実行中	26	HBA	ヒータ断線警報出力中(オプション)
11	MAN	マニュアル動作中	27	HLA	ヒーループ警報出力中(オプション)

- ※1 LOGIC 論理演算 (モード AND, OR, XOR ) は EV1~EV3, D01~D03 のみ割付可能です。
- ※2 LOGIC 論理演算 (モード Timer, Count ) は D04, D05 のみ割付可能です。
- ※3 Direct は D06~D013 のみ割付可能です。Direct 機能について通信オプション付加時に使用できます。

## ■ イベント動作図



- ※ 図中の ON/OFF は動作状態を示します。  
EV, DO の出力は出力特性の設定に従います。

### イベントとステータス出力動作

- (9)FIX モード : FIX モードに設定している間出力します。
- (10)AT 実行中 : プログラムモードまたは FIX モード時に AT を実行している間出力します。
- (11)マニュアル動作中 : プログラムモードまたは FIX モード時に MAN 動作を実行している間出力します。
- (13)プログラム/FIX 実行 : プログラムモードまたは FIX モード時に RUN 動作を実行している間出力します。
- (14)ホールド : プログラムモード時にホールドが設定している間出力します。
- (15)ギャランティソーク : プログラムモード時にギャランティ状態が発生している間出力します。
- (16)ステップシグナル : プログラムモード時にステップから次ステップに移行した場合、1 秒間出力します。
- (17)エンドシグナル : プログラムモード時に最後のパターンが終了時、1 秒間出力します。
- (18-25)タイムシグナル 1~8 : プログラムモード時にタイムシグナル設定で設定された ON/OFF 状態で出力します。  
タイムシグナルの詳細は 9-5 プログラム運転前の設定、(3)タイムシグナルを参照してください。

### ■ RST 状態の EV/DO 動作について

下記の動作モードを EV/DO に割付けた場合 RST 状態では EV/DO は動作しません。

種類	動作内容	種類	動作内容
DEV Hi	上限偏差値動作	DEV In	上下限偏差内動作
DEV Low	下限偏差値動作	PV Hi	PV 上限絶対値動作
DEV Out	上下限偏差外動作	PV Low	PV 下限絶対値動作

### (1) 出力特性の選択

出力特性 (ACT) を選択します。

4-3			
EV1	MD:DEV	Low	ACT: <input checked="" type="checkbox"/> N.O.
	DF:	2.0	IH: OFF
	DLY:	OFF	

設定範囲 : N.O., N.C.

初期値 : N.O.

N.O. (ノーマルオープン) : EV/DO 動作が ON の時、出力は接点クローズもしくはトランジスタ ON します。

N.C. (ノーマルクローズ) : EV/DO 動作が ON の時、出力は接点オープンもしくはトランジスタ OFF します。

### (2) 動作隙間の設定

ON 動作と OFF 動作の間の動作隙間 (DF) を設定します。チャタリング等を回避し、安定した動作を得ることができます。


EV/DO 動作モード (MD) で種類 (2) ~ (7) を選択した場合のみ表示します。

4-3			
EV1	MD:DEV	Low	ACT: N.O.
	DF: <input checked="" type="checkbox"/>	2.0	IH: OFF
	DLY:	OFF	

設定範囲 : 1 ~ 9999 digit

初期値 : 20 digit

例) PV Low の場合



### (3) 遅延時間の設定

遅延時間 (DLT) とは、イベントの要因発生から設定時間後に EV/DO を出力させる機能です。

EV/DO 動作モード (MD) でイベント種類 (2) ~ (7) を選択した場合のみ表示します。

4-3		設定範囲	: OFF, 1 ~ 9999 s
EVT		初期値	: OFF
MD: DEV Low	ACT: N. O.		
DF: 2.0	IH: OFF		
DLY: <input checked="" type="checkbox"/> OFF			

#### Note

- ・遅延時間内に信号出力の要因が消滅した場合には、EV/DO を出力しません。再度要因が発生した場合は、初めから時間計数を行います。
- ・遅延時間を OFF に設定した場合は、EV/DO 出力の要因発生と同時に出力されません。
- ・EV/DO 出力の要因が発生し遅延時間動作内にある時は、遅延時間の変更は可能です。ただし遅延時間は変更した時間から計測されるのではなく、出力要因発生時から計測された時間です。

### (4) 待機動作の選択

待機動作 (IH) は、電源投入時、RST→RUN 移行時、または SV 変更時に PV 値がイベント動作域にあっても EV/DO を出力せず、PV 値がイベント動作域からはずれ、再度イベント動作域に入った時に EV/DO を出力させる機能です。

待機動作とスケールオーバ時のイベント動作を考慮して選択してください。

EV/DO 動作モード (MD) で種類 (2) ~ (7) を選択した場合のみ表示します。

4-3		設定範囲	: OFF, 1, 2, 3
EVT		初期値	: OFF
MD: DEV Low	ACT: N. O.		
DF: 2.0	IH: <input checked="" type="checkbox"/> OFF		
DLY: OFF			

- OFF : 待機動作なし
- 1 : 電源立ち上げ時、RST→RUN 移行時
- 2 : 電源立ち上げ時、RST→RUN 移行時、SV 変更時
- 3 : 待機動作なし ( スケールオーバ入力異常時動作 OFF )


#### Note

- ・IH が OFF, 1, 2 に設定されている場合は、EV/DO 設定側のスケールオーバ時にはイベント動作が ON します。
- ・IH が 3 に設定されている場合には、EV/DO 設定側のスケールオーバ時にはイベント動作が OFF します。
- ・IH が 3 の設定でスケールオーバ時に警報を出力させたい場合には、他の EV/DO にスケールオーバ (S0) を割付けてください。


## 12-4 イベント論理演算

このイベント論理演算は、EV1～EV3, D01～D03 に割付けることができます。2つの DI もしくはタイムシグナルからの入力を論理演算して EV/DO に出力させる機能で、通信で DI 信号を送る動作も可能です。タイマ・カウンタ機能と組合せ、計器の調節動作とは無関係に簡単なシーケンスを組むことが可能です。

### ■ イベント論理演算ブロック図



### ■ 構成例



ここでは、EV1～EV3, D01～D03 に [ LOGIC ] を割付けた場合を例に、以下の画面の説明を行います。

#### (1) 論理演算モード (Log MD)

4-3
EV1 Log MD AND
MD: LOGIC ACT: N.O.
SRC1: None Gate1: BUF
SRC2: None Gate2: BUF

設定範囲 : AND, OR, XOR

初期値 : AND

- AND 論理積 : 2つの入力が共に ON した時 EV/DO が ON します。  
 OR 論理和 : 2つの入力の内何れかが ON した時 EV/DO が ON します。  
 XOR 排他的論理和 : 2つの入力の一方が ON、他方が OFF の時 EV/DO が ON します。

#### (2) 論理演算入力 (SRC1、SRC2) の割付け

論理演算を行う2つの入りに DI No. もしくは タイムシグナル No. を割付けます。

4-3
EV1 Log MD AND
MD: LOGIC ACT: N.O.
SRC1: None Gate1: BUF
SRC2: None Gate2: BUF

設定範囲 : None, TS1～TS8, DI1～DI10

初期値 : None (割付けなし)

#### Note

- ・ DI に別の機能を割付けている場合にはその DI 信号が入力すると、論理演算が働くと同時に DI に割付けた機能も働きます。
- ・ DI への割付けが None の場合は、DI 信号が入力されても動作しません。

**(3) 論理演算入力論理の設定 (Gate1、Gate2)**

論理演算を行う 2 つの入力の論理を設定します。

4-3	設定範囲 : BUF, INV, FF
<pre> EVI Log MD AND MD: LOGIC ACT: N. O. SRC1: None Gate1: BUF SRC2: None Gate2: BUF </pre>	初期値 : BUF

- BUF (バッファ) : 入力信号そのままの入力論理信号として扱います。  
 INV (インバータ) : 入力信号を反転した入力論理信号として扱います。  
 FF (フリップフロップ) : 割付けられた入力が ON するごとに、反転する入力論理となります。

*Note*

- ・ 論理演算入力がタイムシグナル (TS1~TS8) の場合、FF (フリップフロップ) は設定できません。

**12-5 タイマ・カウンタの設定**

タイマとカウンタは DO4、DO5 のみ割付可能です。

DI もしくはタイムシグナルを入力とし、EV/DO を出力としたタイマ・カウンタ機能で、入力発生から設定時間後に出力したり、設定回数の入力に達した時に、EV/DO を出力することができます。

また、本器の調節動作とは無関係に動作し、1 秒間のワンショットパルスを出力します。

DO4、DO5 に [ LOGIC ] を割付けた場合を例に、以下の画面を表示します。

**(1) タイマ時間 (Time)**

モード (Log MD) をタイマに設定した場合のみ、1~5000 秒まで設定可能です。

4-9	設定範囲 : OFF, 1 ~ 5000 s
<pre> DO4 Time OFF MD: LOGIC ACT: N. O. SRC: None Log MD: Timer </pre>	初期値 : OFF

**(2) カウント数 (Count)**

モード (Log MD) をカウンタに設定した場合のみ、1~5000 回まで設定可能です。

4-9	設定範囲 : OFF, 1 ~ 5000
<pre> DO4 Count OFF MD: LOGIC ACT: N. O. SRC: None Log MD: Counter </pre>	初期値 : OFF

### (3) 入力 (SRC) の割付け

DI No. もしくは タイムシグナル No. を割付けます。

```

4-9
D04 Time OFF
MD: LOGIC ACT: N. O.
SRC: None
Log MD: Timer

```

設定範囲 : None, TS1~TS8, DI1~DI10

初期値 : None (割付けなし)

#### Note

- ・ DI に別の機能を割付けている場合にはその DI 信号が入力すると、論理演算が働くと同時に DI に割付けた機能も働きます。
- ・ DI への割付けが None の場合は、DI 信号が入力されても動作しません。

### (4) モード (Log MD)

タイマーまたはカウンタを選択設定します。

```

4-9
D04 Time OFF
MD: LOGIC ACT: N. O.
SRC: None
Log MD: Timer

```

設定範囲 : Timer, Counter

初期値 : Timer

Timer : タイマ機能 (入力して設定時間経過後 D0 が出力します。)

Counter : カウンタ機能 (入力の回数が設定回数に達すると D0 が出力します。)



## 13 オプションの設定 (DI, AO, HB, COM)

### 13-1 DI 設定

DI は、外部からの無電圧接点信号またはオープンコレクタ信号により外部制御を行うためのデジタル入力信号です。


実行したい機能を選択し、DI2~DI10 に割付けることができます。

ただし、DI1 は RUN/RST に固定です。

#### (1) DI モニタ画面

DI に信号が入力されると、割付けされているかどうかには関係なく、□が■に反転点灯します。

DI5~DI10 はオプションで、搭載されていない場合は表示しません。



#### (2) DI 割付機能の設定

DI への機能割付けです。

5-2

DI1	RUN/RST
DI2	None
DI3	None
DI4	None

5-3

DI5	None
DI6	None
DI7	None
DI8	None

5-4

DI9	None
DI10	None

イベント論理演算で入力 ( SRC ) で使用する DI は、LG と表示されます。

5-2

DI1	RUN/RST	
DI2	None	
DI3	None	LG
DI4	None	

#### ■ DI 割付けの制約条件

- ・ DI1 には、RUN/RST が固定割付けされています。割付変更はできません。
- ・ PTN2bit、PTN3bit は DI5、DI8 のみ割付可能です。
- ・ PTN4bit、PTN5bit は DI5 のみ割付可能です。

### ■ DI 割付けパラメータ一覧

種類	動作内容	非動作条件	信号検出
None	無処理 (工場出荷時設定)	----	----
RUN/RST	Run/Reset の切替 (ON 時 : Run 実行)	なし	エッジ
RST	強制 Reset (ON 時 : Reset 状態)	なし	レベル
HLD	制御の一時停止/再開 (ON 時 : 一時停止)	なし	レベル
ADV	アドバンスの実行 (ON 時 : アドバンスを実行)	HLD	エッジ
FIX	FIXモード/プログラムモード切替 (ON 時 : FIXモード)	なし	レベル
MAN	調節出力の自動/手動の切換 (ON 時 : 手動)	AT	レベル
LOGIC	論理演算入力[専用ポート] (ON 時 : 入力 ON)	なし	レベル
PTN2bit	DI 入力よりスタートパターン No. 選択 (3パターンより選択)	FIX	レベル
PTN3bit	DI 入力よりスタートパターン No. 選択 (7パターンより選択)	FIX	レベル
PTN4bit	DI 入力よりスタートパターン No. 選択 (15パターンより選択)	FIX	レベル
PTN5bit	DI 入力よりスタートパターン No. 選択 (20パターンより選択)	FIX	レベル

注 1 非動作条件欄に記載のパラメータ実行時は DI による動作内容を実行できません。

注 2 信号検出のタイミング

レベル入力 : 入力 ON 状態で動作を維持します。

エッジ入力 : 入力 ON 状態で動作し、OFF にしても動作を維持します。再度 ON で動作を解除します。

注 3 DI 入力の検出には 0.1 秒以上 ON 又は OFF を維持する必要があります。

注 4 DI 割付けをした機能は DI が優先されるため、計器前面キー操作で同種の設定はできません。

注 5 複数の割付けを行なった場合、下記条件では、小さい番号の DI が有効となり、大きい番号の DI は無効となります。

(1) 複数の DI に同一の動作を割付けた場合

例 : MAN を DI1 と DI2 に割付けた場合、DI2 は無効

(2) 複数の DI 端子を使用する動作種類 (PTN2bit, PTN3bit, PTN4bit, PTN5bit) を複数の DI に割付けた場合

例 : PTN3bit を DI5, PTN3bit を DI8 に割付けた場合、DI8 は無効

注 6 PTN2bit, PTN3bit, PTN4bit, PTN5bit, 等複数の DI 端子を使用する動作種類を割付けると、この割付けにより、使用される DI の割付動作が消去されます。

DI6 に MAN を割付けていた状態で PTN5bit を DI5 に割付けると、DI6 には自動的にスタートパターン No. 割付けられるため、DI6 の MAN は割付解除されます。

注 7 DI 実行中に DI の割付解除をした場合、実行中の動作は継続します。(LOGIC : 論理演算を除く)

注 8 論理演算については、「12-4 イベント論理演算」の説明を参照してください。

### ■ スタートパターン No. の選択について

外部入力よりスタートパターン No. の選択を行うことができます。

この機能を使用する為には、DI5 に PTN2bit, PTN3bit, PTN4bit, PTN5bit、もしくは DI8 に PTN2bit, PTN3bit を割付けし、EXT ランプが点灯している状態にする必要があります。

#### 例 : DI5 に (PTN 5bit) を割付けて、スタートパターン No.5 を選択

DI5~DI9 まで、スタートパターン No. が自動的に割付けられ、鍵マークが表示されま  
す。スタートパターン No.5 を選択する場合は、下表の DI COM (端子番号 44) -DI5 (端  
子番号 38)、DI7 (端子番号 40) を短絡します。

DI (端子番号)	スタートパターン No.																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DI5 (38)		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
DI6 (39)			*	*			*	*			*	*			*	*			*	*	
DI7 (40)					*	*	*	*					*	*	*	*					*
DI8 (41)									*	*	*	*	*	*	*	*					
DI9 (42)																	*	*	*	*	*

\* 印-DI COM (44) 間 短絡

#### Note

- ・スタートパターン No. 0 を選択 (DI 入力が OPEN 状態) した場合は、スタートパ  
ターン No. 1 となります。

## 13-2 アナログ出力

二出力の場合でも、Ao1、Ao2 共に、以下の全て割付設定可能です。

### (1) アナログ出力種類の選択

```
5-5
Ao1MD: PV
Ao1_L: 0.0°C
Ao1_H: 1370.0°C
```

設定範囲 : PV, SV, DEV, OUT1, OUT2

初期値 : Ao1 ; PV

Ao2 ; SV

PV : 入力測定値

SV : 設定値

DEV : 偏差値 1 ( PV と SV の偏差 )

OUT1 : 調節出力 1

OUT2 : 調節出力 2

### (2) アナログ出力スケーリングの設定

アナログ出力のスケーリングを設定することができます。

ただし、常に Ao1\_L < Ao1\_H または Ao2\_L < Ao2\_H となるように設定します。

```
5-5
Ao1MD: PV
Ao1_L: 0.0°C
Ao1_H: 1370.0°C
```

### ■ 設定範囲と初期値

	アナログ出力種類	設定範囲	初期値
Ao1_L 及び 出力 1 下限スケーリング Ao2_L 及び 出力 2 下限スケーリング	PV, SV	測定範囲内	設定範囲下限値
	DEV	-100.0~100.0%	
	OUT1, OUT2	0.0~100.0%	0.0%
Ao1_H 及び 出力 1 上限スケーリング Ao2_H 及び 出力 2 上限スケーリング	PV, SV	測定範囲内	設定範囲上限値
	DEV	-100.0~100.0%	
	OUT1, OUT2	0.0~100.0%	100.0%


### 13-3 ヒータ断線・ループ警報

ヒータ断線警報、ヒータループ警報は、調節出力 1 または調節出力 2 が接点 ( Y )、SSR 駆動電圧 ( P ) の場合に利用できます。電流 ( I ) および電圧 ( V ) の場合は利用できません。動作隙間は 0.2A に固定されます。

#### (1) CT (電流検出器) の接続

本器付属の CT に負荷線を 1 本貫通させます。  
CT の端子から本器の CT 入力端子への配線を行います。  
極性はありません。

30A用 : CT CTL-6-S  
50A用 : CT CTL-12-S36-8



#### (2) ヒータ電流値モニタ

電流検出器 ( CT ) より検出された電流を表示する画面です。

```
5-7
Heater [ 0.0A ]
HBA [ OFF ]
HLA: OFF
HBM: Lock HB: OUT1
```

表示範囲 : 0.0 ~ 50.0 A

- ・ CT 検出の電流が 55.0A 以上になると、表示画面に HB\_HH が表示されます。
- ・ CT が電流を検出できなかった場合は、表示画面に —— が表示されます。

#### (3) ヒータ断線警報電流値 (HBA)

調節出力が ON の時に負荷線の電流値を CT により検出し、設定電流値より小さい場合は異常として警報を出力します。

```
5-7
Heater [ 0.0A ]
HBA [ OFF ]
HLA: OFF
HBM: Lock HB: OUT1
```

設定範囲 : OFF, 0.1 ~ 50.0 A

初期値 : OFF

#### Note

- ・ このヒータ断線警報を使用する為には、EV/DO 動作モードの設定で HBA を割付けする必要があります。

**(4) ヒータループ警報電流値 (HLA)**

調節出力が OFF の時に負荷線の電流値を CT により検出し、設定電流値より大きい場合は異常として警報を出力します。

5-7	設定範囲	: OFF, 0.1 ~ 50.0 A
Heater [ 0.0A ]	初期値	: OFF
HBA: OFF		
HLA <input checked="" type="checkbox"/> OFF		
HBM: Lock HB: OUT1		

*Note*

- ・このヒータループ警報を使用する為には、EV/DO 動作モードの設定で、イベントまたは外部出力に HLA を割付ける必要があります。

**(5) ヒータ断線・ヒータループ警報モード (HBM)**

警報出力のモードとして、リアルモードとロックモードの選択をすることができます。

5-7	設定範囲	: Real, Lock
Heater [ 0.0A ]	初期値	: Real
HBA: OFF		
HLA: OFF		
HBM <input checked="" type="checkbox"/> Lock HB: OUT1		

- Real : 一度警報を出力しても、ヒータ電流値が正常値にもどった場合出力を解除します。
- Lock : 一度警報を出力した場合、警報出力がロック（固定）されたままになり、ヒータ電流値が正常に戻っても警報は出力され続けます。警報電流値を OFF と設定するか又は電源を OFF にして警報出力を解除します。

**(6) ヒータ断線検出の選択 (HB)**

二出力仕様で断線検出を行う調節出力を選択設定します。  
出力種類が Y/Y、P/P、Y/P、P/Y のいずれかの組み合わせの場合に選択します。

5-7	設定範囲	: OUT1, OUT2
Heater [ 0.0A ]	初期値	: OUT1
HBA: OFF		
HLA: OFF		
HBM: Lock HB <input checked="" type="checkbox"/> OUT1		

## 13-4 通信

### (1) 通信の設定

通信の詳細は、別マニュアルの「FP23 シリーズ プログラム調節計 通信（インターフェース）（RS-232C/RS-485）取扱説明書（詳細編）」を参照してください。ここでは設定項目のみ、説明します。

5-8

COM PROT	SHIMADEN
ADDR:	1
BPS:	9600
MEM:	EEP

PROT : 通信プロトコル

設定範囲 : SHIMADEN, MOD\_ASC, MOD\_RTU

初期値 : SHIMADEN

ADDR : 通信アドレス

設定範囲 : 1~98

初期値 : 1

BPS : 通信速度

設定範囲 : 2400, 4800, 9600, 19200

初期値 : 9600

MEM : 通信メモリモード

設定範囲 : EEP, RAM, R\_E

初期値 : EEP

5-9

COM DATA	7
PARI:	EVEN
STOP:	1
DELY:	10 ms

DATA : 通信データ長

設定範囲 : 7, 8

初期値 : 7

PARI : 通信パリティ

設定範囲 : EVEN, ODD, NONE

初期値 : EVEN

STOP : 通信ストップビット

設定範囲 : 1, 2

初期値 : 1

DELY : 通信ディレイ時間

設定範囲 : 1~50ms

初期値 : 10ms

5-10

COM CTRL	STX_ETX_CR
BCC:	ADD

CTRL : 通信コントロール

設定範囲 : STX\_ETX\_CR, STX\_ETX\_CRLF,  
@:\_CR

初期値 : STX\_ETX\_CR

BCC : 通信 BCC チェック

設定範囲 : ADD, ADD\_two's cmp, XOR, None

初期値 : ADD

**(2) 通信の選択**

各種データの設定・変更を、本器前面キーで行うか通信（オプション）で行うかを選択します。

1-1

AT :	OFF
MAN:	OFF
COM	LOCAL

AT :	OFF
MAN:	OFF
COM	<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL

設定範囲 : LOCAL, COM

初期値 : LOCAL

ローカル運転中は、通信の選択に鍵の印が表示されます。前面キー操作による LOCAL（ローカル）⇒ COM（通信）への変更はできません。

ローカル運転中でも、通信機能を使って、ホストから本器にコマンドを送ることで、LOCAL⇒ COM へと切替えることができます。

また、通信中には、前面キー操作により COM ⇒ LOCAL の変更が可能です。

通信では、COM（通信）⇔ LOCAL（ローカル）の選択設定を行うことができます。

LOCAL : 設定・変更は、前面キー（ローカル）で行います。

通信による設定・変更はできません。

COM : 設定・変更を通信によって行います。

計器前面キーによる設定・変更はできません。

## 14 キーロックの設定

以下の操作は必要に応じて、実施してください。

### 14-1 キーロックの設定


#### (1) キーロック画面の表示

基本画面から LOCK, etc 画面群（グループ 8）を、**GRP** キーを押して、呼び出します。

LOCK, etc 画面群画面内で、**SCRN** キーを押して、設定・変更する画面に切替えます。


画面内のパラメータは、**↻** キーを押すことで選択します。

さらに、パラメータを **◀** , **▼** , **▲** キーを押すことで設定し、**ENT** キーで確定登録します。



#### (2) キーロック

キーロックをかけると、LCD 画面の該当パラメータに **🔒** マークが表示され設定・変更ができなくなります。



設定範囲 : OFF, LOCK1, LOCK2, LOCK3

初期値 : OFF

LOCK1 : SV 関連, AT, MAN, EV/DO 動作点以外のパラメータがキーロックされます。

LOCK2 : SV 関連以外のパラメータがキーロックされます。

LOCK3 : 全てのパラメータがキーロックされます。

(キーロックパラメータを除く)

各モードでロックされるパラメータの詳細は、「18 パラメータ一覧表」を参照してください。



## 15 運転の監視と実行/停止

プログラム制御もしくは定値制御を実行するには、まずは基本画面（No. 0-0）に移動する必要があります。

他の画面を表示している場合には、**[DISP]** キーを押して、基本画面に移動します。

### 15-1 基本画面での操作

リセット状態において基本画面では以下のことが行えます。


- (1) スタートパターンを設定
- (2) スタートステップを設定
- (3) FIX モード設定（プログラムモード⇔FIX モード移行）
- (4) FIX SV 値の変更（実行時も可）
- (5) プログラム制御／定値制御の実行

#### (1) スタートパターン設定

プログラム開始前にスタートパターンを設定します。

基本画面群先頭画面で **[PTN]** キーを押すと LCD 表示部のプログラムパターン No. が点滅し増加します。（点滅状態で **[▲]**、**[▼]** キーでも変更可能）

変更後 **[ENT]** キーを押してプログラムパターン No. を確定すると点滅が停止します。




## (2) スタートステップ設定

プログラム開始前にスタートステップを設定します。

基本画面群先頭画面で **[STEP]** キーを押すと LCD 表示部のプログラムステップ No. が点滅し増加します。（点滅状態で **[▲]**、**[▼]** キーでも変更可能）

変更後に、**[ENT]** キーを押してプログラムステップ No. を確定すると点滅が停止します。



なお、スタートステップに“0”を設定すると、そのパターンを実行しません。制御を実行する場合には、スタートステップに“0”以外の値を設定してください。

## (3) FIX モード設定

基本画面群先頭画面で **[PTN]** キーを押すと LCD 表示部のプログラムパターン No. が点滅し増加します。（点滅状態で **[▲]**、**[▼]** キーでも変更可能）

「F」を選択し、**[ENT]** キーを押して確定すると点滅が停止します。



### Note


- ・プログラムモード→FIXモードへの切替え時は、FIX MOVE の設定により移行動作が異なりますので注意が必要です。  
詳細は、「10-4 FIX MOVE の設定」を参照してください。

## (4) FIX SV 値設定 (FIX モード時のみ)

FIX モード時、モニタグループ先頭画面で **[◀]**、**[▲]**、**[▼]** キーを押すと SV 表示部最小桁が点滅します。

**[◀]** キーを押して数値上の点滅を変更したい桁へ移動させ、**[▲]**、**[▼]** キー操作で SV 値を変更することができます。変更後 **[ENT]** キーを押して確定すると数値上の点滅が消えます。

## 15-2 ステップ No. と SV の表示



リセット状態におけるスタートステップ No. と SV 表示の関係は、次のとおりです。

スタートステップ No. 表示	SV 表示	
	PRG モード	FIX モード
0	スタート SV	
1	スタート SV	
2~400	前のステップ SV	
— — —		FIX SV

## 15-3 制御の実行と停止の方法

制御実行の前に、以下の点を、もう一度確認してください。

1. 基本画面になっているか？
2. 実行する制御モード（プログラム or FIX）になっているか？
3. 実行するスタートパターン、スタートステップになっているか？

以上を確認してから、制御を実行します。

基本画面で **[ENT]** + **[DISP]** キーを押し、制御を実行します。

また制御実行中に **[ENT]** + **[DISP]** キーを押し、制御を停止できます。




## 16 制御実行中の操作

### 16-1 制御実行中のモニタ


#### (1) 基本画面

プログラム制御実行中は現在実行中のパターンとステップが表示されます。また定値制御時は、パターン表示部に「F」、ステップ表示部は「—」が消えた状態となります。




#### (2) 出力値表示

上段に調節出力 1 (OUT1)、下段に調節出力 2 (OUT2 : オプション) の出力値を%およびバーグラフで表示します。(一出力仕様の場合、OUT2 は表示されません)




手動出力時、 キーで OUT1 または OUT2 を選択し、、、 キー操作で出力の増減が可能です。詳細は、「16-3 調節出力の自動/手動切換」の説明を参照してください。



#### (3) プログラムステータスマニタ

プログラム実行に関連するステータス表示です。




- GUA : ギャランティソーク時に点灯
- UP : 上昇ステップ実行中に点灯
- LVL : 平坦ステップ実行中に点灯
- DWN : 下降ステップ実行中に点灯

**(4) ステップ残り時間モニタ**


プログラム実行中のみ表示される画面です。

現在実行中のステップ残り時間を表示します。DI より停止 (RST) が入力された場合と、DI で FIX モードに移行した場合は、基本画面に戻ります。

**(5) プログラムモニタ**

プログラムパターンをグラフ化し表示します。

10 ステップを超えたプログラムでは、▲ キーで次の 10 ステップ、▼ キーで前の 10 ステップと、10 ステップ単位で、モニタを切替えることができます。

**(6) パターンリンクモニタ**

プログラム実行中のみ表示される画面です。

パターンリンクの設定状況と実行状態を表示します。

現在実行中のパターン番号は点滅します。

0-5

PTN	Link
1- 2- 4- 3- 5-10	
1- 5-10- 2- 3- 3- 2	
9- 7- 4- 1- 1- 3- 3	

**(7) 制御実行中の情報モニタ**

制御実行中のみ表示される画面です。

制御実行中に下記 4 種類のパラメータの状態を表示します。

ただし定値制御 (FIX) 時は、PID No.のみ表示となります。

0-6

PTN LNK:	1/	1
PTN REP:	1/	1
STP LOP:	1/	1
PID No.	1	

PTN LNK : パターンリンク実行回数/設定回数を表示します。

PTN REP : パターン実行回数/設定回数を表示します。

STP LOP : ステップループの 実行回数/設定回数を表示します。

PID No. : 現在使用している PID No. を表示します。

## 16-2 オートチューニングの実行と中止

オートチューニング（AT）の実行／停止ができます。

実行中はATのステータスランプが点滅、実行待機中は点灯、終了または停止すると消灯します。

1-1	AT	OFF
	MAN	OFF
	COM	LOCAL

設定範囲 : ON, OFF

初期値 : OFF

### オートチューニングとは？

最適な PID 定数をリミットサイクル法により自動的に演算し、その値によって調節動作が行われます。

#### Note

- ・AT を実行する際は出力リミッタの影響を受ける為、AT 実行の前に調節出力値の下限、上限値を設定してください。（通常は下限=0%, 上限=100%とします）

#### ■ AT 実行不可（前面キー）

	プログラムモード	FIXモード
リセット状態(RST)	AT 実行不可	AT 実行不可
手動出力(MAN)状態	AT 実行不可	AT 実行不可
ゾーンPIDが「PV」に設定	AT 実行不可	AT 実行不可
PV値がスケールオーバ	AT 実行不可	AT 実行不可
PID P=OFF (ON-OFF 制御)	AT 待機	AT 実行不可

#### ■ AT 終了条件

	プログラムモード	FIXモード
RUN 状態→リセット状態(RST)に移行した時	AT 終了	AT 終了
出力が0%または100%の状態です約200分経過した時	AT 終了	AT 終了
停電時	AT 終了	AT 終了
PID 演算が終了した時	— — —	AT 終了
全 PID No. (No. 1~No. 10) の演算が終了した時	AT 終了	— — —
PV 値がスケールオーバした時	AT 終了	AT 終了


## ■ プログラム制御時の AT について

AT を実行した時点で実行中のステップが傾斜部か平坦部かを判断し、傾斜部では AT 待機状態（ランプ点灯）で次のステップを待ちます。平坦部では AT が実行（ランプ点滅）され、そのステップで使用される PID 定数が自動設定されます。

ただし以下の条件下では、上記動作しないことがありますので注意してください。

- (1) 傾斜部でもホールド状態であれば AT は実行されません。
- (2) PV スケールオーバ時は AT が強制終了します。
- (3) P=OFF（ON-OFF 制御）時は AT 待機状態となります。
- (4) 一度 AT 実行されて適切な PID 値が設定された PID No. を使用しているステップでは、プログラム終了まで平坦部でも AT 待機状態となり、再度 AT をやり直さない限り AT は実行されません。

Step3 で AT を実行した場合の例を、以下に示します。



- Step3 傾斜部なので AT は待機状態（AT LED 点灯）  
 Step4 平坦部 PID2 の AT を実行（AT LED 点滅）、残り時間で待機状態（AT LED 点灯）  
 Step5 傾斜部なので AT は待機状態（AT LED 点灯）  
 Step6 平坦部 PID3 の AT を実行（AT LED 点滅）、残り時間で待機状態（AT LED 点灯）  
 Step7 傾斜部なので AT は待機状態（AT LED 点灯）  
 Step8 Step4 で PID2 の演算が終了しているため AT は待機状態（AT LED 点灯）  
 ※1 プログラム終了（Step8）で AT も終了（AT LED 消灯）  
 ※2 この例の場合 PID1 の AT は行わない

### Note

- ・平坦部にてステップ実行時間が不足し AT が終了しない場合は、その No. の AT 実行は次に持ち越されます。

## ■ 定値制御時（FIX）の AT について

FIX 制御時は AT を開始した時点から AT ランプが点滅して実行されます。また AT が終了した時は自動的に AT ランプが消灯し終了します。

### 16-3 調節出力の自動/手動切換

調節出力を自動または手動出力させるかを切替えます。

通常は自動運転を行いますますが装置の試験時等調節出力を手動で設定したい場合に使用します。

手動出力時、調節出力は設定された値を出力し続け、フィードバック制御は行われませんので注意が必要です。

手動出力中は MAN のモニタランプが点滅します。

1-1		設定範囲 : OFF, ON
AT	OFF	初期値 : OFF
MAN	OFF	
COM	LOCAL	

MAN 実行条件（前面キーおよび外部スイッチ入力共通）は次のとおりです。

- (1) AT 実行中（AT=ON）でないこと。
- (2) リセット状態（RST）でないこと。

#### (1) MAN 出力操作

一出力仕様の場合には、OUT2 の出力値、出力バーグラフは画面表示されません。

1-1		0-1	
AT	OFF	OUT1	0 50 100
MAN	ON	30.0%	0 50 100
COM	LOCAL	OUT2	0 50 100
		0.0%	

1. 画面 1-1 で、MAN（手動）をカーソルで選択し、ON を選択登録すると手動出力状態になります。
2. 次に調節出力を手動で操作するため、**[DISP]** キーで基本画面（グループ 0）に移動し **[SCRN]** キーで出力値表示（0-1）の画面に移動します。  
この時、LCD 画面左上にカーソル（) が表示されていることを確認してください。
3. **[↶]** キーで OUT1 または OUT2 を選択し、**[◀]** , **[▲]** , **[▼]** キー操作で出力の増減が可能です。  
なお、**[ENT]** キーによる登録確定操作は必要ありません。

#### (2) キーによる簡単な MAN 出力の操作

出力値表示画面（0-1）で、**[ENT]** + **[▲]** キーまたは **[ENT]** + **[▼]** キーを押して、手動/自動出力切替えが行えます。

0-1	
OUT1	0 50 100
30.0%	0 50 100
OUT2	0 50 100
0.0%	

**[ENT]** + **[▲]** または **[ENT]** + **[▼]**


## 16-4 プログラムの一時保持（HLD）と再開

プログラム実行中に動作を一時保持する機能で、ON 設定で HLD 実行、OFF 設定で HLD 解除します。

また、HLD 実行中は HLD のモニタランプが点灯します。

1-2			
HLD	<input checked="" type="checkbox"/>	OFF	設定範囲 : OFF, ON
ADV:		OFF	初期値 : OFF
Start PTN:		1	

以下の例は、HLD 解除時は Step5 の残時間で SV5 に到達するよう制御します。



- ※1 ギャランティソーク中でも HLD は有効となります。
- ※2 HLD 中は ADV 実行できません。
- ※3 キー入力、通信での HLD 操作は、DI 割付けなしの時有効となります。(DI 入力優先)
- ※4 HLD DI 入力 ON で プログラム実行した場合は PV スタート機能の SV 値に依存します。  
例) PV スタート ON 時、PV スタートの SV 値でホールド  
PV スタート OFF 時、スタート SV でホールド
- ※5 HLD 中はスタート SV、ステップ SV、タイムシグナル関連のパラメータを変更しても HLD が解除されるまで反映されません。

## 16-5 アドバンスの実行

プログラム運転中に現在のステップ（または時間）から次のステップ（または時間）へ強制的に移行させることができます。

- ①ステップ移行 : ステップ単位（1ステップ）で先送りする
- ②時間移行 : 時間単位で先送りする

ADV 実行による移行動作の設定および時間移行を設定した際の ADV 時間については、「9-1(5) アドバンスモード」と「9-1(6) アドバンス時間」を参照してください。

1-2	
HLD:	OFF
ADV	OFF
Start PTN:	1


設定範囲 : ON, OFF

初期値 : OFF


### Note

- ・ ADV が実行されてから約 2 秒間、ADV は無効となります。
- ・ ギャランティソーク（GUA）状態の時はステップ、時間共に GUA を解除して次のステップへ移行するだけとなります。
- ・ ホールド中（HLD）にアドバンス実行はできません。

### 例) ADV によるステップ移行（Step5 を強制終了し Step6 へ移行）



## 例) ADVによる時間移行 (ADV時間だけ移行)

*Note*

- ・ 時間選択でそのステップの残り時間より ADV 時間の方が大きい場合には次のステップを越えての先送りはしないでステップ選択と同様、次のステップへ進むだけとなります。

## 17 エラー表示

### 17-1 電源 ON 時の動作チェック異常

本器は、異常を検出した場合には、以下のエラーコードを PV 表示部に表示します。

表示	原因	
<i>E - r o n</i>	ROM の異常	左記の状態になった場合は、すべての出力は OFF または 0% となります。
<i>E - r A n</i>	RAM の異常	
<i>E - E E P</i>	EEPROM の異常	
<i>E - A d 1</i>	入力 1 A/D の異常	
<i>E - S P c</i>	ハードウェア異常	

### お願い

- ・ 上記のメッセージが表示された場合は、修理または交換が必要となりますので、すみやかに電源を OFF して、代理店あるいは弊社営業所まで、ご連絡ください。

## 17-2 PV 入力 of 異常

本器の制御実行中に、PV 入力関係に異常を検出した場合には、以下のエラーコードを PV 表示部に表示します。

表示	原因
<b>Sc.LL</b>	PV 値が測定範囲の下限 (-10%FS) を超えた
<b>Sc.HH</b>	PV 値が測定範囲の上限 (+110%FS) を超えた
	熱電対の断線
	測温抵抗体の A が断線
<b>b----</b>	測温抵抗体の B が 1 本または 2 本断線。あるいは、測温抵抗体全ての線が断線。この場合の本器の動作は、PV が上限方向に振り切った状態となります。
<b>EW.LL</b>	熱電対入力で基準接点補償 (-20°C) が下限側に異常の場合
<b>EW.HH</b>	熱電対入力で基準接点補償 (+80°C) が上限側に異常の場合

### お願い

- ・ 上記のメッセージが表示された場合には、入力についてチェックしてください。入力やヒータ電線に異常がない場合は他の原因も考えられますので、代理店あるいは弊社営業所に、ご連絡ください。

## 17-3 ヒータ電流の異常 (オプション)

本器の制御実行中に、ヒータ電流の異常を検出した場合には、以下のエラーコードを LCD に表示します。

表示	原因
<b>Hb.HH</b>	ヒータ電流が 55.0A を超えた場合

## 18 パラメータ一覧表

以下に、FP23 で使用している全てのパラメータを示します。  
お客様が設定できないパラメータは記載していません。

- 表示記号 : LCD 画面に表示されるパラメータ記号を示します。  
 機能内容 : 表示、設定の内容を示します。  
 設定範囲 : 設定できるパラメータ、数値の範囲を示します。  
 初期値 : 工場出荷時の設定値を示します。  
 (お客様の指定値にカスタマイズ出荷している場合を除く)  
 Lock : 数字はキーロックが有効になるレベルを示します。
- ★印 : レンジ設定、単位設定、PV スケーリング設定 いずれかを変更した場合、初期化される恐れがあるパラメータです。  
 上記設定を変更した際は★印のパラメータを再確認する必要があります。

### 18-1 実行画面群 (グループ1)

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
AT	オートチューニング実行	ON/OFF	OFF	2
MAN ★	調節出力操作切替	ON/OFF	OFF	2
COM	通信モード	LOC : 本体設定 COM : 通信設定	LOC	2
HLD	ホールド実行	ON/OFF	OFF	
ADV	アドバンス実行	ON/OFF	OFF	1
Start PTN	スタートパターン No.	1~20	1	1
PTN Link Reps	パターンリンク実行回数	0~9999	0	1
Link Format 1st ~ 20th	パターンリンク設定	0~割付パターン上限	0	1
FIX MODE	FIX モード切替	ON/OFF	OFF	1
FIX SV ★	FIX SV 値設定	SV リミッタ設定範囲内	0 digit	3
FIX PID	FIX PID No. 選択	1~10	1	1
FIX MOVE	FIX ムーブ切替	EXE EXE/STBY EXE/TRCK	EXE	1
FIX EV Set Point EV1~EV3 ★	FIX EV 動作点 設定	DEV_Hi : -25000~25000 digit DEV_Low: -25000~25000 digit DEV_Out: 0~25000 digit DEV_In : 0~25000 digit PV_Hi : 測定範囲内 PV_Low : 測定範囲内	25000 digit -25000 digit 25000 digit 25000 digit 測定範囲上限値 測定範囲下限値	2

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
FIX DO Set Point D01~D013 ★	FIX DO 動作点 設定	DEV_Hi :-25000~25000 digit DEV_Low :-25000~25000 digit DEV_Out :0~25000 digit DEV_In :0~25000 digit PV_Hi :測定範囲内 PV_Low :測定範囲内	25000 digit -25000 digit 25000 digit 25000 digit 測定範囲上限値 測定範囲下限値	2

## 18-2 プログラム画面群 (グループ2)

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
Num. of STEP	ステップ数	0~割付ステップ上限	20	1
Start STEP	スタートステップ	0~ステップ数	1	1
Start SV ★	スタートSV	SV リミッタ設定範囲内	0 digit	3
PTN Repts	パターン実行回数	1~9999 回	1	1
Loop Setup				
Start	スタートステップ No.	1~ステップ数	1	1
End	エンドステップ No.	1~ステップ数	1	1
Reps	実行回数	1~9999 回	1	1
GUArantee Soak				
Zone ★	ギヤランティソークゾーン	OFF, 1~9999 digit	OFF	1
Time ★	ギヤランティソークタイム	00:00~99:59	00:01	1
PV Start	PV スタート	ON/OFF	OFF	1
EV Set Point EV1~EV3 ★	EV 動作点設定	DEV_Hi :-25000~25000 digit DEV_Low:-25000~25000 digit DEV_Out:0~25000 digit DEV_In : 0~25000 digit PV_Hi :測定範囲内 PV_Low :測定範囲内	25000 digit -25000 digit 25000 digit 25000 digit 測定範囲上限値 測定範囲下限値	2
DO Set Point D01~D013 ★	DO 動作点設定	DEV_Hi :-25000~25000 digit DEV_Low:-25000~25000 digit DEV_Out:0~25000 digit DEV_In :0~25000 digit PV_Hi :測定範囲内 PV_Low :測定範囲内	25000 digit -25000 digit 25000 digit 25000 digit 測定範囲上限値 測定範囲下限値	2
TS1~TS8				
ON STEP	タイムシフト ON ステップ	OFF, 1~ステップ数	OFF	1
ON Time	タイムシフト ON 時間	00:00~99:59	00:00	1
OFF STEP	タイムシフト OFF ステップ	OFF, 1~ステップ数	OFF	1
OFF Time	タイムシフト OFF 時間	00:00~99:59	00:00	1

## 18-3 ステップ画面群（グループ 2S）

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
STEP001~400				
SV ★	ステップSV	SV リミッタ設定範囲内	0 digit	3
Time	ステップ時間	00:00~99:59	00:01	1
PID	ステップPID No.	0~10	0	1

## 18-4 PID画面群（グループ 3）

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock	
PID01~10-OUT1					
P	No.1 比例帯 (OUT1)	OFF, 0.1~999.9 %	3.0 %	1	
I	No.1 積分時間 (OUT1)	OFF, 1~6000 s	120 s	1	
D	No.1 微分時間 (OUT1)	OFF, 1~3600 s	30 s	1	
DF ★	No.1 動作隙間 (OUT1)	1~9999 digit	20 digit	1	
MR	No.1 マニュアルセット (OUT1)	-50.0~50.0 %	0.0 % (一出力仕様時) -50.0 % (二出力仕様時)	1	
SF	No.1 目標値関数 (OUT1)	0.00~1.00	0.40	1	
ZN ★	No.1 PID ゾーン	測定範囲内	0 digit	1	
PID01~10-OUT2					
P	No.1 比例帯 (OUT2)	OFF, 0.1~999.9 %	3.0 %	1	
I	No.1 積分時間 (OUT2)	OFF, 1~6000 s	120 s	1	
D	No.1 微分時間 (OUT2)	OFF, 1~3600 s	30 s	1	
DF ★	No.1 動作隙間 (OUT2)	1~9999 digit	20 digit	1	
DB ★	No.1 デッドバント (OUT2)	-19999~20000 digit	0 digit	1	
SF	No.1 目標値関数 (OUT2)	0.00~1.00	0.40	1	
ZN ★	No.1 PID ゾーン	測定範囲内	0 digit	1	
PID01 ~10	OUT1L	No.1 出力リミッタ下限値 (OUT1)	0.0~100.0 %	0.0 %	1
	OUT1H	No.1 出力リミッタ上限値 (OUT1)	0.0~100.0 %	100.0 %	1
	OUT2L	No.1 出力リミッタ下限値 (OUT2)	0.0~100.0 %	0.0 %	1
	OUT2H	No.1 出力リミッタ上限値 (OUT2)	0.0~100.0 %	100.0 %	1
Zone PID1	ゾーン 1PIDモード	OFF : 切替なし PV : PV ゾーン切替 SV : SV ゾーン切替	OFF	1	
HYS1 ★	ゾーン 1 ヒステリシス	0~10000 digit	20 digit	1	
AT Point ★	オートチューニングポイント	0~10000 digit	0	1	

## 18-5 EV/DO 画面群 (グループ4)

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
EV1~EV3, D01~D013				
MD	EV1~3 D01~13 動作モード	None : 動作なし DEV Hi : 上限偏差警報 DEV Low : 下限偏差警報 DEV Out : 上下限偏差外警報 DEV In : 上下限偏差内警報 PV Hi : PV 上限絶対値警報 PV Low : PV 下限絶対値警報 SO : スケールオーバ FIX : FIX モード時 AT : オートチューニング 実行中 MAN : マニュアル動作中 LOGIC : 論理演算 (※1 ※2) Direct : ターゲット出力 (※3) RUN : RUN HLD : プログラムホールド 中 GUA : ギャランティスタート STEP : ステッピング PRG END : プログラム終了 TS1 : タイミング 1 TS2 : タイミング 2 TS3 : タイミング 3 TS4 : タイミング 4 TS5 : タイミング 5 TS6 : タイミング 6 TS7 : タイミング 7 TS8 : タイミング 8 HBA : ヒータ断線警報出力中 HLA : ヒータループ 警報出力中	EV1:DEV Hi EV2:DEV Low EV3:RUN  D01~13:None	1
ACT	EV1~EV3 D01~D013 出力特性	N. O. : 開状態 N. C. : 閉状態	N. O.	1
DF ★	EV1~EV3 D01~D013 動作隙間	1~9999 digit	20 digit	1
IH	EV1~EV3 D01~D013 待機動作	OFF/1/2/3	OFF	1
DLY	EV1~EV3 D01~D013 遅延時間	OFF, 1~9999 s	OFF	1
EV1~EV3 MD LOGIC 時				
SRC1, SRC2	入力 1, 入力 2	None/TS1~TS8/DI1~DI10	None	1
Gate1, Gate2	入力 1, 入力 2	BUF/INV/FF	BUF	1
Log MD	論理演算モード	AND/OR/XOR	AND	1
D04, D05 MD LOGIC 時				
SRC	入力	None/TS1~TS8/DI1~DI10	None	1
Log MD	論理演算モード	Timer/Counter	Timer	1
Time	タイマ	OFF, 1~5000 s	OFF	1
Count	カウンタ	OFF, 1~5000	OFF	1

※1: 論理演算 (AND, OR, XOR) は、LOGIC EV1~EV3, D01~D03 のみ、割付可能です。

※2: 論理演算 (Timer, Count) は、D04, D05 のみ、割付可能です。

※3: ダイレクト出力は、通信オプション使用時に D06~D013 のみ割付可能です。

### 18-6 DI/オプション画面群 (グループ5)

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
DI1	DI1 割付	RUN/RST (固定)	RUN/RST	1
DI2	DI2 割付	None RUN/RST RST HLD ADV FIX MAN LOGIC	None	1
DI3 DI4 DI6 DI7 DI9 DI10	DI3 割付 DI4 割付 DI6 割付 DI7 割付 DI9 割付 DI10 割付	None RUN/RST RST HLD ADV FIX MAN LOGIC	None	1
DI5	DI5 割付	None RUN/RST RST HLD ADV FIX MAN LOGIC PTN2bit PTN3bit PTN4bit PTN5bit	None	1
DI8	DI8 割付	None RUN/RST RST HLD ADV FIX MAN LOGIC PTN2bit PTN3bit	None	1

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
Ao1MD	アナログ出力1 種類	PV : 測定値 SV : 設定値 DEV : 偏差値 OUT1 : 出力値1 OUT2 : 出力値2	PV	1
Ao1_L ★	アナログ出力1 下限側スケール	PV, SV : 測定範囲内 DEV : -100.0~100.0 % OUT1, OUT2: 0.0~100.0 %	設定範囲 下限値	1
Ao1_H ★	アナログ出力1 上限側スケール	PV, SV : 測定範囲内 DEV : -100.0~100.0 % OUT1, OUT2: 0.0~100.0 %	設定範囲 上限値	1
Ao2MD	アナログ出力2 種類	PV : 測定値 SV : 設定値 DEV : 偏差値 OUT1 : 出力値1 OUT2 : 出力値2	SV	1
Ao2_L ★	アナログ出力2 下限側スケール	PV, SV : 測定範囲内 DEV : -100.0~100.0 % OUT1, OUT2: 0.0~100.0 %	設定範囲 下限値	1
Ao2_H ★	アナログ出力2 上限側スケール	PV, SV : 測定範囲内 DEV : -100.0~100.0 % OUT1, OUT2: 0.0~100.0 %	設定範囲 上限値	1
Heater	ヒータ電流値モタ	0.0~50.0A	—	—
HBA	ヒータ断線警報	OFF, 0.1~50.0 A	OFF	1
HLA	ヒータループ警報	OFF, 0.1~50.0 A	OFF	1
HBM	ヒータ断線モード	Lock : ロック / Real : リアル	Lock	1
HB	ヒータ電流検出選択	OUT1 : 調節出力1 / OUT2 : 調節出力2	OUT1	1
COM PROT	通信プロトコル	SHIMADEN, MOD_ASC, MOD_RTU	SHIMADEN	1
ADDR	通信アドレス	1~98	1	1
BPS	通信速度	2400 bps / 4800 bps / 9600 bps / 19200 bps	9600 bps	1
MEM	通信メモリーモード	EEP : EEPROM, RAM 書込み RAM : RAM のみ書込み R_E : SV, COM モード, out 以外 EEPROM 書込み	EEP	1
COM DATA	通信データ長	7 : 7bit 8 : 8bit	7	1
PARI	通信データパリティ	EVEN / ODD / None	EVEN	1
STOP	通信ストップビット	1 / 2	1	1
DELY	通信遅延時間	1~50 ms	10 ms	1
COM CTRL ※	通信コントロールコード	STX_ETX_CR / STX_ETX_CRLF / @ : _CR	STX_ETX_CR	1
BCC ※	通信BCCチェック	ADD ADD_two's cmp XOR None	ADD	1

※ シマデンプロトコルのみ

## 18-7 調節出力画面群（グループ6）

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
OUT1 ACT	出力1 制御特性	Reverse : 逆特性 Direct : 正特性	Reverse	1
RST	出力1 リセット時の出力 <sup>0</sup> リセット値	0.0~100.0 %	0.0 %	1
ERR	出力1 エラ-時の出力 <sup>0</sup> リセット値	0.0~100.0 %	0.0 %	1
CYC	出力1 比例周期	1~120 s	接点(Y) : 30 s SSR (P) : 3 s	1
OUT2 ACT	出力2 制御特性	Reverse : 逆特性 Direct : 正特性	Direct	1
RST	出力2 リセット時の出力 <sup>0</sup> リセット値	0.0~100.0 %	0.0 %	1
ERR	出力2 エラ-時の出力 <sup>0</sup> リセット値	0.0~100.0 %	0.0 %	1
CYC	出力2 比例周期	1~120 s	接点(Y) : 30 s SSR (P) : 3 s	1
Rate Limiter				
Out1	出力1 変化率リミッタ	OFF, 0.1~100.0 %/s	OFF	1
Out2	出力2 変化率リミッタ	OFF, 0.1~100.0 %/s	OFF	1

## 18-8 単位・レンジ画面群（グループ7）

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
PV Bias ★	PV バイアス	-10000~10000 digit	0 digit	1
PV Filter	PV フィルタ	OFF, 1~100 Sec	OFF	1
PV Slope ★	PV スロープ	0.500~1.500 digit	1.000	1
RANGE	測定レンジ	01~19 : 熱電対 31~58 : 測温抵抗体 71~77 : 電圧 (mV) 81~87 : 電圧 (V)	06	1
Sc_L ★	PV 下限側スケーリング	-19999~29990 digit	0 digit	1
Sc_H ★	PV 上限側スケーリング	-19989~30000 digit	1000 digit	1
UNIT ★	測定単位	RTD, TC : °C, °F 電圧、電流 : °C, °F, %, None	RTD, TC: °C 電圧、電流: %	1
DP ★	小数点位置	XXXX. XXXX. X XXX. XX XX. XXX X. XXXX	XXXX. X	1
Figure ★	小数点以下桁数切替	Normal : 小数点以下有り Short : 小数点以下無し	Normal	1
CJ	冷接点補償	Internal : 内部補償 External : 外部補償	Internal	1
SQ. Root ★	開平演算 (リア入力時)	OFF : 演算なし ON : 演算あり	OFF	1
Low cut	ロカット (リア入力時)	0.0~5.0 %	1.0 %	1
PMD	折線近似モード	OFF : 折線近似演算なし ON : 折線近似演算あり	OFF	1
A1~A11	折線近似入力 1~11	-5.00~105.00 %	0.00 %	1
B1~B11	折線近似出力 1~11	-5.00~105.00 %	0.00 %	1

## 18-9 ロックその他画面群（グループ8）

表示記号	機能内容	設定範囲	初期値	Lock
KLOCK	キーロック	OFF : 解除 LOCK1 : SV, CONTROL 以外 LOCK2 : SV 以外 LOCK3 : 全て	OFF	
OUTPUT	出力モード	Single : 一出力 Dual : 二出力	一出力時 : Single 二出力時 : Dual	1
IR COM	前面赤外線通信の ON/OFF	ON : 有効 OFF : 無効	ON	1
SV Limit_L ★	SV リミット下限値	測定範囲内 ただし L<H	測定範囲下限値	1
SV Limit_H ★	SV リミット上限値	測定範囲内 ただし L<H	測定範囲上限値	1
Time Unit	時間単位	H/M : 時間/分 M/S : 分/秒	H/M	1
PRG. Wait	プログラム制御実行 遅延時間	00h00m~99h59m	00:00	1
SO Mode	入力異常モード	HOLD : ホールド状態 RUN : RUN 継続 RESET : リセット状態	HOLD	1
POWER ON	停電補償復帰動作	RESET : 停電補償復帰 動作なし CONTINUE : 停電補償復帰 動作あり	RESET	1
ADV Mode	アドバンス モード	Step : ステップ Time : 時間	Step	1
ADV Time	アドバンス 時間	00:00~99:59	00:00	1



## 19 設定パラメータ記録シート

本器ご利用の際には、多くのパラメータを設定します。

お客様がご使用の製品型式と設定された値を記録しておくことで、万一の場合のシステム復旧に役立ちます。

この記録シートをご活用ください。

### 19-1 製品型式コード

FP23-	S	□	□	□-	□□	□	□	□	□	□

### 19-2 グループ1（実行・制御）関連

項目	設定値
AT	
MAN	
HLD	
ADV	
Start PTN	
PTN Link Repts	
Link Format	
1st	
2nd	
3rd	
4th	
5th	
6th	
7th	
8th	
9th	
10th	
11th	
12th	
13th	
14th	
15th	
16th	
17th	
18th	
19th	
20th	

項目	設定値
FIX MODE	
FIX SV	
FIX PID	
FIX MOVE	
FIX EV1 Set Point	
FIX EV2 Set Point	
FIX EV3 Set Point	
FIX D01 Set Point	
FIX D02 Set Point	
FIX D03 Set Point	
FIX D04 Set Point	
FIX D05 Set Point	
FIX D06 Set Point	
FIX D07 Set Point	
FIX D08 Set Point	
FIX D09 Set Point	
FIX D010 Set Point	
FIX D011 Set Point	
FIX D012 Set Point	
FIX D013 Set Point	

## 19-3 グループ2 (プログラム・ステップ) 関連

PTN No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
Num. of STEP	
Start STEP	
Start SV	
PTN Repts	
Loop setup	
Start	
End	
Reps	
GUArantee Soak	
Zone	
Time	
PV Start	

項目	設定値
EV1 Set Point	
EV2 Set Point	
EV3 Set Point	
D01 Set Point	
D02 Set Point	
D03 Set Point	
D04 Set Point	
D05 Set Point	
D06 Set Point	
D07 Set Point	
D08 Set Point	
D09 Set Point	
D010 Set Point	
D011 Set Point	
D012 Set Point	
D013 Set Point	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

PTN No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
Num. of STEP	
Start STEP	
Start SV	
PTN Repts	
Loop setup	
Start	
End	
Reps	
GUArantee Soak	
Zone	
Time	
PV Start	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

項目	設定値
EV1 Set Point	
EV2 Set Point	
EV3 Set Point	
D01 Set Point	
D02 Set Point	
D03 Set Point	
D04 Set Point	
D05 Set Point	
D06 Set Point	
D07 Set Point	
D08 Set Point	
D09 Set Point	
D010 Set Point	
D011 Set Point	
D012 Set Point	
D013 Set Point	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	

STEP No. \_\_\_\_\_

項目	設定値
SV	
Time	
PID	



## Zone PID

項目	設定値
Zone PID1	
Zone HYS1	
AT Point	

## 19-5 グループ4 (イベント・D0) 関連

項目	EV1	EV2	EV3	D01	D02	D03
MD						
ACT						
DF						
IH						
DLY						
Log MD						
SRC1						
GATE1						
SRC2						
GATE2						

項目	D04	D05	D06	D07	D08	D09
MD						
ACT						
DF						
IH						
DLY						
Log MD				——	——	——
SRC			——	——	——	——
Time /Count			——	——	——	——

項目	D010	D011	D012	D013
MD				
ACT				
DF				
IH				
DLY				

## 19-6 グループ5 (DI・オプション) 関連

項目	設定
DI1	
DI2	
DI3	
DI4	
DI5	
DI6	
DI7	
DI8	
DI9	
DI10	
Ao1MD	
Ao1 L	
Ao1 H	
Ao2MD	
Ao2 L	
Ao2 H	

項目	設定
HBA	
HLA	
HBM	
HB	
COM	PROT
	ADDR
	BPS
	MEM
	DATA
	PARI
	STOP
	DELY
	CTRL
	BCC

## 19-7 グループ6 (調節出力) 関連

項目	OUT1	OUT2
ACT		
RST		
ERR		
CYC		
Rate Limiter		

## 19-8 グループ7 (単位・レンジ) 関連

## 入力設定関連

項目	設定値
PV Bias	
PV Filter	
PV Slope	
RANGE	
Sc_L	
Sc_H	
UNIT	
DP	
Figure	
CJ	
SQ. Root	
Low Cut	
PMD	

## 折れ点設定値

折れ点番号	設定値	
	An	Bn
n		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

## 19-9 グループ8 (ロックその他) 関連

項目	設定値
KLOCK	
OUTPUT	
IR COM	

項目	設定値
SV Limit_L	
SV Limit_H	
Time Unit	
PRG. Wait	
SO Mode	
POWER ON	
ADV Mode	
ADV Time	

## 20 仕様

### 20-1 表示

- ・ LED 表示 : 測定値 ( PV ) 7セグメント LED 赤色 5桁 / 文字高 16mm  
 設定値 ( SV ) 7セグメント LED 緑色 5桁 / 文字高 11mm
- ・ LCD 表示 : PTN No.、STP No.、グラフパターン、  
 OUT%グラフ、調節出力値、各種パラメータ表示、  
 128×32 ドットマトリクス液晶表示、  
 イエローグリーン LED バックライト付
- ステータス表示 : 17種類の動作状態(ステータス)表示  
 ステータス有効時、点灯または点滅
  - RUN 緑色/制御実行時点灯、プログラム実行待ち時点滅
  - HLD 緑色/プログラム運転一時停止時点灯、入力異常による  
プログラム一時停止時点滅
  - MAN 緑色/手動調節動作時点灯
  - FIX 緑色/FIX (定値制御) モード時点灯
  - EV1-EV3 橙色/イベント出力 ON 時点灯
  - DO1-DO5 橙色/DO 出力 ON 時点灯
  - COM 緑色/通信モード時点灯
  - EXT 緑色/スタートパターン外部切替割付時点灯
  - AT 緑色/オートチューニング実行時点滅、オートチューニ  
ング待機時点灯
  - OUT1 緑色/調節出力 1 時点灯
  - OUT2 緑色/調節出力 2 時点灯
- ・ 表示精度 : 測定範囲の $\pm ( 0.1\% + 1\text{digit} )$  (個別には測定範囲コード表参照)  
 TC 入力  $\pm ( 0.1\% \text{ FS} + 1^\circ\text{C} )$   
 Pt 入力  $\pm ( 0.1\% \text{ FS} + 0.1^\circ\text{C} )$   
 mV, V 入力  $\pm ( 0.1\% \text{ FS} + 1\text{digit} )$   
 mA 入力 外付抵抗精度による ( $\pm 0.1\% \text{ FS}$  は、注文時指定)
- ・ 表示精度維持範囲 :  $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- ・ 表示分解能 : 0.0001、0.001、0.01、0.1、1 (測定範囲により異なる)
- ・ サンプルング周期 : 0.1 秒 (100 msec)

### 20-2 設定

- ・ ローカル設定 : 前面キースイッチ ( 10 個 ) 操作による  
 SV 設定範囲 : 入力種類の測定範囲に同じ (設定リミッタ内)
- ・ 上下限設定リミッタ : 測定範囲内で任意 (下限値 < 上限値)

## 20-3 入力

- ・マルチ入力, マルチレンジ :  
熱電対入力, 測温抵抗体入力, 電圧入力 (mV, V), 電流入力 (mA)
- ・熱電対入力 (TC)
  - 入力種類 : B, R, S, K, E, J, T, N, PL II, PR40-20, WRe5-26, {L, U (DIN43710)}, K, 金鉄・クロメル (ケルビン単位)  
詳細は測定範囲コード表を参照
  - 表示範囲 : 測定範囲の±10%
  - 外部抵抗許容範囲 : 100Ω 以下
  - 入力抵抗 : 約 500kΩ
  - 基準接点補償 : 内部基準接点補償 / 外部基準接点補償 選択
  - 内部基準接点補償精度 :  
±1°C (18~28°Cの範囲)
  - バーンアウト機能 : 標準装備 (アップスケール)
- ・測温抵抗体入力 (RTD)
  - 入力種類 : JIS Pt100 / JPT100 三導線式 詳細は測定範囲コード表を参照
  - 表示範囲 : 測定範囲の±10% (ただし、-273.15°Cを超えない)
  - 導線抵抗許容範囲 : 一線あたり 10Ω 以下
  - 規定電流 : 約 1.1mA
- ・電圧入力 (mV, V)
  - 入力種類 : -10~10, 0~10, 0~20, 0~50, 10~50, 0~100, -100~100 mV  
-1~1, 0~1, 0~2, 0~5, 1~5, 0~10, -10~10 V  
マルチ入力、プログラマブルスケールリング  
詳細は測定範囲コード表参照
  - 入力抵抗 : 約 500kΩ
- ・電流入力 (mA)
  - 入力種類 : 4~20, 0~20 mA マルチ入力、プログラマブルスケールリング  
詳細は測定範囲コード表参照
  - 受信抵抗 : 250Ω 外付け抵抗による
- ・共通機能
  - サンプリング周期 : 0.1 秒 (100 msec)
  - PV バイアス : ±10000 digit
  - PV スロープ : 入力値の 0.500~1.500 倍
  - PV フィルタ : OFF, 1~100 秒
- ・入力演算 : 電圧, 電流入力時可
  - 開平演算 : ローカット範囲 0.0~5.0% FS
  - 折線近似演算 : 近似ポイント数 11 点
- ・アイソレーション : 入力と DI 入力, 各種出力間は絶縁 (入力とシステム, CT 入力間是非絶縁)

## 20-4 調節

- ・調節出力 : 一出力仕様, 二出力仕様(オプション)
- ・調節方式 : オートチューニング機能付き
  - (調節出力 1, 2 共通) エキスパート PID 調節
  - マルチ PID : PID No. 01~10 (10 種類)による  
各ステップ, FIX SV に対して個別設定
  - ゾーン PID : 個別 PID / ゾーン PID (最大 10 ゾーン) 選択可能
  - 比例帯 (P) : OFF, 0.1~999.9% (OFF : ON-OFF 動作)
  - 積分時間 (I) : OFF, 1~6000 秒 (OFF : P または PD 動作)
  - 微分時間 (D) : OFF, 1~3600 秒 (OFF : P または PI 動作)
  - マニュアルリセット (MR) : -50.0~50.0% (I=OFF 時有効)
  - デッドバンド (DB) : -19999~20000 digit (二出力仕様の調節出力 2 側)
  - 動作隙間 (DF) : 1~9999 digit (P=OFF 時有効)
  - 比例周期 : 1~120 秒 (接点, SSR 駆動電圧出力時)
- ・調節出力種類/定格 : 接点出力 (Y) 接点 (1c) 240V AC / 2.5A 抵抗負荷 1A 誘導負荷
  - (調節出力 1, 2 共通) 電流出力 (I) 4~20mA DC / 負荷抵抗 600Ω 以下
  - SSR 駆動電圧出力 (P) 12V±1.5V DC / 負荷電流 30mA 以下
  - 電圧出力 (V) 0~10V DC / 負荷電流 2mA 以下
- 出力精度 : ±0.5% FS (5~100%出力 / 精度維持温度範囲内)
- 分解能 : 約 1/14000 (電流, 電圧出力時)
- ・演算・出力更新周期 : 0.1 秒 (100msec)
- ・調節出力特性 : Reverse (加熱仕様) / Direct (冷却仕様) 調節出力 1, 2 個別設定  
(二出力仕様時 加熱/冷却, 加熱二段, 冷却二段 設定可)
- ・上下限出力リミッタ : 上限・下限 (PID No. および調節出力 1, 2 個別設定)
  - 設定範囲 0.0~100.0% (下限<上限)
- ・出力変化率リミッタ : OFF, 0.1~100.0% / 秒 (調節出力 1, 2 個別設定)
- ・エラー時調節出力 : 0.0~100.0% (調節出力 1, 2 個別設定)
- ・リセット時調節出力 : 0.0~100.0% (調節出力 1, 2 個別設定)
- ・手動調節
  - 自動/手動 切換 : バランスレス・バンプレス動作 (調節出力 1, 2 同時)
  - 出力設定範囲 : 0.0~100.0% 調節出力 1, 2 個別設定
  - 設定分解能 : 0.1%
- ・アイソレーション : 調節出力と各種入出力, システム間は絶縁  
ただし、調節出力 1, 2 の I, P, V 間には非絶縁

## 20-5 プログラム機能

- ・パターン数 : 最大 20 パターン
- ・ステップ数 : 最大 400 ステップ
- ・ステップ時間 : 0 分 0 秒～99 分 59 秒または 0 時間 0 分～99 時間 59 分
- ・パターン実行回数 : 最大 9999 回まで繰り返し可能
- ・ステップループ回数 : 最大 9999 回まで繰り返し可能
- ・パターンリンク設定 : 最大 20 パターンまで接続可能  
最大 9999 回まで実行可能
- ・リンク実行設定 : 最大 9999 回まで繰り返し可能
- ・プログラム設定 : 前面キースイッチまたは通信  
レベル 測定範囲に同じ  
時間 (1) 0～99 時間 59 分／1 ステップ  
時間 (2) 0～99 分 59 秒／1 ステップ  
傾斜設定 時間、レベルを設定することにより自動演算  
上昇、下降、勾配制御  
タイマ プログラム運転開始の遅延時間を設定  
00 時間 00 分～99 時間 59 分
- ・設定分解能  
レベル 0.1 または 1 (測定範囲により異なる)  
時間 1 分または 1 秒
- ・アドバンス機能 : 運転中に次のステップへ移行する。
- ・ホールド機能 : 運転中にプログラムの時間の進行を一時停止する。
- ・タイムシグナル設定  
登録数 パターン毎に最大 8 点 (TS1～TS8) イベント出力、D0 に割付け  
時間 (1) 0～99 時間 59 分  
時間 (2) 0～99 分 59 秒  
分解能 1 分または 1 秒
- ・ギャランティソークゾーン :  
勾配ステップから平坦ステップへ移行時、PV 値が設定ゾーン  
範囲または、設定時間以上にならない場合は、次のステップへ  
移行しない。  
設定分解能 0～9999 digit  
時間 (1) 0～99 時間 59 分  
時間 (2) 0～99 分 59 秒

## 20-6 イベント出力

- ・出力数 : EV1~EV3 合計3点
- ・出力定格 : 接点出力( a 接点 ) コモン共通  
240V AC / 1.0A 抵抗負荷
- ・出力更新周期 : 0.1 秒 ( 100msec )
- ・設定/選択 : 個別設定 ( 個別出力 ) / 選択 ( 出力指定 )
- 出力種類 :
  - 1) None 動作なし ( 割付なし )
  - 2) DEV Hi 上限偏差値警報
  - 3) DEV Low 下限偏差値警報
  - 4) DEV Out 上下限偏差外警報
  - 5) DEV In 上下限偏差内警報
  - 6) PV Hi PV 上限絶対値警報
  - 7) PV Low PV 下限絶対値警報
  - 8) SO スケールオーバ時 ON
  - 9) FIX FIX モード時 ON
  - 10) AT オートチューニング実行時 ON
  - 11) MAN 手動調節動作時 ON
  - 12) LOGIC 論理演算出力時 ON
  - 13) RUN 制御実行時 ON
  - 14) HLD プログラムホールド時 ON
  - 15) GUA ギャランティソーク時 ON
  - 16) STEP ステップ移行時 ON
  - 17) PRG. END プログラム終了時 ON
  - 18) TS1 タイムシグナル 1 ON
  - |
  - 25) TS8 タイムシグナル 8 ON
  - 26) Direct 通信によるダイレクト出力時 ON
  - 27) HBA ヒータ断線警報動作時 ON
  - 28) HLA ヒータループ警報動作時 ON
 (ただし、Direct は EV に割付不可)
- ・設定範囲 :
  - DEV Hi, Low -25000~25000 digit
  - DEV Out, In 0~25000 digit
  - PV Hi, Low 測定範囲内
- 動作隙間 : 1~9999 digit ( DEV, PV, SV 選択時 )
- 動作遅延時間 : OFF, 1~9999 秒 ( DEV, PV, SV 選択時 )
- 待機動作 : 4 種類より選択 ( DEV, PV, SV 選択時 )
  - OFF 待機動作なし
  - 1 電源立ち上げ時, RST→RUN 時
  - 2 電源立ち上げ時, RST→RUN 時, SV 変更時
  - 3 入力異常 ( SO ) 時, 動作 OFF
- 出力特性切換 : ノーマルオープン / ノーマルクローズ 選択可
- ・アイソレーション : EV 出力と各種入出力, システム間は絶縁



## 20-9 論理演算機能

- ・ 論理演算出力数 : EV1~EV3 3点, D01~D05 5点 合計8点に割付可能  
ただし D04, D05 はタイマまたはカウンタ演算専用出力
- ・ 論理演算入力数 : TS1~TS8, DI1~DI10 18点の外部制御入力を要因1, 要因2に個別割付可
- ・ 入力論理変換 : 要因1, 要因2 個別に入力論理変換可 (EV1~EV3, D01~D03 出力の場合)
  - 1) BUF 外部制御入力論理による
  - 2) INV 外部制御入力論理の反転
  - 3) FF 外部制御入力のフリップフロップ論理演算  
(要因にタイムラグを割付けた場合、フリップフロップ設定不可)
- ・ 論理演算(1) : 要因1, 要因2 による論理演算出力  
(EV1~EV3, D01~D03 出力の場合)
  - 1) AND 論理積演算による出力
  - 2) OR 論理和演算による出力
  - 3) XOR 排他的論理和演算による出力
- ・ 論理演算(2) : 要因1 による論理演算出力  
(D04, D05 出力の場合)
  - 1) タイマ演算 OFF, 1~5000 (秒)
  - 2) カウンタ演算 OFF, 1~5000

## 20-10 ヒータ断線警報(オプション)

- ・ 警報動作 : 調節出力 ON時のヒータ断線検出時 HBA ON  
調節出力 OFF時のヒータループ異常検出時 HLA ON
- 警報検出 : ヒータ断線検出 : 調節出力 ON時、ヒータ電流  $\leq$  設定電流  
ヒータループ異常検出 : 調節出力 OFF時、ヒータ電流  $\geq$  設定電流  
ヒータ断線, ループ異常検出時の動作隙間 0.2A
- ・ 電流検出 : 外付けCTによりヒータ電流検出 (専用CT付属/単相)
- 電流検出選択 : 調節出力1, 調節出力2 よりどちらか選択可  
ただし、調節出力種類が Y, P 時選択可能
- サンプリング周期 : 0.2秒(200msec)
- 最小動作確認時間 : 0.2秒(200msec)以上 (調節出力 ON時, OFF時共)
- ・ 電流設定 : ヒータ断線, ヒータループ警報 個別設定
- 設定範囲 : OFF, 0.1~50.0A (OFF時 警報動作停止)
- 設定分解能 : 0.1A
- ・ 電流表示 : 0.0~55.0A
- 表示精度 : 3% FS (正弦波 50Hz)
- サンプリング周期 : 0.2秒(200msec)
- 最小動作確認時間 : 0.2秒(200msec)以上 (調節出力 ON時, OFF時共に)
- ・ 出力 : EV/DO 出力に割付けて出力
- 出力保持 : 保持モード / リアルモード 選択可能
- ・ アイソレーション : CT 入力と DI 入力, 各種出力間は絶縁, CT 入力とセンサ入力, システム間  
は非絶縁

## 20-11 アナログ出力(オプション)

- ・出力数 : 最大 2 点 A\_o1, A\_o2 個別設定、個別出力  
センサ電源 (オプション) 選択時は, A\_o1 の 1 点のみ
- ・出力種類 : 5 種類より選択  
PV, SV, DEV, OUT1, OUT2
- ・出力定格 : 個別選択 (個別出力)  
0~10mV DC / 出力抵抗 10Ω 0~10V DC / 負荷電流 2mA 以下  
4~20mA DC / 負荷抵抗 300Ω 以下
- ・出力精度 : ±0.1% FS (表示値に対して)
- ・出力分解能 : 約 1/14000
- ・出力更新周期 : 0.1 秒 (100msec)
- ・出力スケールリング : PV, SV, 測定範囲内,  
DEV -100.0~100.0% 内,  
OUT1, OUT2 0.0~100.0% 内, 逆スケールリング可能
- ・アイソレーション : アナログ出力と各種入出力, システム間は絶縁、  
アナログ出力間 (A\_o1, A\_o2) は非絶縁

## 20-12 センサ電源(オプション)

- ・出力数 : 1 点  
アナログ出力 2 (A\_o2) 端子より出力  
センサ電源選択時、アナログ出力 2 (A\_o2) は使用不可
- ・出力定格 : 24V DC / 25mA (最大)
- ・アイソレーション : センサ電源と各種入出力、アナログ出力 1、システム間は絶縁

## 20-13 通信機能(オプション)

- ・ 通信種類 : RS-232C, RS-485
- ・ 通信方式 : RS-232C 3線式半二重方式  
RS-485 2線式半二重マルチドロップ(バス)方式
- ・ 通信距離 : RS-232C 最長 15m、 RS-485 最長 500m (接続条件による)
- ・ 接続台数 : RS-232C 1台  
RS-485 32台(ホストを含み, 接続条件による)
- ・ 同期方式 : 調歩同期式
- ・ 通信速度 : 2400, 4800, 9600, 19200 bps
- ・ 通信(機器)アドレス : 1~98
- ・ 通信ディレイ時間 : 1~50 ms
- ・ 通信メモリモード : EEP, RAM, r\_E
- ・ 通信プロトコル(1) : シマデン標準プロトコル
  - データ長 : 7ビット, 8ビット
  - パリティ : EVEN, ODD, NONE
  - ストップビット : 1ビット, 2ビット
  - コントロールコード : STX\_ETX\_CR, STX\_ETX\_CRLF, @:\_:CR
  - チェックサム(BCC) : ADD, ADD\_two's cmp, XOR, None
  - 通信コード : ASCIIコード
- ・ 通信プロトコル(2) : MODBUS アスキーモード
  - データ長 : 7ビット固定
  - パリティ : EVEN, ODD, NONE
  - ストップビット : 1ビット, 2ビット
  - コントロールコード : \_CRLF
  - エラーチェック : LRCチェック
  - ファンクションコード : 03H, 06H(16進)をサポート
    - 1) 03H データの読出し
    - 2) 06H データの書込み
- ・ 通信プロトコル(3) : MODBUS RTUモード
  - データ長 : 8ビット固定
  - パリティ : EVEN, ODD, NONE
  - ストップビット : 1ビット, 2ビット
  - コントロールコード : なし
  - エラーチェック : CRC 16
  - ファンクションコード : 03H, 06H(16進)をサポート
    - 1) 03H データの読出し
    - 2) 06H データの書込み

## 20-14 赤外線通信

- ・通信形式 : 計器前面にて、赤外線通信アダプタ(別売品)により直接  
パソコンと通信可
- ・接続台数 : 1台
- ・赤外線通信仕様
  - 同期方式 : 調歩同期式
  - 通信速度 : 9600 bps
  - データフォーマット : 7E1 7ビット, 偶数パリティ, 1ストップビット
  - コントロールコード : STX\_ETX\_CR
  - チェックサム(BCC) : ADD
  - 通信コード : ASCIIコード
- ・通信プロトコル : シマデン標準(拡張)プロトコル

## 20-15 一般仕様

- ・データ保持 : 不揮発性メモリ(EEPROM)による
- ・使用環境条件
  - 温度 : -10~50°C
  - 湿度 : 90%RH以下(結露なきこと)
  - 高度 : 標高2000m以下
  - カテゴリ : II
  - 汚染度 : 2
- ・保存温度 : -20~65°C
- ・電源電圧 : 100~240V AC ±10% 50/60Hz
- ・消費電力 : 最大22VA
- ・入力雑音除去比 : ノーマルモード 40dB以上(50/60Hz)  
コモンモード 120dB以上(50/60Hz)
- ・適合規格 : 安全 IEC61010-1 および EN61010-1  
IEC61010-2-030 および EN61010-2-030  
EMC EN61326-1
- ・絶縁抵抗 : 入出力端子と電源端子間 500V DC 20MΩ以上  
電源端子と接地端子間 500V DC 20MΩ以上
- ・耐電圧 : 入出力端子と電源端子間 3000V AC 1分間  
電源端子と接地端子間 1500V AC 1分間
- ・保護構造 : 前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66
- ・ケース材質 : PC樹脂成型(UL94V-1相当)
- ・外形寸法 : H96×W96×D111mm(パネル内100mm)
- ・取付方法 : パネル埋込式(取付金具にて取付け)
- ・適用パネル厚 : 1.0~8.0mm
- ・取付穴寸法 : H92×W92mm
- ・質量 : 600g以下





取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

---

**株式会社 シマデン** 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10  
<http://www.shimaden.co.jp>

---

東京営業所	〒179-0081	東京都練馬区北町 2-30-10	TEL (03) 3931-3481	FAX (03) 3931-3480
名古屋営業所	〒465-0024	愛知県名古屋市名東区本郷 2-14	TEL (052) 776-8751	FAX (052) 776-8753
大阪営業所	〒564-0038	大阪府吹田市南清和園町 40-14	TEL (06) 6319-1012	FAX (06) 6319-0306
広島営業所	〒733-0812	広島県広島市西区己斐本町 3-17-15	TEL (082) 273-7771	FAX (082) 271-1310
埼玉工場	〒354-0041	埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1	TEL (049) 259-0521	FAX (049) 259-2745

---

※製品の技術的な内容については、(03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。