


調節計のパラメータ表示は、7セグメント方式を採用しているため、通常の表現とは異なります。



7セグメント方式とは？ : 左記のように7個の発光体で文字を表現する方式です。  
実際には文字とドットで7+1となります。

・アルファベット表示

アルファベット	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
大文字	A		C		E	F	G	H	I	J	K	L				P			S	T	U	V	W	X	Y	Z
小文字		b	c	d				h	i	j			n	o		q	r		s	t	u	v	w	x	y	

・数字表示

数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

記号	マイナス	マイナスと1の同時表示	アンダーバー
	-	1	-