Shimaden, Temperature and Humidity Control Specialists

CP3000 SERIES SIGNAL CONVERTER



CP3001…熱電対温度変換器

CP3002…測温抵抗体温度変換器

CP3003…mV直流変換器

CP3004…V · mA直流変換器

CP3005…警報設定器

CP3007…ディストリビュータ

CP3008…周波数変換器

CP3010…ポテンショメータ変換器

CP3020··· C T 交流信号入力変換器

CP3021… P T 交流信号入力変換器

CP3090…ダミー変換器

CP3100…専用ベース(1CH用)

CP3200…専用ベース(8CH,16CH用)



壁取付タイプ DINレール取付タイプ

CP3001 熱電対温度変換器


■ 付属品:温度補償器(感温素子)

■ 熱電対入力信号を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。

■ 基準接点温度補償、リニアライズ出力、バーンアウト機能標準装備



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : 熱電対 T, E, J, K, N, R, S, B

● 変換精度 : ±(0.1%FS+0.3℃(感温素子精度)+リニアライザ精度)以内(25±5℃にて)

※リニアライズ精度は、測定スパンにより変わります。(0.1%FS Typ.)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 測定範囲 : 測定範囲コード表参照

● 変換出力 : 直流電圧 負荷電流: 2mA以下

: 直流電流 負荷抵抗:3000以下

:コード選択表参照

● 基準接点温度補償 : 付属の温度補償器(感温素子)を専用ベースに取り付けて使用

入力抵抗 : 1MΩ以上(停電時10kΩ/定格入力)

● 外部抵抗許容範囲 : 1kΩ以下

● 応答速度 : 約0.05秒 (0~63%)

● バーンアウト : 側面のセレクタスイッチによりアップ/ダウンスケール切替え● 変換出力可変範囲 : ゼロ 入力換算約±2%FS(前面調整 Z により可変)

: スパン 約±2%FS(前面調整Sにより可変)

■ 一般仕様

電源: 24V DC±10%消費電流: 50mA以下使用温度範囲: 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 材 質 : ケース ABS樹脂

取付配線 : 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下

項 目	コード					仕	 様					
1. シリーズ	CP3001-	熱電対温	热電対温度変換器									
		Т	熱電対T									
		Е	熱電対E									
		J	熱電対J									
		K	熱電対K									
2. 入 力		N	熱電対N									
		S	熱電対S									
		R	熱電対R	熱電対R								
		В	熱電対B									
		X	その他									
3. 測定範囲				測定範囲	ヨコード表	参照						
						第1出力		第2出力				
				11		$0\sim 5VDC$		$0\sim 5V$ DC				
4. 変換出力			44			$0\sim 10 \text{V DC}$		$0\sim 10 \text{V DC}$				
				55		1 ∼ 5V DC		$1\sim~5V~DC$				
				56		$1\sim~5V~DC$		4 ∼ 20mA DC				
5. 特記事項	C 特記車百				0	なし						
					9	あり						

測定範囲コード表

入力種類	測定範囲	コード
Е•Т	-100∼ 100 °C	016
E * I	-50∼ 150 °C	035 ※1
	0∼ 100 °C	219
E•J•K•T	0∼ 150 °C	223
E.J.W.I	0∼ 200 °C	226 ※1
	0∼ 300 °C	230
J • K	0∼ 400 °C	240
	0∼ 500 °C	250
	0∼ 600 °C	260
K	0∼ 800 °C	308
	0~1000 °C	310 ※1
	0~1200 °C	312 ※1
N	0~1300 °C	313 ※1
S • R	0~1400 °C	314
R	0~1600 °C	316 ※1
В	0~1800 °C	318 ※2
Т	−200∼ 200 °C	504
K	-150∼ 150 °C	507
K • T	-50∼ 200 °C	533
その他(別途、	ご指示ください。)	999

^{※1} リニアライズ精度 0.15%


^{※2 600°}C以下は精度補償外

CP3002 測温抵抗体温度変換器

- 測温抵抗体入力を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。
- リニアライズ、バーンアウト機能標準装備



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

●入 力 : 測温抵抗体 Pt100/JPt100

● 変換精度 :±(0.15%FS+0.1°C)以内(25±5°Cにて) :10℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下 ● 周囲温度の影響

● 測定範囲 :測定範囲コード選択表参照

● 規定電流 : 1mA

: 1線当たり2000以下 ● 入力導線抵抗

: 直流電圧 負荷電流: 2mA以下 ● 変換出力

: 直流電流 負荷抵抗:3000以下

: コード選択表 参照

● 応答速度 :約 0.05秒 (0~63%) • バーンアウト :アップスケール標準装備

● 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±2%FS(前面調整器Zにより可変) : スパン 約±2%FS(前面調整器Sにより可変)

■ 一般仕様

●電 源

: 24V DC±10% :50mA以下 ● 消費電流 ● 使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 :5~90%RH(結露なきこと)

:-10~60℃ ● 保存温度範囲

● 絶縁抵抗 : 入力一第1出力一第2出力一電源各間 500V DC 100MΩ以上 ● 耐電圧 : 入力一(第1出力、第2出力、電源)間 1500V AC 1分間 500V AC : 第1出力一第2出力一電源各間 1分間

●材 質 :ケース ABS樹脂

: 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線 ● 取付配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下

項 目	コード										
1. シリーズ	CP3002-	測温担	J温抵抗体温度変換器								
2. 入 力		F	F Pt100								
2. 人 刀		J	J JPt100								
3. 測定範囲			□□□ 測定範囲コード選択表参照								
					第1出力			第2出力			
				11		0 ∼ 5V DC	0 ∼ 5V DC				
4. 出 力				44		$0\sim 10 V DC$	$0\sim 10 \text{V DC}$				
				55		1 ∼ 5V DC	1 ∼ 5V DC				
56				56		1 ∼ 5V DC	4 ∼ 20mA DC				
c 特記車店	r 胜到事场			0	なし						
J. 付記事項	5. 特記事項					あり					

測定範囲コード選択表


入力種類	測定筆	范 囲	コード
	-100 ∼	100 °C	016
	-100 ∼	50 °C	018
	-100 ∼	0 °C	020
	-60 ∼	40 °C	029
	-50 ∼	150 °C	035
	-50 ∼	100 °C	036
	-50 ∼	50 °C	038
	-20 ∼	80 °C	053
	-10 ∼	50 °C	063
	0~	50 °C	211
Pt100, JPt100	0~	60 °C	213
. (200) 0. (200	0~	100 °C	219
	0~	150 °C	223
	0~	200 °C	226
	0~	250 °C	228
	0~	300 °C	230
	0~	350 °C	235
	0~	400 °C	240
	0~	500 °C	250
	その他 (別途ご指示	ください。)	999

CP3003m ∨ 直流変換器

- mV直流電圧信号を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。
- バーンアウト機能ダウンスケール標準装備。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

入力 : 直流電圧信号 (mV) コード選択表参照◆入力抵抗 : 1MΩ以上(停電時10kΩ/定格入力)

● 入力許容電圧 : 30V DC

変換精度 : ±0.1%FS以内(25℃±5℃にて)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 変換出力 : 直流電圧 負荷電流 2mA以下

: 直流電流 負荷抵抗 3000以下

: コード選択表参照

・ 応答速度 : 約0.05秒 (0~63%)・ バーンアウト : ダウンスケール標準装備

(アップスケール:注文時指定)

● 変換出力可変範囲:ゼロ 約±2%FS(前面調整器 Z により可変)

スパン 約±2%FS(前面調整器Sにより可変)

■一般仕様

電源 : 24V DC±10%消費電流 : 50mA以下使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60℃

● 絶縁抵抗 : 入力一第1出力一第2出力一電源各間

500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入力一(第1出力、第2出力、電源)間

1500V AC 1分間 :第1出力一第2出力一電源各間 500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

取付配線 : 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm

(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 : 70g以下


項目	コード		仕 様								
1. シリーズ	CP3003-	mV直流	nV直流変換器								
		1	0∼ 10ı	mV DC							
2. 入 力		2	0~100r	mV DC							
		9	その他	その他 スパン 5~200mV DCの電圧							
					第1出力	第2出力					
			11		$0\sim~5V~DC$			0 ~ 5V DC			
3. 出 力			44		$0\sim 10 V$ DC			$0\sim 10 \text{V DC}$			
			55		$1\sim~5V~DC$			1 ∼ 5V DC			
50				1 ∼ 5V DC				4 \sim 20mA DC			
4 胜到事项				0 なし							
4. 付記事項	4. 特記事項				あり						

CP3004v·mA直流変換器

■ V, mAの直流信号を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : 直流電圧・電流信号(V・mA)コード選択表参照

● 入力抵抗 : 電圧入力 1MΩ以上(停電時10kΩ/定格入力)

:電流入力 2500

● 入力許容範囲 : 電圧入力 30V DC

: 電流入力 40mA DC

変換精度 : ±0.1%FS以内(25℃±5℃にて)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 変換出力 : 直流電圧 負荷電流: 2mA以下

: 直流電流 負荷抵抗: 300Ω 以下

: コード選択表 参照 : 約 5ミリ秒 (0~63%)

● 応答速度 : 約 5ミリ秒 (0~63%)

● 変換出力可変範囲: ゼロ 約±2%FS(前面調整器Zにより可変)スパン 約±2%FS(前面調整器Sにより可変)

■一般仕様

電源 : 24V DC±10%消費電流 : 50mA以下使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60℃

● 絶縁抵抗 : 入力一第1出力一第2出力一電源各間

500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入力一(第1出力、第2出力、電源)間

1500V AC 1分間 第1出力一第2出力一電源各間 500V AC 1分間

材質 : ケース ABS樹脂

取付配線 : 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm

(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 : 70g以下


項目	コード							仕 柞	*			
1. シリーズ	CP3004 -	V • mAį	直流変換器									
	1		0~ 5	V DC								
				0~ 1V DC								
		4		0~ 10	V DC							
2.入 力		5		1~ 5	V DC							
		6		4~ 20	mA DC							
		7		-5∼ 5	V DC							
		8	-10∼ 10V DC									
						第1出力				第2出力		
			11	0 ∼ 5V DC			;			0 ∼ 5V DC		
			44			$0\sim 10 \text{V D}$;			$0\sim 10 \text{V DC}$		
3. 変換出力			55	1∼ 5V DC			2			1 ∼ 5V DC		
			56			$1\sim 5VDC$:			4 ∼ 20mA DC		
			77			$-5 \sim 5 \text{V DC}$;			−5 ~ 5V DC		
			88			-10∼ 10V DO	;			-10 ∼ 10V DC		
4 性記事項	4 #±=1.=r.=			0	なし							
4. 付心事均	4. 特記事項			9	あり							

CP3005警報設定器

■ 直流入力信号を警報設定値と比較し、接点信号を出力します。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : 直流電圧・電流信号(コード選択表参照)

● 入力抵抗 : 電圧入力 $1M\Omega$ 以上(停電時 $10k\Omega$ /定格入力)

: 電流入力 2500

● 入力許容範囲 : 電圧入力 30V DC

: 電流入力 40mA DC

● 警報動作方式 : 上限, 下限 側面スイッチにより設定● 警報設定方式 : 前面デジタルコードスイッチにより設定

● 警報設定範囲 : 入力信号の0~99.5%

警報設定分解能: 0.5%FS警報設定精度 : ±0.5%FS以内警報出力 : リレー接点 (SPST)

動作すきま : 約0.1%FS

● 接点容量 : 120V AC 1A 抵抗負荷● 入力応答速度 : 約0.05秒 (0~63%)

● リレー応答速度: 約3ミリ秒

■ 一般仕様

電源 : 24V DC±10%消費電流 : 50mA以下使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗
○ 計電圧
○ 計算
○ 100MΩ以上
○ 1500V AC
○ 1分間
○ 100MΩ以上
○ 1500V AC
○ 1分間
○ 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

取付配線 : 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm

(外形寸法図は23ページをご参照ください。)


●質 量 : 70g以下

項目	コード		仕 様									
1. シリーズ	CP3005 -	警報談	警報設定器									
		1	0~	5V DC								
2.入 力		4	0 ~ 10V DC									
2. 八 刀		5	1~ 5V DC									
		6	$6 4 \sim 20$ mA DC									
3. 出力 ※			Α	a接点								
3. Щ/Л ※	3. 山/J ※ B			b接点	b接点							
4. 特記事項				0 なし								
				9	あり							

※側面プッシュスイッチは押された状態(上限)で発送。

■ 通電時の出力動作の設定は、変換器側面のプッシュスイッチにより、下表のとおりに設定できます。 (電源断時の出力動作は、外部スイッチで変更することはできません。)

側面図




項目3:出力コード	側面フィッチ	出力リ	レーの可動状態		
項目3・田刀コート	側面スイッチ 	主電源ON時	主電源OFF時		
		(入力<設定)=OFF			
		【上限警報】			
		(入力>設定)=ON			
A /a 按上 / NO)		【上限警報】	OFF		
A (a接点 / NO)		(入力<設定)=ON	OFF		
		【下限警報】			
	ك ك	(入力>設定)=OFF			
		【下限警報】			
		(入力<設定)=OFF			
		【上限警報】			
		(入力>設定)=ON			
D /b+++- / NC)		【上限警報】	ON		
B (b接点 / NC)		(入力<設定)=ON	ON		
		【下限警報】			
		(入力>設定)=OFF			
		【下限警報】			

CP3007ディストリビュータ

■ 2線式伝送器(出力 4~20mA)に電源を供給し、その伝送信号を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : 4~20mA DC 2線式伝送器

入力抵抗: 250Ω低送器供給電源: 24V DC最大電流: 25mA

変換精度 : ±0.1%FS以内(25℃±5℃にて)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 変換出力 : 1~5V DC(第1出力、第2出力共)

● 最大負荷電流 : 2mA

● 応答速度 : 約0.005秒 (0~63%)

● 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±2%FS(前面調整器Zにより可変): スパン 約±2%FS(前面調整器Sにより可変)

■ 一般仕様

●電源 : 24V DC±10%●消費電流 : 70mA以下使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗
○ 前電圧
○ 京 1 出力一第1 出力一電源各間
○ 入力一(第1 出力、第2 出力、電源)間
○ 京 1 出力一電源各間
○ 第1 出力一電源各間
○ 500V DC 100MΩ以上
○ 1500V AC 1分間
○ 500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

●取付配線: 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法: H48×W17.5×D65 mm (外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下


項目	コード									
1. シリーズ	CP3007-	線式伝送器用/絶縁型 入力:4~20mA DC 出力:1~ 5V DC (2出力共)								
2. 特記事項		0 なし 0 あり								

CP3008周波数変換器

■ パルス信号を入力し、その周波数を相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

入力 : コード選択表参照 入力抵抗 : 約40kΩ(電圧パルス入力)

◆ 入力パルス幅 : 20 µ 秒以上

変換精度 : ±0.1%FS以内(25℃±5℃にて)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 変換出力 : 直流電圧 負荷電流: 2mA以下

: 直流電流 負荷抵抗:3000以下

: コード選択表参照

● 応答速度 : 入力周波数 200Hz 約0.4秒 (90%応答)

: 入力周波数 2kHz 約0.04秒 (90%応答) : 入力周波数 20kHz 約0.004秒 (90%応答)

● 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±2%FS(前面調整器Zにより可変) : スパン 約±2%FS(前面調整器Sにより可変)

■ 一般仕様

●電源: 24V DC±10% ●消費電流: 50mA 以下 ●使用温度範囲: 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH (結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 °C

● 絶縁抵抗
□ 大力一第1出力一第2出力一電源各間
□ 大力一(第1出力、第2出力、電源)間
□ 1500V AC 1分間
□ 1500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

●取付配線:専用ベース (CP3100またはCP3200)に取付、配線

◆ 外形寸法: H48×W17.5×D65 mm (外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下

項目	コード						仕			
1. シリーズ	CP3008 -	周波数	(パルス)変技	(パルス)変換器						
	電圧接点、オープンコレクタ(検出電源 約12V 3.3kΩ)									
2.入 力 2 直			直流電圧パル	直流電圧パルス(しきい値電圧 約2.5V)						
		9	その他							
3. 測定範囲		□□□ 測定範囲コード選択表参照								
					第1出力					第2出力
				11	0∼ 5V DC					0∼ 5V DC
4. 変換出力				44		0~	10V DC			$0\sim 10 \text{V DC}$
				55		1~	5V DC			1 ∼ 5V DC
56						1 ∼ 5V DC				$4\sim 20$ mA DC
5. 特記事項	c 株司東西			0	なし					
3. 17記事項					9	あり				

測定範囲コード選択表


測定範囲	ドコード
0∼ 200Hz	726
0∼ 500Hz	750
0∼1000Hz	810
0∼2000Hz	820
0∼5000Hz	841
その他	999

CP3010ポテンショメータ変換器

■ ポテンショメータを入力し、その抵抗変化を、相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : ポテンショメータ(3線入力)

入力抵抗値範囲 : 100Ω~10kΩ(入力範囲コード選択表参照)
変換精度 : ±0.2%FS以内(25℃±5℃にて)
変換出力 : 直流電圧 負荷電流: 2mA以下

: 直流電流 負荷抵抗: 300 Ω以下

:コード選択表 参照

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の変化に対してスパンの±0.2%以下

● 応答速度 : 約0.05秒 (0~63%)

● 変換出力可変範囲 : ゼロ 入力スパンの 0~ 30%FS (前面調整器 Z により可変): スパン 入力スパンの70~100%FS (前面調整器 S により可変)

■ 一般仕様

電源 : 24V DC±10%消費電流 : 50mA以下使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH (結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗
○ 前電圧
○ 六力一第1出力一第2出力一電源各間
○ 大力一(第1出力、第2出力、電源)間
○ 第1出力一電源各間
○ 500V DC 100MΩ以上
1500V AC 1分間
500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

● 取付配線 : 専用ベース(CP3100またはCP3200)に取付、配線

外形寸法: H48×W17.5×D65 mm(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下

項目	コード		仕 様							
1. シリーズ	CP3010 -	ポテンショ	ポテンショメータ変換器							
2. 入力範囲			D 入力範囲コード選択表参照							
					第1出力	第2出力				
				11 0~ 5V DC 0~ 5V DC						
3. 変換出力			44		0~10V DC	0∼ 10V DC				
			55		1∼ 5V DC	1∼ 5V DC				
					1∼ 5V DC	4∼ 20mA DC				
4 株記事T百	4. 特記事項			0	なし					
4. 付記事項				9	あり					

入力範囲コード選択表


入力範囲	コード
0~100Ω	719
0∼135Ω	727
0∼200Ω	726
0∼500Ω	750
0∼ 1kΩ	810
0∼ 2kΩ	820
0∼ 5kΩ	841
0~10kΩ	846
その他	999

CP3020cT交流信号入力变换器

- CT (変流器)の出力を入力し、相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。
- 真の実効値演算式。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : CT出力による交流電流 (コード選択表参照)

◆ 入力損失 : 0.5VA以下

入力部にシャント抵抗を取り付けて使用

● 入力周波数 : 50/60Hz

● 許容入力 : 連続 定格の120%

瞬時 定格の10倍 (3秒間)

● クレストファクタ: 3以下

● 変換精度 : 入力10%以上にて±0.25%FS以内(25℃±5℃にて)

● 周囲温度の影響 : 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

変換出力直流電圧 負荷電流: 2mA 以下直流電流 負荷抵抗: 300Ω 以下

コード選択表参照

● 応答速度 : 約 0.1秒 (0~63%)

● 変換出力可変範囲: ゼロ 約±2%FS (前面調整器Zにより可変)

スパン 約±2%FS (前面調整器Sにより可変)

■--般什様

電源: 24V DC±10%)消費電流: 50mA以下使用温度範囲: 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH (結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗 : 入力一第1出力一第2出力一電源各間

500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入力一(第1出力、第2出力、電源) 間

1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源各間 500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

●取付配線:専用ベース (CP3100またはCP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm

(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 : 70g以下

項 目	コード										
1. シリーズ	CP3020 -	CT交流	T交流信号入力変換器								
2.3. ±		21	0~1A A	∼1A AC							
2.入 力		22	0~5A AC								
	·			第1出力					第2出力		
			11	11 0∼ 5V DC			0∼ 5V DC				
3. 変換出力			44 0∼10V DC			0∼ 10V DC			0∼ 10V DC		
			55	5 1∼ 5V DC				1∼ 5V DC			
			56		1∼ 5V DC			4∼ 20mA DC			
4. 特記事項				0	なし						
				9	あり						


注)配線時は専用ベースに必ず付属品のシャント抵抗を使用してください。

CP3021PT交流信号入力变换器

- PT(変圧器)の出力を入力し、相互に絶縁された2チャンネルの直流出力信号に変換します。
- 真の実効値演算式。



ブロックダイアグラム 端子接続図



仕 様

● 入 力 : 交流電圧 コード選択表参照

◆ 入力損失・ 入力周波数・ 許容入力・ 直続 定格の120%

瞬時 定格の1.5倍(5秒間)

● クレストファクタ:3以下

変換精度∴ 入力10%以上にて±0.25%FS以内(25℃±5℃にて)・周囲温度の影響∴ 10 ℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以下

● 変換出力 : 直流電圧 負荷電流: 2mA以下

直流電流 負荷抵抗:300Ω以下

コード選択表参照

● 応答速度 : 約 0.1秒 (0~63%)

● 変換出力可変範囲: ゼロ 約±2%FS (前面調整器Zにより可変)

スパン 約±2%FS (前面調整器Sにより可変)

■ 一般仕様

●電源 : 24V DC±10%●消費電流 : 50mA以下●使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH (結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗 : 入力一第1出力一第2出力一電源各間

500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入力一(第1出力、第2出力、電源)間

1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源各間 500V AC 1分間

● 材 質 : ケース ABS樹脂

● 取付配線 : 専用ベース (CP3100 または CP3200)に取付、配線

● 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm


(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質 量 :70g以下

項目	コード		仕様									
1. シリーズ	CP3021 -	PT交流	T交流信号入力変換器									
		01	0~110V AC 50/60Hz									
2 3 +		02	0~150	0~150V AC 50/60Hz								
2.入 力		04	0~250	/ AC 50	/60Hz							
		99	その他	その他								
						第1出力				第2出力		
			11	0∼ 5V DC					0∼ 5V DC			
3. 変換出力			44	0~10V DC					0∼ 10V DC			
		55 56			1∼ 5V DC				1∼ 5V DC			
					1∼ 5V DC					4∼ 20mA DC		
				0	なし							
4. 特記事項			9	あり								

CP3090ダミー変換器

- CP3200を使用するとき、変換器を使用しない空きスペースを埋めるためのダミー変換器です。
- 電気的には何の機能もありませんが、CP3200の空きスペースの端子ソケットが埃等で塞がれるのを防止します。



仕 様


◆ 材 質 : ケース ABS樹脂成形◆ 外形寸法 : H48×W17.5×D65 mm

(外形寸法図は23ページをご参照ください。)

●質量:約15g

項目	コード		仕 様					
1. シリーズ	CP3090-	ダミー	变换器					
2. 特記事項		0	なし					
2. 付記事項		9	あり					

外形寸法図(CP3000シリーズ、共通)



CP3100 1CH用ベース

■ 製品概要

本器は、CP3000シリーズ変換器用の電源部、入力、出力の端子部等で構成されている専用ベースです。 本器は入力は一つ、出力は二つの仕様ですが、出力を一つだけで使用の場合、残り一つの出力端子は開放のまま使用できます。 本器使用時は必ず、CP3000シリーズ変換器と併用してで使用ください。

仕 様

● 収納台数 : 1台

●電 源 : 100~240V AC±10% 50/60Hz

24V DC±10%(コード選択表参照)

● 消費電力 : AC電源 3.2VA

DC電源 使用変換器の消費電流

変換器供給電源 : 24V DC±10%最大供給電流 : 100mA使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗 : 入出力一電源間 500V DC 100MΩ以上

電 源一接地間 500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入 力一電源間 1500V AC 1分間

電 源一接地間 1500V AC 1分間

◆ ケース材質 : PBT樹脂

● 外形寸法 : 外形寸法は26ページをご参照ください。

● 取付方法 : 壁取付 またはDINレール取付(コード選択表参照)

● 配線方法: M3.5ネジ端子● 質量: AC電源約120gDC電源約100g

項目	コード										
1. シリーズ	CP3100-	1CH用^	CH用ベース								
2. 電 源	02	22 24V DC±10%									
2. 电 //		90	100~240V AC±10%								
3. 取付方法			D	DIN L-	- ル取付						
3. 取刊万法	3. 取刊万法			壁取付							
4 株司東西			0	なし							
4. 特記事項					あり						

CP3200 8CH, 16CH用ベース

■ 製品概要

本器は、CP3000シリーズ変換器用の電源部、入力、出力の端子部等で構成されている専用ベースです。 本器は入力は一つ、出力は二つの仕様ですが、出力を一つだけで使用の場合、残り一つの出力端子は開放のまま使用できます。 型式により外形寸法、取り付けに違いがあります。

本器使用時は必ず、CP3000シリーズ変換器と併用してご使用ください。

仕 様

● 搭載台数 : 8台、16台いずれか指定

●電源 : 100~240V AC±10% 50/60Hz

24V DC±10% (コード選択表参照)

● 消費電力 : AC電源 8台用:最大40VA, 16台用:最大65VA

DC電源 使用変換器消費電流の合計

● 変換器供給電源 : 24V DC±10%

最大供給電流 : 1.3A使用温度範囲 : 0~55 ℃

● 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)

● 保存温度範囲 : -10~60 ℃

● 絶縁抵抗: 入出力一電源間500V DC 100MΩ以上

電 源一接地間 500V DC 100MΩ以上

● 耐電圧 : 入 力一電源間 1500V AC 1分間

電 源一接地間 1500V AC 1分間

● 材 質 : SECC-JN

外形寸法・ 外形寸法は26ページをご参照ください。・ 取付・配線・ 壁取り付け M5 端子ねじM3.5


● 質 量 : 8台用 AC電源 約1000g DC電源 約 700g

16台用 AC電源 約1500g DC電源 約1200g


項目	コード											
1. シリーズ	CP3200-	8CH, 1	CH, 16CH用ベース									
2 Pa (-) (-) *h		08	8台									
2. 取付台数 16 16台												
3. 電 源			02	24V DC	±10%							
3. 电 //			90	100~24	0V AC±10%							
4. 特記事項			0	なし								
4. 何心争次					あり							

■ CP3000用専用ベース、外形寸法図

CP3100シリーズ



CP3200シリーズ




単位: mm

■寸法表


コード	W	С	D	E	
CP3200-0802	280	260	36	36 以下	
CP3200-0890	280	260	36	75	
CP3200-1602	480	460	36	36 以下	
CP3200-1690	480	460	36	69	

■ 端子配列



■ CP3100/CP3200 端子記号表

	DC電源	AC電源	出力例	則端子	入力側端子		
	DC电/际	AC电/IS	OUT2	OUT1	INF	TU	
CP3200	+ • -	L·N	⊕•⊝	⊕•⊝	(A) • (B)	0 · C	
CP3100		1 • 2	3 • 4	5 • 6	7 • 8	9 • 10	



■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



ご注意

※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。

人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。

※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

●温湿度制御機器&システム

株式合社 リマデコ

本社:〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 URL: https://www.shimaden.co.jp

本社および埼玉工場 ISO9001認証取得 ISO14001認証取得

● 東京営業所:〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 ● 名古屋営業所:〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14 TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 ● 大阪営業所:〒7564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 広島営業所:〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-31310

● 埼 玉 工 場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 TEL(049)259-0521 FAX(049)259-2745

販売代理店