# **SR102**シリーズ

記録計

仕 様 書





#### ■仕 様

■指 示

●目盛りの長さ : 100 mm

●指示方式 : DCサーボ自動平衡形

●平衡時間 : ペン式 (1、2ペン) 約1秒/FS

打点式(2、3、6打点) 約1.5秒/FS

●指示範囲 : 測定範囲コード表参照

●指示確度
 : ±0.5%FS 以下 (at 23±2℃, 55±10%RH)
 ●直線性
 : ±0.3%FS 以下 (at 23±2℃, 55±10%RH)
 ●不感帯幅
 : 0.3%FS 以下 (at 23±2℃, 55±10%RH)

■入 力● 熱電対

入力種類 : R: 800 ℃幅以上 S: 1000 ℃幅以上 B: 1200 ℃幅以上 K: 300 ℃幅以上

E: 150 ℃幅以上 J: 200 ℃幅以上 T: 200 ℃幅以上

WRe5 - 26: 2000 ℃幅以上 上限 バーンアウト付き (標準)

入力抵抗 : 1MΩ以上

許容信号源抵抗 :  $\pm 0.3\%$ FS以内  $10k\Omega$ 以下

●測温抵抗体

入力種類 : Pt100Ω 50 ℃幅以上 (Pt100/JPt100)

入力抵抗 : 1MΩ以上

許容信号源抵抗 : ±0.3%FS以内 一線当たり10Ω 未満

●電流・電圧

入力種類 : 10mV幅以上~10V幅まで入力抵抗 : 直流電圧:1MΩ以上

直流電流 :  $250\Omega$  許容信号源抵抗 :  $\pm 0.3\%$ FS以内

電圧入力 : 2V未満10kΩ以下, 2V以上 2kΩ以下

■記録

●ペン式

記録方式 : ディスポーザブルフェルトペン記録色 : 1CH 赤色、2CH 青色周波数 : 50Hz,60Hzのいずれか指定

●打点式

記録方式 : インクパッド

記録色 : (1) 赤, (2) 青, (3) 緑, (4) 桃, (5) 紫, (6) 茶

打点間隔 : 6秒

周波数 : 50Hz/60Hz 共用

● 記録紙

有効記録紙幅 : 100 mm/折りたたみ式 ピッチ 40 mm

記録紙長さ : 全長12m

記録紙送り速度 : 10 - 20 - 40 mm/h 標準 (いずれか1速指定)

確度 : ±0.3%以下

■一般仕様

●電源電圧 : 100V、120V、200V、220V、230V AC または12V、24V DCのいずれか指定

●使用周囲温度範囲 : 0~50 ℃●使用周囲湿度範囲 : 35~85%RH

●絶縁抵抗 : 入力端子と接地間 500V DC 100MΩ

電源端子と接地間 500V DC 100MΩ

●耐電圧 : 入力端子と接地間 1000V AC 1分間

電源端子と接地間 1500V AC 1分間

●外部雑音 : ノーマルモード除去比:50dB、コモンモード除去比:140dB

●消費電力

ペン式 : 1ペン 約 7VA 、 2ペン 約11VA

打点式 : 約13VA

●外形寸法 : H144×W144×D179 (パネル内150) mm

●パネルカット寸法 : 138×138 mm●取り付け姿勢 : 後方下がり 0~30°

●質 量

ペン式 : 1ペン 約1.8kg 、 2ペン 約2.0kg

打点式 : 約2.0kg

■オプション ●警 報

 ペン式
 : 上限、下限、上下限 (1ペンに取り付け)

 打点式
 : 上限、下限、上下限 (共通設定、出力)

 出力方式/定格
 : リレー接点出力 250V AC / 3A

●外部制御 : サーボロック(ペン式のみ)(指示動作開始 / 停止)

チャートロック(記録開始 / 停止)

●ポータブル : ケースにゴム足、取手付き

●DC駆動 : 12V, 24V

#### ■端 子 部

 $AC \bigcirc 25 \ 26$ 

GND

<u>\_</u>27

□ペン式熱電対・測温抵抗体・電圧・電流入力の場合

Α

1

4

7

(10)

13

(16)

OPTION

(19)

20

21)

22

23)

(24)

в в

(2)

(5)

(8)

(11)

(14)

(17)

(3) 1CH

(6) 2CH


9

(12)

15)


(18)

□6打点熱電対・測温抵抗体・電圧・電流入力の場合



<2 >

□警報出力端子図 | \_\_\_\_\_\_]の⑨~@に選択された 警報種類を表示



### ■コード選択表

お願い:2ペン式を選定しない場合でも項目5~10を00NN000Nと記入してください。(コード選定例参照) また、その他の9,99,Xをご希望の場合は必ずお問合わせください。 オプション機能を選択の場合は特記事項9にて、ご指示ください。

$\Box$	項目	コード						,		仕 梢					
t	1. シリーズ	SR102-	DIN	144×	 144 サ	イズ	100mm	形記録計		12 19					
_	Į.		P1 -	1ペン											
			P2 -	2ペン	/式										
	2. 記録方式/》	則定入力数	D2 -	2打点	点式										
			D3 -	3打点	式										
			D6 -	6打点	式										
				口は下記	の紙送り	速度A, B,	Cの中より	いずれか選択	適用	範囲					
					A B C ペン式					打点式					
	3. 紙送り速度 (注文時ご指定) 0 ロ 1 ロ			0 🗆	10	20	40	mm/h	0	0	(標準)				
				20	40	80	mm/h	0	0						
	紙送り速度3速とその中で使用する 2口			40	80	160	mm/h		0						
共通項目	速度A, B, C0	のうちいずれかる	ご指示	3 🗆	60	120	240	mm/h	0	0					
	ください。 例) 10-20-40	mm/h 使用予算	÷	4 🗆	120	240	480	mm/h	0						
7	3速の中の	D10 mm/hを付	用する	5 🗆	200	400	800	mm/h	0						
	場合: 0A	とご指定くださ	, ' <sub>0</sub>	6 □	10	20	40	mm/min	0						
				7 🗆	20	40	80	mm/min	0						
				9 X	その他	2									
					19 -	100\	100V AC±10% 50/60Hz								
					21 -	120V AC±10% 50/60Hz					周波数  ペン式:50/60Hz内部切り換え				
	4. 電 源				22 -	200V AC±10% 50/60Hz (工場出荷時: 50Hz)									
	T. IE. W.				23 -	220V AC±10% 50/60Hz 打点式:50/60Hz共用									
					24 -		/ AC±10	% 50/60H	Z		117/1/20				
_					99 -	その	他	也							
						0	なし								
				ペ	1	上限									
					ン式	2	下限		2ペン封	は第1ペ	ンのみ設定・出力	י די			
	5. 警 報					3									
					打	4									
					打点式	5									
-	K 6						限共通設定	、共選五人	J						
							0	0 なし 1 熱電対 R, S, B, K, E, J, T, W (WRe5-26)							
								2 測温抵抗体 Pt100/JPt100 3導線式							
	6. 入 力						3 電圧 0~10mV DC				3 学 脉 八	測定範囲表掲載値のみ			
=							4		元 4∼20mA DC						
二回繰り						4 电流 4~20MA DC 9 その他									
1	7. 入力規格					7	N &C								
反し頁目							F Pt100								
頁						J JPt100 および熱電対に適用									
Ħ								X その他							
F								N N	なし						
									_	t : R. S. I	B, K, E, J, T, W	(WRe5-26)			
	8. 入力種類								P 測温抵抗体 Pt100/JPt100						
		注)※熱電対:R, S, B, K, E, J, T, Wの中より選択					L	***************************************							
		冟対:R, S, B	,, _, 0												
		冟対:R, S, B	1 11 2 3					X							
	注)※熱電	配対:R, S, B		-					000	1ペン	、打点式の 2回線				
		<b>電対:R, S, B</b>						"	000		、打点式の 2回線 節囲コード表より				
	注)※熱電	『対:R, S, B													
	注)※熱電	<b>[対: R, S, B</b>								測定筆	位囲コード表より	)選択			
	注)※熱電	<b>電対:R, S, B</b>								測定筆 N	6囲コード表より なし	)選択			
	注)※熱電	官対:R, S, B								測定單 N	を囲コード表より なし 単位コード割	)選択			

#### 単位コード表

	コード	単位	コード	単位	コード	単位
	Α	Α	Н	%RH	R	rpm
	В	рН	- 1	mA	S	m³/h
	С	°C	J	mmAq	Т	Torr
	D	ppm	K	Pa	V	V
	E	mV	L	ℓ/h	W	mmHg
Ī	F	°F	М	ℓ/min		
	G	mmH.O	Р	%		

#### コード選択例

1) 6打点式、上限警報付、入力 JIS Pt100、目盛 0~100 °C、紙送り速度 10 mm/h、 電源 100V AC、特記事項なし

## SR102-D6-0A19-<u>42FP219C</u> <u>00NN000N</u>0 第一ペン・6打点共通 <u>第二ペン</u>節

2) 2ペン式、警報なし、入力 1/Pt100/-50  $\sim$  50  $^{\circ}$ C、入力 2/0  $\sim$  10mV/0  $\sim$  100%RH、 紙送り速度 20 mm/h、周波数 50Hz、電源 200V AC、特記事項なし

第一ペン部 第二ペン部

## ■測定範囲コードと記録紙No.

	测点效用	- I*	目標	=7.67.6€±	
入力	測定範囲	コード	1目盛	分割数	記録紙No.
	-50∼ 150 °C	035	5 °C	40	
Т	0∼ 200 °C	226	5 °C	40	100 - T01
	0∼ 300 °C	230	5 °C	60	100 - T02
	0∼ 200 °C	226	5 °C	40	
	0∼ 300 °C	230	5 °C	60	100 - J01
	0∼ 400 °C	240	10 °C	40	100 <b>-</b> J02
	0∼ 600 °C	260	10 °C	60	100 - J03
J	0∼ 800 °C	308	20 °C	40	
	100∼ 400 °C	414	5 °C	60	100 - J04
	100∼ 500 °C	415	10 °C	40	100 <b>-</b> J05
	300∼ 600 °C	436	5 °C	60	100 - J06
	0∼ 150 °C	223	2 °C	75	
	0∼ 300 °C	230	5 °C	60	100 - E01
	0∼ 400 °C	240	10 °C	40	100 - E02
E	0∼ 600 °C	260	10 °C	60	100 - E03
	100∼ 400 °C	414	5 °C	60	100 - E04
	100∼ 500 °C	415	10 °C	40	100 - E05
	300∼ 600 °C	436	5 °C	60	100 - E06
	0∼ 300 °C	230	5 °C	60	100 - K01
	0∼ 400 °C	240	10 °C	40	100 - K02
	0∼ 500 °C	250	10 °C	50	100 - K03
	0∼ 600 °C	260	10 °C	60	100 - K04
K	0∼ 800 °C	308	20 °C	40	100 - K05
	0~1000 °C	310	20 °C	50	100 - K06
	0~1200 °C	312	20 °C	60	100 - K07
	300∼ 800 °C	438	10 °C	50	100 - K08
	500∼1200 °C	451	10 °C	70	
	0~1200 °C	312	20 °C	60	100 - R01
	% 0∼1400 °C	314	20 °C	70	100 - R02
R	% 0~1600 °C	316	20 °C	80	100 - R03
	400~1600 °C	441	20 °C	60	100 - R04
	800~1600 °C	481	20 °C	40	100 - R05
S		314	20 °C	70	
5		316	20 °C	80	
D	500∼1800 °C	460	20 °C	65	
В	600∼1800 °C	464	20 °C	60	
M/DoF 2/		320	50 °C	40	
WRe5 - 26		323	50 °C	46	

<sup>※</sup>印目盛は 200 °C以下の分割は不可

	コード	目盛板		=7 43 44.
測定範囲		1目盛	分割数	記録紙No.
-100∼ 100 °C	016	5 °C	40	100 - Pt12
-100∼ 50 °C	018	5 °C	75	100 - Pt13
-50∼ 150 °C	035	5 °C	40	100 - Pt12
-50∼ 100 °C	036	5 °C	75	100 - Pt03
-50∼ 50 °C	038	2 °C	50	100 - Pt02
-20∼ 80 °C	053	2 °C	50	100 - Pt07
0~ 50 °C	211	1 °C	50	100 - Pt01
0 ~ 100 °C	219	2 °C	50	100 - Pt02
0∼ 150 °C	223	2 °C	75	100 - Pt03
0∼ 200 °C	226	5 °C	40	100 - Pt04
0∼ 300 °C	230	5 °C	60	100 - Pt05
0∼ 400 °C	240	10 °C	40	
0∼ 500 °C	250	5 °C	50	100 - Pt06
100∼ 200 °C	412	2 °C	50	100 - Pt07
200∼ 400 °C	424	5 °C	40	100 - Pt04
0~ 10	701	0.2	50	100 - 050
15 25	901	0.0	100	(100S - U) ※
15~ 35		0.2	100	100 - 100S
0~ 40	709	1	40	100 - 040
0~ 50	711	1	50	100 - 050
0~ 60	713	1	60	100 - 060
0~ 75	716	1	75	100 - 075
0~ 100	719	2	50	100 - 050
0~ 150	723	2	75	100 - 075
0~ 300	730	5	60	100 - 060
0~ 400	740	10	40	100 - 040
0~ 600	760	10	60	100 - 060
0~ 800	808	20	40	100 - 040
0~1200	812	20	60	100 - 060
0~1600	816	40	40	100 - 040
	-100~ 50 °C -50~ 150 °C -50~ 150 °C -50~ 150 °C -50~ 50 °C -50~ 50 °C -20~ 80 °C 0~ 100 °C 0~ 150 °C 0~ 200 °C 0~ 300 °C 0~ 400 °C 100~ 200 °C 200~ 400 °C 0~ 10 15~ 35 0~ 40 0~ 50 0~ 60 0~ 75 0~ 100 0~ 300 0~ 400 0~ 800 0~ 800 0~ 1200 0~ 1600	-100~ 100 °C	測定範囲 コード 1目盛  -100~ 100 °C 016 5 °C  -100~ 50 °C 018 5 °C  -50~ 150 °C 035 5 °C  -50~ 100 °C 036 5 °C  -50~ 50 °C 038 2 °C  -50~ 50 °C 038 2 °C  -20~ 80 °C 053 2 °C  0~ 50 °C 211 1 °C  0~ 100 °C 219 2 °C  0~ 150 °C 223 2 °C  0~ 200 °C 226 5 °C  0~ 300 °C 230 5 °C  0~ 400 °C 240 10 °C  200~ 400 °C 240 10 °C  200~ 400 °C 412 2 °C  200~ 400 °C 424 5 °C  0~ 10 701 0.2  15~ 35 901 0.2  0~ 40 709 1  0~ 50 711 1  0~ 60 713 1  0~ 10 701 0.2  0~ 150 723 2  0~ 300 730 5  0~ 400 740 10  0~ 800 808 20  0~ 1200 816 40	測定範囲 コード 1目盛 分割数   -100~ 100 °C 016 5 °C 40   -100~ 50 °C 018 5 °C 75   -50~ 150 °C 035 5 °C 40   -50~ 100 °C 036 5 °C 75   -50~ 50 °C 038 2 °C 50   -20~ 80 °C 053 2 °C 50   0~ 50 °C 211 1 °C 50   0~ 150 °C 223 2 °C 75   0~ 200 °C 226 5 °C 40   0~ 300 °C 230 5 °C 60   0~ 400 °C 240 10 °C 40   0~ 500 °C 250 5 °C 50   100~ 200 °C 412 2 °C 50   200~ 400 °C 424 5 °C 40   0~ 15 ~ 35 901 0.2 100   0~ 40 709 1 40   0~ 50 711 1 50   0~ 100 719 2 50   0~ 150 °C 723 2 °C 50   0~ 100 701 0.2 50   0~ 100 701 0.2 50   0~ 400 709 1 40   0~ 50 711 1 50   0~ 60 713 1 60   0~ 100 719 2 50   0~ 150 723 2 75   0~ 300 730 5 60   0~ 400 740 10 40   0~ 600 760 10 60   0~ 800 808 20 40   0~100 7100 812 20 60   0~1600 816 40 40


<sup>※100</sup>S-U(15~35 °C) 記録紙はユポコート紙使用のため、クリーンルーム内で の使用可


- □ 記録紙の長さは〔12m〕が標準です。
- □ 上記測定範囲外も製作いたします。お問合せください。


## ■オプション・消耗品・その他

		品 名			備  考		
	下限バーンア	ウト機能			熱電対入力のみ(上限バーンアウトは標準)		
	外部チャート	スタートストップ			ON-OFF端子付き		
	外部サーボロ	ック			ON-OFF端子付き(打点式は除く)		
オプション	DC電源駆動	(1ペン、打点)			12V DCまたは24V DC		
	DC電源駆動	(2ペン)			12V DCまたは24V DC		
	ポータブルタ	イプ			キャリングハンドル、ゴム足付き		
	注1) オプショ	ョン機能は注文時にご指	定ください。				
	記録紙	12m (標準)	10箱入り		1箱 (2巻入り)		
	日に玉米市ル	12m (ユポコート紙)	10箱入り		1箱 (2巻入り)		
	記録ペン	第一ペン用(赤)	10本入り	(T52985)			
	日で重化・イン	第二ペン用(青)	10本入り	(T52986)			
消耗品・その他	インクパッド	(2打点用)	5ケ入り	(T65652)			
		(3打点用)	5ケ入り	(T65653)			
		(6打点用)	5ケ入り	(T65459)			
	取付金具		1セット				
	取扱説明書		1部				

#### ■外形寸法図・パネルカット図







単位: mm

■記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



※本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

※本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。

人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。

※本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

#### ●温湿度制御機器&システム

#### 株式合社 シマデン

本社:〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 URL: http://www.shimaden.co.jp

本社および埼玉工場 ISO9001認証取得 ISO14001認証取得

- 東京営業所:〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10
- ◆ 名古屋営業所: 〒 465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14
- 大阪営業所:〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町40-14
- 広島営業所:〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-17-15
- ∮ 玉 工 場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1

TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753

TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

※商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。

販売代理店