FP23 シリーズ プログラム調節計

取扱説明書(詳細編)

通信(インターフェース) (RS-232C / RS-485)

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 お求めの製品がご希望どおりの製品であるかお確かめの上、本取扱 説明書(詳細編)を熟読し、充分理解された上で、正しくご使用く

株式会社 リマデン

お願い

この取扱説明書(詳細編)は、最終的にお使いになる方のお手元に確実に届くよう、お取りはからいください。FP23 シリーズを取り扱う際には、この取扱説明書(詳細編)を常にお手元に置いてご使用ください。

まえがき

この取扱説明書(詳細編)は、FP23 シリーズ調節計の通信インターフェース (RS-232C / RS-485) の基本機能とその使い方を説明しています。

本器の製品概要や搭載機能の詳細、さらに配線および設置・操作・日常のメンテナンスの各作業については、別資料の「 FP23 シリーズ プログラム調節計 取扱説明書(詳細編)」をご覧ください。

安全に関する注意事項

FP23 シリーズは工業用途に設計された制御機器で、温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計・製造しています。このため、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することは、お避けください。また、お客さまの責任で、安全措置をした上でご使用ください。もし、安全措置なしに使用されて事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。

↑ 警告

- 本器を制御盤などに収める際には、端子部に人体が触れない様にして、作業してください。
- 本器の筐体を開け、基板に触れたり、筐体内部に手や導電物を入れないでください。また、お客様の手で、修理や改造を行わないでください。感電による人命や重大な傷害にかかわる事故が発生する恐れがあります。

<u>注</u>意

本器の故障により、周辺機器や設備あるいは製品などに損傷・損害の発生する恐れのある場合には、ヒューズの取り付け、過熱防止装置等の安全措置をした上で、ご使用ください。もし、安全措置なしに使用され事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。

目 次

1 概要	.	ĺ
1-1 追	通信インターフェース1	1
1-2 追	通信プロトコルとその仕様1	1
		_
2 調節	i計とホストコンピュータの接続3	3
2-1 R	S-2320 インターフェース使用時 3	3
2-2 R	S-485 インターフェース使用時 3	3
? 涌信	: に関するパラメータ5	<u>-</u>
	通信モードの設定5 8.5 プロリールの記点	
	通信プロトコルの設定	
	幾器アドレスの設定	
	通信速度の設定6	
	通信メモリモードの設定7	
	通信データ長の設定	
	通信パリティの設定7	
	通信ストップビットの設定7	
	通信ディレイ時間の設定8	
	通信コントロールコードの設定	
3-11	通信 BBC データ演算方法の設定8	3
A シマ	・ デンプロトコルの解説9)
	通信手順	
	7スタとスレーブ	
	^{遺信子順} · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	通信フォーマット	
	量信フォーマット概要1(
	§本フォーマット部Ⅰの詳細11	
(4) ラ	⁻ キスト部の概要14	4

	4 - 3	リードコマンド (R) の詳細	16
	(1)	リードコマンドのフォーマット	16
		リードコマンドへの正常応答フォーマット	
		リードコマンドへの異常応答フォーマット	
		ライトコマンド(W)の詳細	
		ライトコマンドのフォーマット	
		ライトコマンドへの正常応答フォーマット	
		ライトコマンドへの異常応答フォーマット	
	4-5		
	` '	ブロードキャストコマンドのフォーマット	
	4-6	応答コードの詳細	
		応答コードの種類	
	(2)	応答コードの優先順位について	22
_	МОІ		0 0
5		DBUS プロトコルの解説	
	5-1	伝送モード概要	23
		ASCII モード	
		RTU モード	
	5-2	メッセージの構成	24
	, ,	ASCII = F	
		RTU モード	
		スレーブアドレス	
	5 - 4	機能コード	
		データ	
	5 - 6	エラーチェック	25
		ASCII モード	
		RTU モード	
	5 - 7	メッセージ例	27
		ASCII モード	
	(2)	RTU モード	29
_	\ 	J 10 - 15	.
6	通	信データアドレス一覧	31
	6 - 1	通信データアドレスの概要	31
	(1)	データアドレスとそのリード/ライト	31
		2 ループ仕様での各種パラメータのリード/ライト	
		パラメータ部の<予備>のリード/ライト	
		オプション関係パラメータのリード/ライト 動作仕様、設定仕様により、前面表示されないパラメータ	
		動作は様、設定は様により、削囲表示されないハフメータ データの取扱い	
		ブロードキャストの実行	

	時間データの表記 32 通信データアドレス 33	
7 付	録57	
7 — 1	測定範囲コード表57	
7 - 2	ASCII コード表 59	

1 概要 1

1 概要

1-1 通信(インターフェース)

FP23 シリーズは、オプションで RS-2320 / RS-485 の 2 種類の通信方式に対応し、同通信(インターフェース)を用いて、各種データの設定、読みだしをパソコンなどから行なうことができます。

この RS-232C と RS-485 は、米国電子工業会 (EIA) によって決められたデータ通信規格です。同規格はハードウェアについて規定したものであり、データ伝送手順のソフトウェア部分については定義されていませんので、同一のインターフェースを持った機器間でも無条件に通信することはできません。

このため、データ転送の仕様や伝送手順について、お客さま側で事前に十分にご理解をいただく必要があります。

RS-485 を使用すると、複数台の FP23 を並列接続することができます。

現状、パソコンでは、RS-485 インターフェースをサポートしている機種は少ないのですが、市販の「 RS-485 変換コンバータ 」を用いることで、RS-485 を利用することが可能となります。

1-2 通信プロトコルとその仕様

FP23 シリーズはシマデンプロトコルおよび MODBUS プロトコルをサポートしています。

■ 各プロトコル共通

信号レベル	EIA RS-232C、RS-485 準拠
通信方式	RS-232C 3 線式半二重方式
	RS-485 2 線式半二重マルチドロップ方式
同期方式	半二重 調歩同期式
通信距離	RS-232C 最大 15 m
	RS-485 合計で最大 500 m (接続条件による)
通信速度	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
伝送手順	無手順
通信ディレイ時間	1 ~ 50 ms
通信台数	RS-232C: 1 台のみ
	RS-485: 31 台まで可能 (接続条件による)

2 1 概要

■ シマデンプロトコル

シマデン独自の通信プロトコルです。 以下にその仕様を一覧します。

データ長	7 / 8 ビット
パリティ	EVEN / ODD / NONE
ストップビット	1 / 2 ビット
通信アドレス	01 ~ 98
通信メモリモード	EEP / RAM / R_E
通信 BBC	ADD / ADD_two's cmp / XOR / None

■ MODBUS プロトコル

MODBUS プロトコルは、Modicon Inc. が PLC 用に開発した通信プロトコルです。 その仕様は公開されていますが、MODBUS プロトコルで定義されているのは通信プロトコルのみで、通信媒体などの物理レイヤは規定されていません。 以下にその仕様を一覧します。

· ASCII モード

データ長	7 ビット固定
パリティ	EVEN / ODD / NONE
ストップビット	1 / 2 ビット
コントロールコード	_CRLF
エラーチェック	LRC


・RTU モード

データ長	8 ビット固定
パリティ	EVEN / ODD / NONE
ストップビット	1 / 2 ビット
コントロールコード	なし
エラーチェック	CRC

2 調節計とホストコンピュータの接続

FP23 シリーズ調節計とホストコンピュータ間で、送信と受信と信号用接地の 3 線の接続をします。以下に接続例を示します。 詳細はホストコンピュータのマニュアルをご覧ください。

2-1 RS-2320 インターフェース使用時



()内の数字はコネクタのピン番号


2-2 RS-485 インターフェース使用時

FP23 の入出力論理レベルは基本的に、以下のようになっています。

マーク状態: 一端子 < +端子 スペース状態: 一端子 > +端子

ただし調節計の+端子、-端子は、送信を開始する直前までハイインピーダンスになっており、送信時に、上記のレベルが出力されます。


また、必要に応じて、終端の 1 台の端子部 $(+ &- \|)$ に 1/2W 120Ω 程度の抵抗を取付けてください。 2 台以上に終端抵抗を取り付けた場合の動作については保証していません。



■ 3 ステート出力制御について

RS-485 では、マルチドロップ方式の接続となります。 このため、送信信号の衝突回避の目的で、通信を行っていない場合や受信中には、 送信出力を常時ハイインピーダンスに保持します。

3ステートのコントロールは、エンドキャラクタのエンドビット送信終了後、ハイインピーダンスに復帰までの間に、数 msec の遅れが発生します。 この遅れ時間を吸収するため、ホストコンピュータ側が受信終了後、再び送信を始めるまでに、10msec 以上の待ち時間を設定するようにしてください。



3 通信に関するパラメータ


FP23 シリーズの通信に関するパラメータは、以下の 11 種類 (うち 2 種類はシマデンプロトコル専用) があります。

- 通信モードの設定
- 通信プロトコルの設定
- ・機器アドレスの設定
- 通信速度の設定
- 通信メモリモードの設定
- 通信データ長の設定
- 通信パリティの設定
- 通信ストップビットの設定
- 通信ディレイ時間の設定
- 通信コントロールコードの設定:シマデンプロトコルのみ
- ・通信 BCC データ演算方法の設定:シマデンプロトコルのみ

これらのパラメータは、通信により設定・変更することができませんので、前面キーの操作で行ってください。

また、設定の際には、FP23 一入力、二入力、サーボ出力取扱説明書(詳細編)の「LCD画面インデックス」を参照して、操作手順に従ってください。

3-1 通信モードの設定



設定範囲 : LOCAL, COM

初期值: LOCAL

通信モードを設定します。

ただし、前面キーでは $COM \rightarrow LOCAL$ への変更のみ可能です。

LOCAL : 通信よるリードコマンドのみが有効(前面 COM ランプ消灯)

COM: 通信よるリード、ライトコマンドが有効(前面 COM ランプ点灯)

Note_

通信モードが COM の場合、通信に関するすべてのパラメータはキー操作による変更がロックされます。

ホストプログラムの暴走などにより、制御不能となる事態を回避するため、ENT キーと STEP キーを同時に 3 秒間押すことで、ホストとの通信を強制的に遮断することができます。

3-2 通信プロトコルの設定

COM PROT: SHIMADEN

ADDR: 1

BPS : 9600 MEM : EEP 設定範囲 : SHIMADEN, MOD_ASC, MOD_RTU

初期値 : SHIMADEN

通信プロトコルを設定します。

SHIMADEN : シマデンプロトコル

MOD_ASC : MODBUS プロトコル (ASCII モード)
MOD_RTU : MODBUS プロトコル (RTU モード)

MODBUS プロトコルには ASCII モード(アスキー文字方式)と RTU モード(バイナリ方式)の 2 種類があり、何れかを選択することができます。ただし、同一のネットワーク上では、全てのデバイスが同じモードでなくてはなりません。 ASCII モードは、1 バイト(8 ビット)データを 2 文字の ASCII コードに変換して伝送します。

もう一方のRTUモードは、1 バイトデータをそのまま伝送します。 このため、ASCII モードより伝送効率が良いと言えます。

3-3 機器アドレスの設定

設定範囲 : 1~98

初期値 : 1

COM PROT: SHIMADEN
ADDR: ☑ 1
BPS: 9600
MEM: EEP

RS-232C の場合は、ホストコンピュータと FP23 の接続は 1 対 1 ですが、RS-485 の場合にはマルチドロップ方式となり 1 対 31 (max) まで接続が可能となります。しかし、実際に通信を行う場合には 1 対 1 で行っています。そのため、それぞれの機器にアドレス (マシン No.) を設けて区別を行います。なお、アドレスは 01 ~ 98 で、最大 31 種類の機器に設定する事が可能です。

なお、アトレ人はリー~ 98 で、最大31 種類の機器に設定する事か可能です。

設定されたアドレスは、本器前面の赤外線通信のアドレスとしても、使用されます。 詳細は、パラメータ設定ツール (別売) の取扱説明書を参照してください。

3-4 通信速度の設定

COM PROT: SHIMADEN

設定範囲 : 2400, 4800, 9600, 19200bps

初期值 : 9600bps

ADDR: 1 BPS : **∑**9600 MEM : EEP

通信速度を 2400、4800、9600、19200bps から選択設定します。

3-5 通信メモリモードの設定

5-8

COM PROT: SHIMADEN
ADDR: 1
BPS: 9600
MEM: EEP

設定範囲 : EEP, RAM, R_E

初期值 : EEP

本器はパラメータ記憶用に、不揮発性メモリ EEPROM を使用しています。

EEPROM は、ライトサイクル回数が決まっているため、通信により SV データなどを頻繁に書換えを行った場合、EEPROM の寿命が短くなります。

これを防ぐ為に通信で頻繁にデータの書換えを行う場合に、RAM モードに設定し、 EEPROM を書換えず RAM データだけを書換えて、EEPROM の寿命を長くするように設定 することもできます。

EEP : EEP モード時は通信によりデータを変更する度に EEPROM データも

書換えを行うモードです。したがって電源を OFF にしてもデータ

は保存されます。

RAM : RAM モード時は、通信によりデータを変更しても RAM データだけが

書き換わり EEPROM データの書換えを行わないモードです。したがって電源を OFF にすると RAM データは消去されて、再度電源を ONにすると、EEPROM に記憶されているデータで起動し始めます。

RE: 各種 SV、OUT、COM モード のデータは RAM のみに書込み、それ以

外は EEPROM に書込みを行います。

3-6 通信データ長の設定

COM DATA: 7
PARI: EVEN

STOP: 1 DELY: 10 ms シマデンプロトコルの λ 7 / 8 ビット設定可能で、 初期値は7 ビットです。

MODBUS プロトコルは、ASCII モードが 7 ビット固定、

RTU モードが 8 ビット固定となります。

3-7 通信パリティの設定

COM DATA: 7
PARI: EVEN

STOP: 1 DELY: 10 ms 設定範囲 : EVEN, ODD, NONE

初期值 : EVEN

データ通信において、データの誤り(エラー)を検出するためのパリティチェックの 方法を設定します。

3-8 通信ストップビットの設定

COM DATA: 7
PARI: EVEN
STOP: 1

10 ms

DELY:

設定範囲 : 1, 2 初期値 : 1

3-9 通信ディレイ時間の設定

COM DATA: 7
PARI: EVEN
STOP: 1
DELY: 10 ms

設定範囲 : 1~50 ms 初期値 : 10 ms

通信コマンドを受信してから送信を行うまでの最小遅延時間を設定します。

Note-

- ・RS-485 の場合、ラインコンバータによってはトライステートコントロールに時間がかかるものがあり、信号衝突が発生する場合があります。その時にはディレイ時間を大きくする事により回避する事が可能となります。特に通信速度が遅い(2400 bps)場合には注意が必要です。
- ・通信コマンドを受信してから送信するまでの実際の遅延時間は、上記遅延時間と ソフトウェアによるコマンド処理時間の合計となります。特にライトコマンドの 場合にはコマンド処理時間が数百 ms 以上かかる場合があります。

3-10 通信コントロールコードの設定

シマデンプロトコルのみの設定項目で、通信コントロールコードを設定します。

COM CTRL STX_EXX_CR BCC : ADD 設定範囲 : STX_ETX_CR, STX_ETX_CRLF, @_:_CR

初期値 : STX_ETX_CR

3-11 通信 BBC データ演算方法の設定

シマデンプロトコルのみの設定項目です。

設定範囲 : ADD. ADD two's cmp. XOR. None

初期値 : ADD

BCC(Block Check Character)データの演算方法を、以下の4種類より選択します。

ADD: : 加算演算

ADD_two's cmp: 加算演算結果の下位1バイトの2の補数をとる。

XOR : XOR (排他的論理和) 演算を行う。

None : BCC 演算をしない。

詳細は、「4−2(3) 基本フォーマット部Ⅱの詳細」を参照してください。

4 シマデンプロトコルの解説

4-1 通信手順

(1) マスタとスレーブ

ホスト (パソコン、PLC)が、マスタになります。

FP23が、スレーブとなります。

通信は、マスタ側からの通信コマンドで開始して、スレーブ側からの通信応答により終了します。

ただし、通信フォーマットエラー、BCC エラー等の異常が発生した場合は、通信応答は行われません。

また、ブロードキャストコマンドでは、通信応答は行われません。

(2) 通信手順

通信は常にマスターからの通信コマンドに、スレーブが応答するかたちで行います。

(3) タイムアウト

FP23 はスタートキャラクタを受信した後、1 秒以内にエンドキャラクタの受信が終了しない場合にはタイムアウトとし、そのコマンドは無効となり、次のコマンド(新しいスタートキャラクタ)待ちとなります。

4-2 通信フォーマット

FP23 シリーズは、各種プロトコル対応のため、通信フォーマット(コントロールコード、BCC 演算方法)や通信データフォーマット(データビット長、パリティの有無、ストップビット長)で、多様な選択を行なうことができます。

しかし、使い勝手と通信設定作業上の混乱を避けるため、以下のフォーマットを使用すること推奨します。

	推奨フォーマット				
コントロールコード	STX_ETX_CR				
BCC 演算方法	ADD				
データビット長	7	8			
パリティ	EVEN	NONE			
ストップビット長	1	1			


(1) 通信フォーマット概要

マスタから送信される通信コマンドフォーマットとスレーブから送信される通信応答フォーマットは、それぞれ、基本フォーマット部 I 、テキスト部、基本フォーマット部 II の 3 ブロックから構成されます。


また、基本フォーマット部 $I \ge II$ は、リードコマンド(R)、ライトコマンド (W)、通信応答時ともに共通です。ただし、i(1 と 1)の BCC データは、その都度の演算結果データが挿入されます。

テキスト部は、コマンド種類、データアドレス、通信応答などにより異なります。

■ 通信コマンドフォーマット



■ 通信応答フォーマット



(2) 基本フォーマット部 I の詳細

- a:スタートキャラクタ [①:1桁/STX (02H) または"@" (40H)]
 - 通信文の先頭であることを示します。
 - スタートキャラクタを受信すると、新たな通信文の1文字目と判断します。
 - スタートキャラクタとテキスト終了キャラクタとは対で選択します。

STX (02H) - - - ETX (03H) で選択 "@" (40H) - - - ":" (3AH) で選択

b:機器アドレス[②、③:2桁]

- 通信を行う機器を指定します。
- アドレスは、1~98(10進数)の範囲で指定します。
- 2 進数 8 ビットデータ(1:0000 0001 ~ 98:0110 0010)を、上位 4 ビット、
 下位 4 ビットに分け、ASCII データに変換します。
 - ②: 上位 4 ビットを ASCII に変換したデータ
 - ③: 下位 4 ビットを ASCII に変換したデータ
- ・ 機器アドレス=0 (30H,30H)、はブロードキャスト命令時に使用するため、 機器アドレスとしては使用できません。

c: サブアドレス [④:1桁]

1ループ仕様は1(31H)に固定。2ループ仕様は1(31H)でチャンネル1、2(32H)でチャンネル2にアクセス可能となります。

(3) 基本フォーマット部Ⅱの詳細

h:テキスト終了キャラクタ [①: 1桁 / ETX (O3H)] または":" (3AH)]

テキストの終了を示します。

i:BCC データ [③、⑭:2桁]

- BCC(Block Check Character)データは、通信データに異常が無かったかをチェックするためのものです。
- · BCC 演算の結果、BCC エラーとなった場合には、無応答となります。
- BCC 演算には、下記 4 種類があります。 (BCC 演算種類は前面画面で設定することができます。)
 - (1) ADD

スタートキャラクタ①から、テキスト終了キャラクタ⑫まで、ASCII データ1キャラクタ (1バイト)単位で加算演算を行う。

(2) ADD_two's cmp

スタートキャラクタ①から、テキスト終了キャラクタ⑫まで、ASCII データ 1 キャラクタ (1 バイト) 単位で加算演算を行い、演算結果の下位 1 バイトの 2 の補数をとる。


(3) XOR

スタートキャラクタの直後(機器アドレス②)から、テキスト終了キャラクタ(2)まで、ASCII データ 1 キャラクタ (1 バイト) 単位で XOR (排他的 論理和) 演算を行う。

(4) None

BCC 演算をしない。(③、4)は省略)

- ・ データビット長(7 または 8)には関係なく、1 バイト(8 ビット)単位で演算する。
- 前記で演算された結果の下位1バイトデータを、上位4ビット、下位4ビット に分け、ASCIIデータに変換する。
 - ① : 上位4ビットを ASCII に変換したデータ
 - (14): 下位 4 ビットを ASCII に変換したデータ





02H +30H +31H +31H +52H +30H +31H +30H +30H +39H +03H = 1E3H

加算結果 (1E3H) の下位1バイト = E3H

(3) : "E" = 45H , (4) : "3" = 33H

例 2 BCC i Add_two's cmp 設定で、リードコマンド(R) 時の場合

```
(3)
                 4)
                       (5)
                             6)
                                        (8)
                                              (9)
                                                    (10)
                                                               (13)
1
                                  7
                                                                     (14)
                                                       ETX
                                                                                ΙF
STX
                       R
                                         0
                                                                           CR
      0
                  1
                             0
                                   1
                                              0
                                                    9
                                                                1
                                                                     D
```

02H +30H +31H +31H +52H +30H +31H +30H +30H +39H +03H = 1E3H

加算結果(1E3H)の下位1バイト = E3H 下位1バイト(E3H)の2の補数 = 1DH

(3) : "1" = 31H , (4) : "D" = 44H

例3 BCC | XOR 設定で、リードコマンド(R)時の場合

```
(1)
      2
            3
                  (4)
                        (5)
                             6)
                                   7
                                         (8)
                                               9
                                                    10
                                                          (12)
                                                                (13)
                                                                      (14)
                                                                            (15)
                                                                                 (16)
                                                                            CR
                                                                                 LF
STX
                        R
                                         0
                                               0
                                                     9 ETX
                                                                 5
       0
            1
                  1
                              0
                                    1
```

02H 30H 31H 31H 31H 52H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

(ただし、⊕ = XOR (排他的論理和)

演算結果(59H)の下位1バイト = 59H

(3) : "5" = 35H , (4) : "9" = 39H

j:エンドキャラクタ(デリミタ) [⑮、⑯:1桁または2桁/ORまたはOR LF]

- ・ 通信文の最後であることを示します。
- ・ エンドキャラクタは、下記2種類から選択することができます。

⑤ (1) (CR (ODH) (CR だけで LF は付加しません。)

(15), (16): CR (ODH) \(\subseteq \text{LF (OAH)} \)

Note-

基本フォーマット部に、次のような異常が認識された場合には、応答しません。

- ハードウェアエラーが発生した
- ・機器アドレス、サブアドレスが、指定機器のアドレスと異なる
- ・前記通信フォーマットで定められたキャラクタが、定められた位置にない
- ・BCC の演算結果が、BCC データと異なる

データの変換では、2 進数(バイナリ)データを 4 ビット毎に ASCII データ変換を行います。

16 進数の<A>~<F>は大文字を使用して ASCII データに変換します。

(4) テキスト部の概要

テキスト部は、コマンドの種類、通信応答により異なってきます。テキスト部の詳細は、「4-3 リードコマンド(R)の詳細」、「4-4 ライトコマンド(W)の詳細」を参照してください。

d:コマンド種類 [⑤:1桁]

" R "、″ W ″、″ B ″以外のキャラクタを認識した場合は、応答しません。

" R"(52H/大文字):

リードコマンドまたはリードコマンド応答であることを表します。 マスタのパソコンや PLC などから、FP23 の各種データを読み込む (取り込む)場合に使用します。

"W"(57H/大文字):

ライトコマンドまたはライトコマンド応答であることを表します。 マスタのパソコンや PLC などから、FP23 に各種データを書込む(変 更する)場合に使用します。


" B"(42H/大文字):

ブロードキャストコマンドであることを表します。 マスタのパソコンや PLC などから、ブロードキャスト命令をサポートしている機器全てに、一斉にデータを書込む(変更する)場合に使用します。

e: 先頭データアドレス [⑥、⑦、⑧、⑨: 4桁]

- リードコマンド(R)の読み込み先頭データアドレス、またはライトコマンド(W)の書込み先頭データアドレスを指定します。
- 先頭データアドレスは、2 進数 16 ビット(1ワード/0~65535) データで 指定します。

16 ビットデータを、4 ビット毎に分けて、ASCII データに変換します。



・データアドレスについては、「6-2 通信データアドレス」を参照して下さい。

f:データ数[10:1桁]

- ・ リードコマンド(R)の読み込みデータ数、またはライトコマンド(W)の書 込みデータ数を指定します。
- データ数は2進数4ビットデータをASCIIデータに変換して指定します。
- リードコマンド(R)では、1個:"0"(30H)~10個:"9"(39H)の範囲でデータ数を指定できます。

ライトコマンド (W)のデータ数は、1個:"0"(30H)固定となります。 実際のデータ数は、「データ数=指定データ数値+1」です。

g:データ [⑪:桁数はデータ数により決定]

- ライトコマンド(W)の書込データ(変更データ)数、またはリードコマンド(R)応答時の読み出しデータを指定します。
- データフォーマットは以下のようになります。

					g	((II))					
", " 2CH	1 上位 1 桁	番目の	のデー 3 桁	タ下位4桁	2 上位 1 桁	番目 <i>0</i> 2 	Oデー 3 桁	タ下位4桁	n 上位 1 桁	番目の 2 	のデー 3 桁	夕下位4桁

- ・ データの先頭には、カンマ (", "2CH) が必ず付加され、以後がデータであることを示します。データとデータ間の区切り記号は用いません。
- データ数は、通信コマンドフォーマットのデータ数 (f:⑩) に従います。
- 1 つのデータは、小数点を除いた 2 進数 16 ビット (1 ワード) 単位で表されます。 小数点の位置は、データ毎に決められています。
- 16 ビットデータを、4 ビット毎に分けて、それぞれを ASCII データに変換します。
- ・ データの詳細は、「4-3 リードコマンド (R) の詳細」と「4-4 ライトコマンド (W) の詳細」を参照してください。

e: 応答コード [⑥、⑦:2桁]

- リードコマンド(R)とライトコマンド(W)に対する応答コードを指定します。2進数8ビットデータ(0~255)を、上位4ビット、下位4ビットに分けて、それぞれをASCIIデータに変換します。
 - ⑥: 上位 4 ビットを ASCII に変換したデータ
 - ⑦:下位4ビットをASCIIに変換したデータ
- ・ 正常応答の場合には、"0" (30H)、"0" (30H) が指定されます。 異常応答の場合には、異常コード No. を ASCII データに変換して指定します。 応答コードについての詳細は、「4-6 応答コードの詳細」を参照してください。

4-3 リードコマンド(R)の詳細

リードコマンド (R) は、マスタのパソコンや PLC などから FP23 の各種データを 読み込む (取り込む) 場合に使用します。

(1) リードコマンドのフォーマット

・ リードコマンドのテキスト部フォーマットを以下に示します。 なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドとコ マンド応答で、共通となります。

テキスト部

d		f			
⑤	6	7	8	9	10
R 52H	O 30H	4 34H	O 30H	O 30H	9 39H

- d(⑤) はリードコマンドであることを示します。"R"(52H)固定です。
- e(⑥~⑨) は読み込むデータの先頭データアドレスを指定します。
- f(⑩) は読み込みデータ(ワード)数を指定します。
- 上記コマンドは、次のようになります。

読み出し先頭データアドレス	<=0400 H	(16 進数)
	=0000 0100 0000 0000	(2進数)
読み出しデータ数	=9H	(16 進数)
	=1001	(2進数)
	=9	(10 進数)
(実際のデータ数)	=10個(9+1)	

すなわち、ここではデータアドレス 0400H から 10 個の連続したデータの読み出しを指定しています。

(2) リードコマンドへの正常応答フォーマット

• リードコマンドに対する、正常応答フォーマット (テキスト部) を以下に示します。

なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドとコマンド応答で、共通となります。

テキスト部

(i		6	e ⑦		g ①											
					1	番目0 I	Dデー Ι	タ 	2	番目の I	クデー Ι	<i>в</i> [1 ()番目 I	のデ- I	ータ
F	₹	0	0	,	0	0	1	Е	0	0	7	8	0	0	7	8
5	2H	30H	30H	2CH	30H	30H	31H	45H	30H	30H	37H	38H	30H	30H	37H	38H

- d(⑤)には、リードコマンドへの応答であることを示す<R(52H)> が挿入されます。
- e(⑥と⑦)には、リードコマンドへの正常応答であることを示す応答コード00(30Hと30H)>が挿入されます。
- g(⑪)には、リードコマンドへの応答データが挿入されます。

先頭にデータ記述の始まりを示すく", " (2CH) >が挿入されます。 それに続き、<読み出し先頭データアドレスのデータ>から順番に<読み出 しデータ数>の数だけ、データが挿入されます。

データとデータの間には、何も挿入されません。

1 つのデータは、小数点を除いた 2 進数 16 ビット (1 ワード) データからなり、それを 4 ビット毎に ASCII データに変換して挿入します。

小数点の位置は、各データ毎に決められています。

応答データのキャラクタ数は、「キャラクタ数=1+4×読み出しデータ数」です。

・ 具体的には、リードコマンドに対し、次のデータが順番に応答データとして返信されます。


		データアドレス 16ビット(1ワード)	デ: 16ビット(-タ 1ワード)
		16進数	16進数	10進数
読み出し先頭」	- 0	0400	001E	30
読み出し先頭 データアドレス (0400H)	1	0401	0078	120
	2	0402	001E	30
	3	0403	0000	0
まり出し デーカ粉 人	4	0404	0000	0
読み出しデータ数 〈 (9H:10個)	5	0405	0000	0
	6	0406	03E8	1000
	7	0407	0028	40
	8	0408	001E	30
(- 9	0409	0078	120
		040A	001E	30
		040B	0000	0
		040C	0000	0

(3) リードコマンドへの異常応答フォーマット

• リードコマンドに対する、異常応答フォーマット (テキスト部) を以下に示します。

なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドとコマンド応答で、共通となります。

テキスト部



- d(⑤)には、リードコマンドへの応答であることを示す<R(52H)> が挿入 されます。
- e(⑥と⑦)には、リードコマンドの異常応答であることを示す応答コードが挿 入されます。

また、異常応答時には、応答データは挿入されません。

異常コードの詳細については「4-6 応答コードの詳細」を参照してください。

4-4 ライトコマンド(W)の詳細

ライトコマンド (W)は、マスタのパソコンや PLC などから FP23 へ各種データを書込む(変更する)場合に使用します。

注意

ライトコマンド使用時には、通信モードを LOC→COM に変更する必要があります。

この通信モードの変更は、前面キーにより行なうことはできません。 以下のコマンドをマスタ側から送信して実施してください。

■コマンドフォーマット

ADDR=1、CTRL=STX ETX CR、BCC=ADD の場合

ST	Х	0	1	1	W	0	1	8	С	0	,	0	0	0	1	ETX	Ε	7	CR
02	:H	30H	31H	31H	57H	30H	31H	38H	43H	30H	2CH	30H	30H	30H	31H	03H	45H	37H	ODH

以上のコマンドを送信して正常応答が返信されると、前面の COM LED ランプが点灯し、通信モードが COM に切替わります。

(1) ライトコマンドのフォーマット

・ ライトコマンド時のテキスト部フォーマットを以下に示します。 なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドと コマンド応答で、共通となります。

テキスト部

d ⑤	6	1 7	e 8	9	f ①	g (j)					
W 57H	O 30H	4 34H	O 30H	1 31H	O 30H	, 2CH	書 O 30H	き込み O 30H	ケデー 7 37H	タ D 44H	

- d(⑤) はライトコマンドであることを示します。"W"(57H)固定です。
- e (⑥~⑨) は書込み (変更) データの先頭データアドレスを指定します。
- f(⑩) は書込み(変更) データ数を指定します。
 書込みデータ数は1個: "0"(30H)で、固定です。
- g(⑪) は書込み(変更) データを指定します。

先頭にデータ記述の始まりを示す<","(2CH)>を挿入します。 次に、書込みデータを挿入します。

1 つのデータは、小数点を除いた 2 進数 16 ビット(1 ワード) データからなり、 それを 4 ビット毎に ASCII データへ変換して挿入します。 小数点の位置は、各データ毎に決められています。

上記コマンドは、次のようになります。

すなわち、データアドレス 0401H に 1 個のデータ (125:10 進数) の書込み (変更)を指定しています。


	データフ 16ビット(データ: 16ビット(1ワード)				
	16進数	10進数	16進数	10進数			
	0400	1024	00C8	200			
0	0401	1025	007D	125			
	0402	1026	0078	120			

(2) ライトコマンドへの正常応答フォーマット

• ライトコマンドに対する正常応答フォーマット(テキスト部)を以下に示しま す。

なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドとコマンド応答で、共通となります。

テキスト部




- d(⑤)には、ライトコマンドへの応答であることを示す<W(57H)> が挿入 されます。
- e(⑥と⑦)には、ライトコマンドの正常応答であることを示す応答コード<00 (30Hと30H)>が挿入されます。

(3) ライトコマンドへの異常応答フォーマット

• ライトコマンドに対する異常応答フォーマット(テキスト部)を以下に示します。

なお、基本フォーマット部 I と基本フォーマット部 II は、全てのコマンドとコマンド応答で、共通となります。

テキスト部



- d(⑤)には、ライトコマンドへの応答であることを示す<W(57H)> が挿入 されます。
- e(⑥ と⑦には、ライトコマンドの異常応答であることを示す応答コードが挿入されます。

異常コードの詳細については、「4-6 応答コードの詳細」を参照してください。

4-5 ブロードキャストコマンド(B)の詳細

ブロードキャストコマンド(B)は、マスタのパソコンや PLC から、ブロードキャストコマンドをサポートしている機器全てに対し、一斉にデータを書込む(変更する)場合に使用します。

ブロードキャストコマンドには、通信応答がありません。

(1) ブロードキャストコマンドのフォーマット

ブロードキャスト可能なパラメータの詳細については、「6 通信データアドレスー覧」の表右端のBをご覧ください。

例 AT (オートチューニング) 実行機器アドレス:00 サブアドレス:1 または2

STX	0	0	1	В	0	1	8	4	,	0	0	0	1	ETX	9	2	CR
02H	30H	30H	31H	42H	30H	31H	38H	34H	2CH	30H	30H	30H	31H	03H	39H	32H	ODH

4-6 応答コードの詳細

(1) 応答コードの種類

リードコマンド(R) とライトコマンド(W) に対する通信応答には、必ず応答コードが含まれます。

この応答コードは、正常応答コードと異常応答コードの2種類があります。 応答コードは、2進数8ビットデータ(0~255)で、その詳細を下表に示します。

応答コード一覧

応	答コード	コード種類	コード内容
2進数	ASCII	コード性規	T INA
0000 0000	″0″, ″0″:30H, 30H	正常応答	リードコマンド (R) 、ライトコマン ド (W) 、時の正常応答コード
0000 0001	"0", "1" : 30H, 31H	テキスト部の ハードウエアエラー	テキスト部のデータに、フレーミング オーバーラン、パリティ等ハードウエ アエラーを検出した場合
0000 0111	"0", "7" : 30Н, 37Н	テキスト部の フォーマットエラー	テキスト部のフォーマットが、決めら れたフォーマットと異なる場合
0000 1000	"0", "8" : 30H, 38H	テキスト部の データフォーマット データアドレス、 データ数 エラー	テキスト部のデータフォーマットが、 決められたフォーマットと異なる場合 及び、データアドレス、データ数が 指定以外の時
0000 1001	"0", "9" : 30H, 39H	データエラー	書き込みデータが、そのデータの設定 可能範囲を越えている場合
0000 1010	"0", "A" : 30H, 41H	実行コマンドエラー	実行コマンド (MANコマンドなど) を受け付けられない状態の時に、実行 コマンドを受信した時
0000 1011	"0", "B" : 30H, 42H	ライトモードエラー	データの種類により、そのデータを書き換えてはいけない時に、そのデータを含むライトコマンドを受信した時
0000 1100	"0", "C" : 30H, 43H	仕様、オプション エラー	付加されていない仕様やオプションの データを含むライトコマンドを受信し た時

(2) 応答コードの優先順位について

応答コードは、値が小さい程優先順位が高くなります。 複数の応答コードが発生した場合は一番優先順位の高い応答コードが返されます。

5 MODBUS プロトコルの解説

MODBUS プロトコルには2つの伝送モード、ASCII モードとRTU モードがあります。

5-1 伝送モード概要

(1) ASCII モード

コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数をそれぞれ ASCII 文字として送信します。

■ データ構成

スタートビット 1 ビット データビット 7 ビット固定

パリティビット 偶数[EVEN]、奇数[ODD]、なし[NONE]/選択可能

ストップビット 1 ビット、2 ビット/選択可能 エラーチェック LRC(水平冗長検査)方式

データの通信間隔 1秒以下

(2) RTU モード

コマンド中の8ビットバイナリデータをそのまま送信します。

■ データ構成

スタートビット 1ビット

データビット 8 ビット固定

パリティビット 偶数[EVEN]、奇数[ODD]、なし[NONE]/選択可能

ストップビット 1 ビット、2 ビット/選択可能 エラーチェック CRC-16(周期冗長検査)方式

データの通信間隔 3.5 文字伝送時間以下

5-2 メッセージの構成

(1) ASCII モード

開始文字[:(コロン)(3AH)]で始まり、終了文字[CR (キャリッジリターン)(0DH)] + LF (ラインフィード)(0AH)]で終わるように、構成されています。

(2) RTUモード

3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり、3.5 文字伝送時間以上のアイドル時間 経過で終わるように、構成されています。

アイドル スレーブ 3.5文字 アドレス	機能コード	データ	エラーチェック CRC	アイドル 3.5 文字
-------------------------	-------	-----	----------------	----------------

5-3 スレーブアドレス

スレーブアドレスは各スレーブの識別番号で、0~99の範囲となります。

マスタは、要求メッセージでスレーブアドレスを設定することにより、通信するスレーブを指定します。

スレーブ側では、応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして返すことで、マスタに対して、どのスレーブが応答しているかを知らせます。

スレーブアドレス 0 は、ブロードキャストアドレスで、全てのスレーブを指定できます。ブロードキャストの場合は、スレーブ側は応答を返しません。

1ループ仕様では、スレーブアドレスは機器アドレスと同じです。

5-4 機能コード

機能コードは、スレーブに対する動作の種類を指示するコードです。

機能コード	詳細
03 (03H)	スレーブの設定値、情報の読み取り
06 (06H)	スレーブの書込み

また、この機能コードは、スレーブがマスタに応答メッセージを返す時に、正常な 応答(肯定応答)であるか、または何らかのエラー(否定応答)が発生しているか を示すためにも使用されます。

肯定応答では、元の機能コードをセットして返します。

否定応答では、元の機能コードの最上位ビットを1にセットして返します。

例えば、機能コードを誤って 10H をセットしてスレーブへ要求メッセージを送信した場合には、存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし、90H として返します。

さらに否定応答時には、マスタにどの種のエラーが発生したかを知らせるために、 応答メッセージのデータに、異常コードをセットして返します。

異常コード	詳細
1 (01H)	illegal function(存在しない機能)
2 (02H)	illegal data address(存在しないデータアドレス)
3 (03H)	illegal data value(設定範囲外の値)

5-5 データ

データは、機能コードにより構成が異なります。

マスタからの要求メッセージは、データ項目やデータ数、設定データで構成します。 スレーブからの応答メッセージは、要求に対するバイト数やデータ、否定応答時は 異常コード等で構成します。

データの有効範囲は、-32768~32767 (8000H~7FFFH)です。

5-6 エラーチェック

エラーチェックの方式は、伝送モードにより異なります。

(1) ASCII モード

ASCII モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後までの LRC を計算し、算出した 8 ビットデータを ASCII 文字 2 文字に変換してデータの後にセットします。

■ LRC 計算方法

- 1. RTU モードでメッセージを作成します。
- 2. スレーブアドレスからデータの最後までを加算し、Xに代入します。
- 3. Xの補数 (ビット反転) をとり、X に代入します。
- **4.** Xに1を足し、Xに代入します。
- 5. XをLRCとして、データの後にセットします。
- 6. メッセージを ASCII 文字に変換します。

(2) RTU モード

RTU モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後までの CRC-16 を計算し、算出した 16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。

■ CRC-16 計算方法

CRC 方式は送るべき情報を生成多項式で割り、その余りを情報の後ろに付加して送信します。

生成多項式: X16+X15+X2+1

- 1. CRC-16 のデータ (X とする) を初期化します。 (FFFFH)
- 2. 1 つ目のデータと X の排他的論理和 (XOR) を取り、X に代入します。
- 3. X を右に 1 ビットシフトし、X に代入します。
- **4.** シフト結果でキャリーが出れば、(3)の結果 X と固定値(A001H)で XOR を取り、X に代入します。キャリーが出なければ **5.** へ
- 5. 8回シフトするまで 3.と 4.を繰り返します。
- 6. 次のデータと X の XOR をとり、X に代入します。
- 7. 3.~5.を繰り返します。
- 8. 最後のデータまで 3. ~ 5. を繰り返します。
- 9. Xを CRC-16 としてメッセージに下位上位の順でデータの後にセットします。

5-7 メッセージ例

- (1) ASCIIモード
- 機器番号 1、FIX モード SV の読みとり
 - マスタからの要求メッセージ

ヘッタ゛	スレーブ アト゛レス	機能コード	データ アト゛レス	データ数	エラーチェック LRC	デリミタ	
(:)	(01H)	(03H)	(0300H)	(0001H)	(F8H)	(CR • LF)	
1	2	2	4	4	2	2 ←	_ キャラクタ数(

正常時のスレーブの応答メッセージ(FIX モード SV=10.0℃の場合)

ヘッタ゛	スレーフ゛ アト゛レス	機能コード	応答 バイト数	デー タ	エラーチェック LRC	デ リミタ	
(:)	(01H)	(03H)	(02H)	(0064H)	(96H)	(CR • LF)	
1	2	2	2	4	2	2 ←	- キャラクタ数(15)

・異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

常発生時の応答メッセージでは、機能コードの最上位ビットに1をセット(83H) します。エラー内容の応答メッセージとして、異常コード 02H (存在しないデータ アドレス) を返します。

■ 機器番号 1、FIX モード SV = 10.0℃の書込み

マスタからの要求メッセージ

ヘッタ゛	スレーフ゛ アト゛レス	機能コード	データ アト゛レス	デ゛ータ	エラーチェック LRC	デ゛リミタ	
(:)	(01H)	(06H)	(0300H)	(0064H)	(92H)	(CR • LF)	
1	2	2	4	4	2	2 ←	– キャラクタ数(17)

・正常時のスレーブの応答メッセージ(FIX モード SV=10.0℃の場合)

異常時のスレーブ側の応答メッセージ(範囲外の値を設定した場合)

異常発生時の応答メッセージでは、機能コードの最上位ビットに 1 をセット(86H)します。エラー内容の応答メッセージとして、異常コード 03H(設定範囲外の値)を返します。

(2) RTU モード

■ 機器番号 1、FIX モード SV の読みとり


マスタからの要求メッセージ

71 3. 5	バル 文字	スレーブ アト゛レス	機能コード	データ アト゛レス	データ数	エラーチェック CRC	アイドル 3.5 文字	
		(01H)	(03H)	(0300H)	(0001H)	(844EH)		
		1	1	2	2	2	←	キャラクタ数(8)

・正常時のスレーブの応答メッセージ(FIX モード SV=10.0℃の場合)

アイドル 3.5文字	スレーブ アト゛レス	機能コード	応答 バイト数	テ ゙−タ	エラーチェック CRC	アイドル 3.5 文字	
	(01H)	(03H)	(02H)	(0064H)	(B9AFH)		
	1	1	1	2	2	\leftarrow	キャラクタ数 (7)

・異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)



異常発生時の応答メッセージでは、機能コードの最上位ビットに 1 をセット(83H)します。エラー内容の応答メッセージとして、異常コード 02H (存在しないデータアドレス)を返します。

■ 機器番号 1、FIX モード SV = 10.0℃の設定

マスタからの要求メッセージ

7イドル 3.5 文字	スレーブ アト゛レス	機能コード	データ アト゛レス	₸`-タ	エラーチェック CRC	アイドル 3.5 文字	
	(01H)	(06H)	(0300H)	(0064H)	(8865H)		
	1	1	2	2	2	 ← キャラクタ	数(8)

・正常時のスレーブの応答メッセージ (FIX モード SV=10.0℃の場合)

アイドル 3.5文字	スレーブ アト゛レス	機能コード	データ アドレス	₸`-タ	エラーチェック CRC	アイドル 3.5 文字	
	(01H)	(06H)	(0300H)	(0064H)	(8865H)		
	1	1	2	2	2	←	キャラクタ数 (8)

・異常時のスレーブの応答メッセージ (範囲外の値を設定した場合)



異常発生時の応答メッセージでは、機能コードの最上位ビットに1をセット(86H)します。エラー内容の応答メッセージとして、異常コード 03H (設定範囲外の値)を返します。

6 通信データアドレス一覧

6-1 通信データアドレスの概要

(1) データアドレスとそのリード/ライト

データアドレスは、2 進数 (16 ビットデータ) を、4 ビット毎に 16 進数で表しています。

•R/W: リード、ライト可能データ

R : リード専用データW : ライト専用データ

ライトコマンド(W)でリード専用データアドレスを指定した場合には、データアドレスエラーとなり、異常応答コード"0(30H)"と"8(38H)"の「テキスト部のデータフォーマット、データアドレス、データ数エラー」が返信されます。

(2) 2 ループ仕様での各種パラメータのリード/ライト

2 ループ仕様では、シマデンプロトコルの場合はサブアドレス=1/2 で、MODBUS プロトコルの場合はスレーブアドレス=機器アドレス/機器アドレス+1 で、各ループに対応するパラメータの値を読み書きすることができます。

このループ毎に値を持つパラメータについては、以下に記載する通信アドレス一覧 の右端に T (サブアドレス対応) を表示しています。

(3) パラメータ部の<予備>のリード/ライト

一覧に記載されていないアドレスあるいは<予備>部分をリードコマンド(R)でリードした場合は、"0000H"が返信されます。

<予備>部分をライトコマンド (R) でライトした場合には、正常応答コード " 0 (30H) "と" 0 (30H) "が返信されますが、データの書換えは行いません。

(4) オプション関係パラメータのリード/ライト

搭載されていないオプションについてのパラメータのデータアドレスを指定した場合には、リードコマンド(R)とライトコマンド(W)共に、異常応答コード "0(30H)"と "C(43H)"の「仕様、オプションエラー」が返信されます。

(5) 動作仕様、設定仕様により、前面表示されないパラメータ

動作仕様、設定仕様により、前面で表示されない(使用されない)パラメータでも、 通信ではリード/ライトが可能となります。

(6) データの取扱い

20.0%

各データは、小数点無し 2 進数(16 ビットデータ) であるため、データ型式、小数点の有無などの確認が必要です。

その詳細については、FP23 一入力、二入力、サーボ出力取扱説明書(詳細編)を参照して下さい。

例) 小数点付データの表し方

16 進データ 200 → 0008

100.00°C 10000 → 2710 -40.00°C -4000 → F060

単位が UNIT のデータは、測定範囲によって小数点位置が決まります。 上記以外は、符号付き2進数 (16ビットデータ:-32768 ~32767) で扱います。

■ 論理/論理演算要因パラメータ

論理/論理演算要因では、通常時の2進数16ビットデータを、上位8ビットと下位8ビットに分け、1つのアドレスで2つのデータを表示します。

例 EV1 論理 1 : 01H (INV) 論理演算要因 1 : 08H (TS8)

アドレス	上位 8 ビット	下位 8 ビット	データ
0380	01H	08H	0108H

EV1~3、D01~13 のチャンネル情報/動作モードも同様に、1 つのアドレスで 2 つのデータを表示します。

(7) ブロードキャストの実行

シマデンプロトコルでは、"B"コマンドを使用してください。 MODBUS プロトコルでは、スレーブアドレスに"0"を設定します。 なお、ブロードキャスト可能なパラメータは、以下に記載する通信アドレス一覧の 右端にB(ブロードキャスト対応)を表示しています。

(8) 時間データの表記

時間データ(時/分/秒)については、以下の例を参考にしてください。

例 1秒 00:01 → 0x0001 59秒 00:59 → 0x0059

1 時間 01:00 → 0x0100 99 時間 59 分 99:59 → 0x9959

60 秒 (0x0060) は書込みエラーとなります。

6-2 通信データアドレス

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0040	S_CODE1	シリーズコード1 " F "、" P "	R	_
0041	S_CODE2	シリーズコード2 "2"、"3"	R	_
0042	S_CODE3	シリーズコード3	R	_
0043	S_CODE4	シリーズコード 4	R	_

0100	PV_W	PV 値 : 測定範囲内	R	T
0101	SV_W	実行 SV 値 : 設定値リミッタ内	R	T
0102	OUT1_W	調節計出力 1 : -5.0~105.0%	R	_
0103	OUT2_W	調節計出力2:-5.0~105.0%	R	_
0104	EXE_FLG	動作フラグ(下の詳細説明を参照)	R	T
0105	EV_FLG	イベント出力フラグ(下の詳細説明を参照)	R	_
0107	EXE_PID	実行 PID No.: 0 (PIDNo.1) ~9 (PIDNo.10)	R	T
0109	HB_W	HB 電流値(出力 ON 時の電流) 0.0~55.0A	R	_
010A	HL_W	HL 電流値(出力 0FF 時の電流) 0.0~55.0A	R	_
010B	DI_FLG	DI 入力状態フラグ (下の詳細説明を参照)	R	_

HBL, HLA 表示が -----、出力 0FF 時の HB 電流値、出力 0N 時の HL 電流値 = 7FFEH

動作フラグ、イベント出力フラグ、DI 入力状態フラグ (EXE_FLG、EV_FLG、 DI_FLG) のデータ詳細は下表のとおりです。

(非動作時: ビット= 0、動作時: ビット= 1)

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
EXE_FLG	0	0	0	0	Z/S	0	AT WAIT	COM	0	0	0	0	0	0	MAN	AT
EV_FLG	D013	D012	D011	D010	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	EV3	EV2	EV1
DI_FLG	0	0	0	0	0	0	DI 10	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0110	UNIT	測定単位 0:°C 1:°F 2:% 3:K 4:NONE	R	T
0111	RANGE	測定レンジ 0~19:熱電対 31~58:抵抗体 71~77:電圧 mV 81~87:電圧 V (「7-1 測定範囲コード表」を参照)	R	T
0112	CJ	冷接点補償 0:Internal 1:External	R	T
0113	DP	PV 小数点位置 0:XXXXXX 1:XXXX. X 2:XXX. XX 3:XX. XXX 4:X. XXXX	R	Τ
0114	SC_L	PV スケーリング下限/上限	R	T
0115	SC_H	リニア入力時:-19999~30000 unit 抵抗体、熱電対入力時:測定範囲を表示	R	T
0116	DPFLG	小数点以下桁数 0:Normal 1:Short	R	T

0120	PRG_EXE_FLG	プログラム動作フラグ (下の詳細説明を参照)	R	T	
------	-------------	------------------------	---	---	--

プログラム動作フラグの詳細は、下表のとおりです。(非動作時:ビット= 0、動作時:ビット= 1)

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PRG EXE _FLG	PRG	0	0	0	0	UP	LVL	DW	RUN WAIT	0	SO HLD	0	ADV	GUA	HLD	RUN

0121	E_PTN	プログラム実行パターン No.	: 1~20	R	T
0122	E_LNK	プログラム実行リンク回数	: 0~ 9999	R	T
0123	E_RPT	プログラム実行パターン回数	: 1 ~ 9999	R	T
0124	E_STP	プログラム実行ステップ No.	: 0~400	R	T
0125	E_TIM	プログラム実行ステップ残時間	: 00:01~99:59	R	T
0126	E_PID	プログラム実行 PID No.	: 0~10	R	T
0129	E_STPRPT	プログラム実行ステップ回数	: 1~9999	R	T

本器がプログラムモードで RUN 状態にある場合を除き、上記の 7 個のパラメータは、7FFE を返します。

014	2 POSI	サーボ 開度値(フィードバックあり時有効): 0~100	R	_	Ī
-----	--------	-------------------------------	---	---	---

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0182	OUT1_W	 調節系出力 1/2(MAN 時のみ可):0.0~100.0%	W	ı
0183	OUT2_W	前則:宋田/J 1/2(AN 中の// /	W	_
0184	AT	オートチューニング実行 0:0FF 1:0N	W	T/B
0185	MAN	マニュアル動作 0:0FF 1:0N	W	T/B
018C	COM	通信モード 0:LOCAL 1:COM	W	В
018D	COMDI	EV1~EV3、D01~D013 ダイレクトコントロール	W	В

• EV1~3 と D01~3 で動作モード L0GIC に、D06~15 で動作モード DIRECT に設定すると、COMDI への書込みで EV1~3 と D01~15 の出力値を直接コントロールすることができます。

EV1~3 と DO1~3 に対して、他の論理演算要因が設定されている場合には、それらとの OR 出力となります。

· COMDIのデータ詳細は、下表のとおりです。

(非動作時 : ビット=0、動作時: ビット=1)

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
COMDI	D013	D012	D011	D010	D09	D08	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	EV3	EV2	EV1

0190	RUN/RST	プログラムリセット 0:RESET 1:RUN	W	T/B
0191	HLD	プログラムホールド 0:0FF 1:0N	W	T/B
0192	ADV	プログラムアドバンス 0:0FF 1:0N	W	T/B

0244	AT	オートチューニング実行(CH1/CH2 同時) 0∶0FF 1∶0N	W	В
0245	MAN	マニュアル動作(CH1/CH2 同時) 0:0FF 1:0N	W	В
0250	RUN/RST	プログラムリセット(CH1/CH2 同時) 0:RESET 1:RUN	W	В
0251	HLD	プログラムホールド(CH1/CH2 同時) 0:0FF 1:0N	W	В
0252	ADV	プログラムアト・バンス(CH1/CH2 同時) 0:0FF 1:0N	W	В

0280	PV1	CH1 測定値: 測定範囲内	R	_
0281	PV2	CH2 測定値: 測定範囲内	R	_

0300	FIX_SV	FIX モード SV 値 :SV リミッタ設定範囲内	R/W	T
030A	SV_L	下限側 SV 値設定リミッタ :測定範囲内(ただし SV_L 〈 SV_H)	R/W	T
030B	SV_H	上限側 SV 値設定リミッタ :測定範囲内(ただし SV_L 〈 SV_H)	R/W	T

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0380	EV1_LSRC/LOG1	EV1 論理 1/論理演算要因 1 論理 1(上位 8 ビット)	R/W	ı
0381	EV1_LSRC/LOG2	EV1 論理 2/論理演算要因 2(同上)	R/W	_
0382	EV1_LMD	EV1 論理演算モード 0:AND 1:OR 2:XOR	R/W	-
0384	EV2_LSRC/LOG1	EV2 論理 1/論理演算要因 1 (同上)	R/W	_
0385	EV2_LSRC/L0G2	EV2 論理 2/論理演算要因 2(同上)	R/W	_
0386	EV2_LMD	EV2 論理演算モード 0:AND 1:OR 2:XOR	R/W	_
0388	EV3_LSRC/LOG1	EV3 論理 1/論理演算要因 1 (同上)	R/W	_
0389	EV3_LSRC/LOG2	EV3 論理 2/論理演算要因 2(同上)	R/W	_
038A	EV3_LMD	EV3 論理演算モード 0:AND 1:0R 2:XOR	R/W	_
038C	D01_LSRC/L0G1	D01 論理 1/論理演算要因 1 (同上)	R/W	ı
038D	D01_LSRC/L0G2	D01 論理 2/論理演算要因 2 (同上)	R/W	_
038E	DO1_LMD	DO1 論理演算モード 0:AND 1:OR 2:XOR	R/W	_
0390	DO2_LSRC/LOG1	D02 論理 1/論理演算要因 1 (同上)	R/W	_
0391	DO2_LSRC/LOG2	D02 論理 2/論理演算要因 2 (同上)	R/W	_
0392	DO2_LMD	DO2 論理演算モード 0:AND 1:OR 2:XOR	R/W	ı
0394	D03_LSRC/L0G1	D03 論理 1/論理演算要因 1 (同上)	R/W	-
0395	D03_LSRC/L0G2	D03 論理 2/論理演算要因 2 (同上)	R/W	_
0396	DO3_LMD	DO3 論理演算モード 0:AND 1:OR 2:XOR	R/W	ı
0398	DO4_SRC1	D04 論理演算要因	R/W	_
039A	DO4_LMD	DO4 論理演算モード 0:Timer 1:Counter	R/W	_
039B	DO4_LTM	DO4 論理演算タイマカウンタ OFF, 1~5000	R/W	_
039C	D05_SRC1	D05 論理演算要因	R/W	_
039E	DO5_LMD	DO5 論理演算モード 0:Timer 1:Counter	R/W	_
039F	DO5_LTM	D05 論理演算タイマカウンタ OFF, 1~5000	R/W	_

_* _					
データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0400	PB1	PID01-0UT1	比例帯:0.0~999.9%(0.0=0FF)	R/W	-
0401	IT1		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	-
0402	DT1		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	-
0403	MR1		マニュアルリセット: -50. 0~50. 0%	R/W	-
0404	DF1		動作隙間:1~9999 unit	R/W	-
0405	011_L		出力リミット下限: 0.0~100.0%	R/W	_
0406	011_H		出力リミット上限: 0.0~100.0%	R/W	_
0407	SF1		目標値関数: 0.00~1.00	R/W	_
0408	PB2	PID02-OUT1	同 上	R/W	_
0409	IT2			R/W	-
040A	DT2			R/W	-
040B	MR2			R/W	_
040C	DF2			R/W	_
040D	012_L			R/W	_
040E	012_H			R/W	_
040F	SF2			R/W	_
0410	PB3	PID03-0UT1	同上	R/W	_
0411	IT3			R/W	_
0412	DT3			R/W	_
0413	MR3			R/W	_
0414	DF3			R/W	_
0415	013_L			R/W	_
0416	013_H			R/W	_
0417	SF3			R/W	_
0418	PB4	PID04-0UT1	同上	R/W	_
0419	IT4			R/W	_
041A	DT4			R/W	_
041B	MR4			R/W	_
041C	DF4			R/W	_
041D	014_L			R/W	_
041E	014_H			R/W	_
041F	SF4			R/W	_

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0420	PB5	PID05-OUT1	比例帯:0.0~999.9% (0.0=0FF)	R/W	_
0421	IT5		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	_
0422	DT5		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	_
0423	MR5		マニュアルリセット: -50. 0~50. 0%	R/W	-
0424	DF5		動作隙間:1~9999 unit	R/W	-
0425	015_L		出力リミット下限: 0.0~100.0%	R/W	_
0426	015_H		出力パット上限: 0.0~100.0%	R/W	-
0427	SF5		目標値関数: 0.00~1.00	R/W	-
0428	PB6	PID06-OUT1	同上	R/W	_
0429	IT6			R/W	_
042A	DT6			R/W	_
042B	MR6			R/W	_
042C	DF6			R/W	_
042D	016_L			R/W	_
042E	016_H			R/W	_
042F	SF6			R/W	_
0430	PB7	PID07-0UT1	同上	R/W	_
0431	IT7			R/W	_
0432	DT7			R/W	_
0433	MR7			R/W	_
0434	DF7			R/W	_
0435	017_L			R/W	_
0436	017_H			R/W	_
0437	SF7			R/W	_
0438	PB8	PID08-OUT1	同上	R/W	_
0439	IT8			R/W	_
043A	DT8			R/W	_
043B	MR8			R/W	_
043C	DF8			R/W	_
043D	018_L			R/W	_
043E	018_H			R/W	_
043F	SF8			R/W	_

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0440	PB9	PID09-OUT1	比例帯: 0.0~999.9% (0.0=0FF)	R/W	_
0441	IT9		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	_
0442	DT9		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	_
0443	MR9		マニュアルリセット: -50.0~50.0%	R/W	_
0444	DF9		動作隙間:1~9999 unit	R/W	_
0445	019_L		出力リミット下限: 0.0~100.0%	R/W	_
0446	019_H		出力リミット上限: 0.0~100.0%	R/W	_
0447	SF9		目標値関数:0.00~1.00	R/W	_
0448	PB10	PID10-OUT1	同 上	R/W	_
0449	IT10			R/W	_
044A	DT10			R/W	_
044B	MR10			R/W	_
044C	DF10			R/W	_
044D	010_L			R/W	_
044E	010_H			R/W	_
044F	SF10			R/W	_
0460	PB21	PID02-0UT1	比例帯:0.0~999.9% (0.0=0FF)	R/W	_
0461	IT21		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	_
0462	DT21		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	_
0463	MR21/DB21		マニュアルリセット : -50.0~50.0% デッドバンド : -199999~20000 unit	R/W	_
0464	DF21		動作隙間:1~9999 unit	R/W	_
0465	021_L		出力リミット下限: 0.0~100.0%	R/W	_
0466	021_H		出力リミット上限: 0.0~100.0%	R/W	_
0467	SF21		目標値関数:0.00~1.00	R/W	_
0468	PB22	PID02-OUT2	同 上	R/W	_
0469	IT22			R/W	_
046A	DT22			R/W	_
046B	MR22/DB22			R/W	_
046C	DF22			R/W	_
046D	022_L			R/W	_
046E	022_H			R/W	-
046F	SF22			R/W	_

データ Addr.	パラメータ			R/W	T/B
(Hex)	<i>/////////////////////////////////////</i>			'', "	ו/ט
0470	PB23	PID03-OUT2	比例带:0.0~999.9% (0.0=0FF)	R/W	ı
0471	IT23		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	1
0472	DT23		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	ı
0473	MR23/DB23		マニュアルリセット : -50.0~50.0% デッドバンド : -199999~20000 unit	R/W	1
0474	DF23		動作隙間:1~9999 unit	R/W	ı
0475	023_L		出力リミット下限: 0.0~100.0%	R/W	ı
0476	023_H		出力リミット上限: 0.0~100.0%	R/W	1
0477	SF23		目標値関数: 0.00~1.00	R/W	ı
0478	PB24	PID04-OUT2	同 上	R/W	1
0479	IT24			R/W	ı
047A	DT24			R/W	ı
047B	MR24/DB24			R/W	ı
047C	DF24			R/W	ı
047D	024_L			R/W	1
047E	024_H			R/W	_
047F	SF24			R/W	_
0480	PB25	PID05-0UT2	同 上	R/W	ı
0481	IT25			R/W	_
0482	DT25			R/W	ı
0483	MR25/DB25			R/W	_
0484	DF25			R/W	-
0485	025_L			R/W	_
0486	025_H			R/W	_
0487	SF25			R/W	_
0488	PB26	PID06-0UT2	同上	R/W	ı
0489	IT26			R/W	_
048A	DT26			R/W	_
048B	MR26/DB26			R/W	_
048C	DF26			R/W	1
048D	026_L			R/W	_
048E	026_H			R/W	-
048F	SF26			R/W	ı

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0490	PB27	PID07-OUT2	比例帯: 0.0~999.9% (0.0=0FF)	R/W	_
0491	IT27		積分時間:0~6000 sec (0=0FF)	R/W	_
0492	DT27		微分時間:0~3600 sec (0=0FF)	R/W	_
0493	MR27/DB27		マニュアルリセット : -50.0~50.0% デッドバンド : -199999~20000 unit	R/W	_
0494	DF27		動作隙間:1~9999 unit	R/W	_
0495	027_L		出力リミット下限:0.0~100.0%	R/W	_
0496	027_H		出力リミット上限:0.0~100.0%	R/W	_
0497	SF27		目標値関数:0.00~1.00	R/W	_
0498	PB28	PID08-0UT2	同上	R/W	_
0499	IT28			R/W	_
049A	DT28			R/W	_
049B	MR28/DB28			R/W	_
049C	DF28			R/W	_
049D	028_L			R/W	_
049E	028_H			R/W	_
049F	SF28			R/W	_
04A0	PB29	PID09-OUT2	同上	R/W	_
04A1	IT29			R/W	_
04A2	DT29			R/W	_
04A3	MR29/DB29			R/W	_
04A4	DF29			R/W	_
04 A 5	029_L			R/W	_
04A6	029_H			R/W	_
04A7	SF29			R/W	_
04A8	PB210	PID10-OUT2	同 上	R/W	_
04A9	IT210			R/W	_
04AA	DT210			R/W	_
04AB	MR210/DB210			R/W	_
04AC	DF210			R/W	_
04AD	0210_L			R/W	_
04AE	0210_H			R/W	_
04AF	SF210			R/W	_

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
04C0	ZSP1	CH1 側 No. 1 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C1	ZSP2	CH1 側 No. 2 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C2	ZSP3	CH1 側 No. 3 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C3	ZSP4	CH1 側 No. 4 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C4	ZSP5	CH1 側 No. 5 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C5	ZSP6	CH1 側 No. 6 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C6	ZSP7	CH1 側 No. 7 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C7	ZSP8	CH1 側 No. 8 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
0408	ZSP9	CH1 側 No. 9 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04C9	ZSP10	CH1 側 No. 10 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04CA	ZHYS	CH1 ゾーンヒステリシス: 0~10000 unit	R/W	_
04CB	ZPID	CH1 ゾーン PID モード 0:0FF 1:SV 2:PV	R/W	_
04CC	ZSP21	CH2 側 No. 1 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04CD	ZSP22	CH2 側 No. 2 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04CE	ZSP23	CH2 側 No. 3 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04CF	ZSP24	CH2 側 No. 4 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04D0	ZSP25	CH2 側 No. 5 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04D1	ZSP26	CH2 側 No. 6 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04D2	ZSP27	CH2 側 No. 7 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04D3	ZSP28	CH2 側 No. 8 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	-
04D4	ZSP29	CH2 側 No. 9 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	-
04D5	ZSP210	CH2 側 No. 10 PID ゾーン: 測定範囲内	R/W	_
04D6	ZHYS2	CH2 ゾーンヒステリシス: 0~10000 unit	R/W	_
04D7	ZPID2	CH2 ゾーン PID モード 0:0FF 1:SV 2:PV	R/W	_

データ Addr.	パラメータ			R/W	T/B
(Hex)					
0500	EV1_MD	Event1	CH 情報/動作モード	R/W	
0502	EV1_DF		動作隙間 1~9999 unit 1~50 % (上記の 26, 27)	R/W	-
0503	EV1_STB		待機動作 0:0FF 1:1 2:2 3:3	R/W	-
0504	EV1_TM		遅延時間 0~9999 sec (0=0FF)	R/W	_
0505	EV1_CHR		出力特性 0:N.O. 1:N.C.	R/W	_
0508	EV2_MD	Event2	同 上	R/W	-
050A	EV2_DF			R/W	_
050B	EV2_STB			R/W	-
050C	EV2_TM			R/W	_
050D	EV2_CHR			R/W	_
0510	EV3_MD	Event3	同上	R/W	ı
0512	EV3_DF			R/W	_
0513	EV3_STB			R/W	_
0514	EV3_TM			R/W	-
0515	EV3_CHR			R/W	_

・ 2 ループ仕様でシマデンプロトコル使用の場合、EV1_MD はサブアドレスが 1 でも 2 でも書込み可能ですが、EV1_DF, EV1_STB, EV1_TM, EV1_CHR の各パラメータは、 EV1_MD のチャンネル情報で割り当てられたチャンネルに該当するサブアドレスでの み、書込みが可能となります。EV2_MD~EV3_MD および D01_MD~D013_MD についても 同様です。

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0518	DO1_MD	D01	CH 情報/動作モード チャンネル情報 (上位 8 ビット) O:CH1 1:CH2 動作モート (下位 8 ビット) O:None 1:DEV Hi 2:DEV Low 3:DEV Out 4:DEV In 5:PV Hi 6:PV Low 7:SO 8:FIX 9:AT 10:MAN 11:LOGIC 12:RUN 13:HLD 14:GUA 15:STEP 16:PRG.END 17:TS1 18:TS2 19:TS3 20:TS4 21:TS5 22:TS6 23:TS7 24:TS8 25:Posi.H 26:Posi.L 27:LP.ERR 28:HBA 29:HBL	R/W	
051A	D01_DF		動作隙間 1~9999 unit 1~50% (上記の 26, 27)	R/W	_
051B	D01_STB		待機動作 0:0FF 1:1 2:2 3:3	R/W	-
051C	DO1_TM		遅延時間 0~9999 sec (0=0FF)	R/W	_
051D	D01_CHR		出力特性 0:N.O. 1:N.C.	R/W	_
0520	DO2_MD	D02	同 上	R/W	_
0522	DO2_DF			R/W	_
0523	DO2_STB			R/W	_
0524	DO2_TM			R/W	_
0525	DO2_CHR			R/W	_
0528	DO3_MD	D03	同 上	R/W	_
052A	DO3_DF			R/W	_
052B	DO3_STB			R/W	_
052C	DO3_TM			R/W	_
052D	DO3_CHR			R/W	-
0530	DO4_MD	D04	同上	R/W	_
0532	DO4_DF			R/W	_
0533	DO4_STB			R/W	_
0534	DO4_TM			R/W	-
0535	DO4_CHR			R/W	-

<u></u>				I	
データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0538	DO5_MD	D05	CH 情報/動作モード fャンネル情報 (上位 8 ビット) O: CH1 1: CH2 動作モート (下位 8 ビット) O: None 1: DEV Hi 2: DEV Low 3: DEV Out 4: DEV In 5: PV Hi 6: PV Low 7: SO 8: FIX 9: AT 10: MAN 11: LOGIC 12: RUN 13: HLD 14: GUA 15: STEP 16: PRG. END 17: TS1 18: TS2 19: TS3 20: TS4 21: TS5 22: TS6 23: TS7 24: TS8 25: Posi. H 26: Posi. L 27: LP. ERR 28: HBA 29: HBL	R/W	-
053A	D05_DF		動作隙間 1~9999 unit 1~50% (上記の 26, 27)	R/W	-
053B	DO5_STB		待機動作 0:0FF 1:1 2:2 3:3	R/W	_
053C	DO5_TM		遅延時間 0~9999 sec (0=0FF)	R/W	_
053D	DO5_CHR		出力特性 0:N.O. 1:N.C.	R/W	_
0540	DO6_MD	D06	同 上	R/W	_
0542	D06_DF			R/W	_
0543	DO6_STB			R/W	_
0544	DO6_TM			R/W	_
0545	DO6_CHR			R/W	_
0548	D07_MD	D07	同 上	R/W	_
054A	D07_DF			R/W	_
054B	DO7_STB			R/W	_
054C	D07_TM			R/W	_
054D	DO7_CHR			R/W	_
0550	D08_MD	D08	同 上	R/W	_
0552	D08_DF			R/W	_
0553	DO8_STB			R/W	_
0554	D08_TM			R/W	_
0555	DO8_CHR			R/W	_
0558	D09_MD	D09	同 上	R/W	_
055A	D09_DF			R/W	_
055B	DO9_STB			R/W	_
055C	DO9_TM			R/W	-
055D	DO9_CHR			R/W	_

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0560	DO10_MD	D010	CH 情報/動作モード チャンネル情報 (上位 8 ビット)	R/W	1
0562	D010_DF		動作隙間 1~9999 unit 1~50% (上記の 26, 27)	R/W	-
0563	D010_STB		待機動作 0:0FF 1:1 2:2 3:3	R/W	_
0564	D010_TM		遅延時間 0~9999 sec (0=0FF) 1~50% (上記の 26, 27)	R/W	_
0565	D010_CHR		出力特性 0:N.O. 1:N.C.	R/W	_
0568	D011_MD	D011	同上	R/W	_
056A	D011_DF			R/W	_
056B	D011_STB			R/W	_
056C	D011_TM			R/W	_
056D	D011_CHR			R/W	_
0570	D012_MD	D012	同 上	R/W	_
0572	D012_DF			R/W	_
0573	D012_STB			R/W	_
0574	D012_TM			R/W	_
0575	D012_CHR			R/W	_
0578	D013_MD	D013	同上	R/W	_
057A	D013_DF			R/W	_
057B	D013_STB			R/W	_
057C	D013_TM			R/W	_
057D	D013_CHR			R/W	_

<u> </u>	I			
データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0580	DI1	チャンネル情報 (上位 8 ビット) 0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	R/W	1
		動作モード(下位8ビット) 1:RUN/RST(固定)		
0581	DI2	チャンネル情報(上位8ビット) 0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	R/W	ı
		動作モード(下位8ビット)		
		O:None 1:RUN/RST 2:RST 3:HLD 4:ADV 5:FIX 6:MAN 7:LOGIC 12:Preset1		
		13:Preset2 14:Preset3		
0582	DI3	同 上	R/W	ı
0583	DI4	同 上	R/W	ı
0584	DI5	チャンネル情報(上位 8 ビット) 0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	R/W	-
		動作モード(下位8ビット)		
		O:None 1:RUN/RST 2:RST 3:HLD 4:ADV 5:FIX 6:MAN 7:LOGIC 8:PTN2bit 9:PTN3bit		
		10:PTN4bit 11:PTN5bit		
0585	DI6	チャンネル情報 (上位 8 ビット) 0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	R/W	-
		動作モード(下位8ビット)		
		0:None 1:RUN/RST 2:RST 3:HLD 4:ADV 5:FIX 6:MAN 7:LOGIC		
0586	DI7	同上	R/W	_
0587	DI8		R/W	_
		0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	'', ''	
		動作モード(下位8ビット) O:None 1:RUN/RST 2:RST 3:HLD 4:ADV 5:FIX 6:MAN 7:LOGIC 8:PTN2bit 9:PTN3bit		
0588	DI9	チャンネル情報 (上位 8 ビット) 0:CH1 1:CH2 2:CH1+2	R/W	-
		動作モート゛(下位8ビット) O:None 1:RUN/RST 2:RST 3:HLD 4:ADV 5:FIX 6:MAN 7:LOGIC		
0589	DI 10	同 上	R/W	_

	ī			
データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0590	HBA	ヒータ断線警報 0.0~50.0A (0.0=0FF)	R/W	-
0591	HLA	ヒータル―プ警報 0.0~50.0A (0.0=0FF)	R/W	_
0592	HBM	ヒータ断線モード 0: Lock 1:Real	R/W	-
0597	HB_SEL	HB 選択 0:0UT1 1:0UT2	R/W	_
				_
05A0	AO1_MD	アナログ出力モード1 0:PV 1:SV 2:DEV 3:OUT1 4:CH2_PV 5:CH2_SV 6:CH2_DEV 7:OUT2 8:Posi	R/W	_
05 A 1	A01_L	アナログ出力1スケーリング	R/W	_
05A2	A01_H	PV, CH2_PV → 測定範囲内 SV, CH2_SV → SV リミッタ設定範囲内 DEV, CH2_DEV → −100.0~100.0% OUT1, OUT2 → 0.0~100.0% ただし Ao1 Sc_L ≠ Ao1 Sc_H, Posi 0~100%	R/W	-
05 A 4	AO_MD	同上	R/W	_
05 A 5	A02_L		R/W	_
05 A 6	A02_H		R/W	_
05B0	COM MEM	通信メモリモード 0:EEP 1:RAM 2:R_E	R/W	_
	ı		T .	ī
0600	ACTMD	出力特性(1出力側) 0:Reverse 1:Direct	R/W	_
0601	01_CYC	出力 1 比例周期: 1~120 sec	R/W	_
0604	02_CYC	出力 2 比例周期 : 1~120 sec	R/W	_
0607	ACTMD2	出力特性(2出力側) 0:Reverse 1:Direct	R/W	_
0608	OUT1_LMT	出力 1 変化率リミッタ OFF~100.0 %/s (OFF:0.0)	R/W	_
0609	OUT2_LMT	出力 2 変化率リミッタ OFF~100.0 %/s (OFF:0.0)	R/W	_
0610	ATP	オートチューニンク゛ホ゜イント: 0~10000 unit	R/W	T
0611	KLOCK	キーロック 0:OFF 1:LOCK1 2:LOCK2 3:LOCK3	R/W	_
	ı		I	ī
0614	OUT_MD	出力モード切替え 0:Single 1:Dual	R/W	_
			l _ a	I
0619	01ST_PR	出力1 STBY プリセット値とエラー出力 サーボオプションなし時	R/W	_
061A	ERROUT1	0.0~100.0		_
		サーボ オプ・ションあり時(FB あり) 0:Stop 1:Preset1 2:Preset2 3:Preset3 4:Preset4 5:Preset5 6:Preset6 7:Preset7 サーボ オプ・ションあり時(FB なし) 0:Stop 1:Close 2:Open	R/W	
061D	02ST_PR	同 上	R/W	_
061E	ERROUT2		R/W	_

070F SCO_MD

R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
064F	MORTOR_TM	モータ行程時間:5~300 sec	R/W	ı
0651	SER_FB	サーボフィードバック 0:0FF 1:0N	R/W	_
0652	SER_DB	サーボデッドバンド: 0.2~10.0 %	R/W	-
0654	MAN_ST_DRC	再起動時位置設定 0:None 1:Close 2:Open	R/W	-
0655	ZS_MD	ゼロスパン調整モード 0:Auto 1:Manual	R/W	-
0659	POT_ERR	ポテンショエラー 0:Stop 1:Close 2:Open	R/W	1
066A	DI_SRV_PRE1	外部入力開度値プリセット1:0~100%	R/W	-
066B	DI_SRV_PRE2	外部入力開度値プリセット2:0~100%	R/W	-
066C	DI_SRV_PRE3	外部入力開度値プリセット3:0~100%	R/W	-
066D	DI_SRV_PRE4	外部入力開度値プリセット4:0~100%	R/W	-
066E	DI_SRV_PRE5	外部入力開度値プリセット 5:0~100%	R/W	-
066F	DI_SRV_PRE6	外部入力開度値プリセット 6:0~100%	R/W	-
0670	DI_SRV_PRE7	外部入力開度値プリセット7:0~100%	R/W	-
0700	PV_BS1	INPUT 1/2 PV スロープ: 0.500~1.500	R/W	T
0701	PV_B1	INPUT 1/2 PVバイス:-10000~10000 unit	R/W	T
0702	PV_F1	INPUT 1/2 PV フィルタ: 0FF, 1~100 (0FF=0)	R/W	T
0706	CJ	冷接点補償 0:Internal 1:External	R/W	T
			1	

・ 詳細は、FP23 二入力、取扱説明書(詳細編)の「8-1 二入力演算の設定」を参 照してください。

スケールオーバー発生時動作:0/1

0714	PV_BS3	INPUT 2 PV スロープ: 0.500~1.500	R/W	_
0715	PV_B3	INPUT 2 PV バイス: -10000~10000 unit	R/W	-
0716	PV_F3	INPUT 2 PV フィルタ: 0FF, 1~100 (0FF=0)	R/W	_

・ 上記の3つのパラメータは、二入力演算時の二入力側の設定項目です。

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0720	A1	リニア入力時折れ線近似入力 1:-5.00~105.00%	R/W	T
0721	B1	リニア入力時折れ線近似入力 1:-5.00~105.00%	R/W	T
0722	A2	リニア入力時折れ線近似入力 2:-5.00~105.00%	R/W	T
0723	B2	リニア入力時折れ線近似入力 2:-5.00~105.00%	R/W	T
0724	A 3	リニア入力時折れ線近似入力 3:-5.00~105.00%	R/W	T
0725	B3	リニア入力時折れ線近似入力 3:-5.00~105.00%	R/W	T
0726	A4	リニア入力時折れ線近似入力 4:-5.00~105.00%	R/W	T
0727	B4	リニア入力時折れ線近似入力 4:-5.00~105.00%	R/W	T
0728	A 5	リニア入力時折れ線近似入力 5:-5.00~105.00%	R/W	T
0729	B5	リニア入力時折れ線近似入力 5:-5.00~105.00%	R/W	T
072A	A 6	リニア入力時折れ線近似入力 6:-5.00~105.00%	R/W	T
072B	B6	リニア入力時折れ線近似入力 6:-5.00~105.00%	R/W	T
072C	A7	リニア入力時折れ線近似入力 7:-5.00~105.00%	R/W	T
072D	B7	リニア入力時折れ線近似入力 7:-5.00~105.00%	R/W	T
072E	A 8	リニア入力時折れ線近似入力8:-5.00~105.00%	R/W	T
072F	B8	リニア入力時折れ線近似入力8:-5.00~105.00%	R/W	T
0730	A 9	リニア入力時折れ線近似入力 9:-5.00~105.00%	R/W	T
0731	B9	リニア入力時折れ線近似入力 9: -5.00~105.00%	R/W	T
0732	A10	リニア入力時折れ線近似入力 10:-5.00~105.00%	R/W	T
0733	B10	リニア入力時折れ線近似入力 10:-5.00~105.00%	R/W	T
0734	A11	リニア入力時折れ線近似入力 11:-5.00~105.00%	R/W	T
0735	B11	リニア入力時折れ線近似入力 11:-5.00~105.00%	R/W	T
0736	APPR	リニア入力時折れ線演算 0:OFF 1:ON	R/W	T
0737	LCUT	リニア入力時ローカット:1.0~5.0%	R/W	T
0738	SQRT	リニア入力時開平演算 0:0FF 1:0N	R/W	T

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0800	PRG_MD	プログラムモード 0:PROG 1:FIX	R/W	T
0802	ST_PTN	スタートパターン No.: 1~20	R/W	T
0805	LNK_PTN	リンクリピート回数:0~9999	R/W	T
0806	Link_01/02	リンク情報 01-02 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
0807	Link_03/04	リンク情報 03-04 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
0808	Link_05/06	リンク情報 05-06 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
0809	Link_07/08	リンク情報 07-08 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080A	Link_09/10	リンク情報 09-10 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080B	Link_11/12	リンク情報 11-12 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080C	Link_13/14	リンク情報 13-14 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080D	Link_15/16	リンク情報 15-16 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080E	Link_17/18	リンク情報 17-18 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
080F	Link_19/20	リンク情報 19-20 上位 8 ビット/下位 8 ビット	R/W	T
	T			
0810	ADV_MD	アドバンスモード 0: Step 1:Time	R/W	T
0811	ADV_TM	アドバンスタイム:00:00~99:59 sec/min	R/W	T
	Γ		.	
0812	PRG_WAIT	プログラム実行待機時間:00:00~99:59	R/W	T
0813	CH1_PTN	CH1 プログラムパターン数:0~20		-
		* このパラメータの書換えには1秒程度かかり ます。書込みと連続して行う場合には注意が 必要です。	R/W	
0819	TIM_MD	時間モード 0:H/M 1:M/S	R/W	T
081A	SHT_MD	瞬停モード 0:RESET 1:CONTINUE	R/W	T
081B	SCO_PMD	入力異常モード 0:HLD 1:RUN 2:RESET	R/W	T

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0820	FIX_PID	FIX モード PID No.: 0~10	R/W	T
0821	FIX_MOVE	FIX MOVE 0:EXE 1:EXE/STBY 2:EXE/TRCK	R/W	T

0830	FIX_EV1	FIX モード EV1 動作点 DEV_Hi, DEV_Low 割付:-25000~25000 DEV_Out, DEV_In 割付:0~25000 V_Hi, PV_Low 割付:測定範囲内	R/W	_
0831	FIX_EV2	同 上	R/W	-
0832	FIX_EV3	同 上	R/W	_
0833	FIX_D01	同 上	R/W	1
0834	FIX_D02	同 上	R/W	-
0835	FIX_DO3	同 上	R/W	-
0836	FIX_DO4	同 上	R/W	-
0837	FIX_D05	同 上	R/W	_
0838	FIX_D06	同 上	R/W	_
0839	FIX_D07	同 上	R/W	_
083A	FIX_DO8	同 上	R/W	_
083B	FIX_DO9	同 上	R/W	_
083C	FIX_D010	同 上	R/W	_
083D	FIX_D011	同 上	R/W	_
083E	FIX_D012	同 上	R/W	-
083F	FIX_D013	同 上	R/W	_

■ アドレス「0902」以降のデータについて

アドレス「0902」以降については、リード/ライトの際にパターンNo.とステップNo.を指定する必要があります。

アドレス「0900」でパターンNo.、アドレス「0901」でステップNo.をライトしてから、アドレス「0902」以降のデータをリード/ライトしてください。

データ Addr. (Hex)	パラメータ		設定範囲	R/W	T/B
0900	PTN_NO	パターン No.	注	R/W	-
0901	STP_N0	ステップ No.	注	R/W	-

注:メモリモードに関係なく、RAMのみへの書込みとなります。

0902	P_ST_PTN	パターン開始ステップ No. : ステップ 数範囲内	R/W	_
0903	P_ED_STP	パターンステップ数		_
		* このパラメータの書換えには1秒程度かかります。書込みと連続して行う場合には注意が必要です。	R/W	
0904	予備	予備		_
0905	P_RTP	ก ํ ターンリピート実行回数:1~9999	R/W	_
0906	P_ST_SV	パターン開始 SV 値:SV リミッタ設定範囲内	R/W	1
0907	P_GUA_Z	n° ターンギャランティソークゾーン OFF, 1~9999(OFF=O)	R/W	-
0908	P_GUA_T	パターンギャランティソークゾーン時間:00:00~99:59 (単位は sec もしくはmin)	R/W	ı
0909	P_PV_ST	n° ターン PV スタート 0:0FF 1:0N	R/W	_
090A	P_RPT_ST	パターンリピート開始ステップNo. : 1~ステップ数	R/W	_
090B	P_RTP_ED	パターンリピート終了ステップNo. : 1~ステップ数	R/W	_
090C	P_STP_RPT	パターンループ実行回数:1~9999	R/W	-
090D	予備	予備		_
090E	予備	予備		_
090F	予備	予備		_
0910	予備	予備		_
0911	予備	予備		_

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
0912	P_EV1	パターン EV1 動作点 DEV_Hi, DEV_Low 割付: −25000~25000 DEV_Out, DEV_In 割付: 0~25000 V_Hi, PV_Low 割付: 測定範囲内	R/W	1
0913	P_EV2	同上	R/W	ı
0914	P_EV3	同上	R/W	ı
0915	P_D01	同 上	R/W	_
0916	P_D02	同上	R/W	-
0917	P_D03	同 上	R/W	_
0918	P_D04	同 上	R/W	-
0919	P_D05	同 上	R/W	_
091A	P_D06	同 上	R/W	-
091B	P_D07	同 上	R/W	-
091C	P_D08	同 上	R/W	-
091D	P_D09	同 上	R/W	-
091E	P_D010	同 上	R/W	_
091F	P_D011	同 上	R/W	-
0920	P_D012	同 上	R/W	-
0921	P_D013	同 上	R/W	_
	Γ			
0922	P TS1 ST	パターンタイムシグナル 1 ON ステップ No. :	D /W	_

0922	P_TS1_ST	パターンタイムシグナル 1 ON ステップNo. : OFF, 1~ステップ数 (OFF=0)	R/W	-
0923	P_TS1_ED	パターンタイムシグナル 1 OFF ステップNo. :	R/W	_
		OFF,1~ステップ数(OFF=0)	11/ 11	
0924	P_TS1_ON	パターンタイムシグナル 1 ON 時間:00∶00~99∶59 (単位は sec もしくは min)	R/W	-
0925	P_TS1_0FF	パターンタイムシグナル 1 OFF 時間:00:00~99:59 (単位は sec もしくは min)	R/W	-
0926	P_TS2_ST	同 上	R/W	_
0927	P_TS2_ED		R/W	_
0928	P_TS2_ON		R/W	_
0929	P_TS2_0FF		R/W	-
092A	P_TS3_ST	同上	R/W	-
092B	P_TS3_ED		R/W	_
092C	P_TS3_ON		R/W	_
092D	P_TS3_0FF		R/W	_

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W	T/B
092E	P_TS4_ST	n゚ターンタイムシグナル 4 ON ステップ No. : OFF, 1~ステップ数 (OFF=0)	R/W	ı
092F	P_TS4_ED	n° ターンタイムシグナル 4 OFF ステップ No.: OFF, 1~ステップ数 (OFF=0)	R/W	ı
0930	P_TS4_ON	n゚ターンタイムシグナル 4 ON 時間:00:00~99:59 (単位は sec もしくは min)	R/W	ı
0931	P_TS4_0FF	パターンタイムシグナル 4 OFF 時間:00∶00~99∶59 (単位は sec もしくはmin)	R/W	-
0932	P_TS5_ST	同上	R/W	ı
0933	P_TS5_ED		R/W	ı
0934	P_TS5_ON		R/W	1
0935	P_TS5_0FF		R/W	_
0936	P_TS6_ST	同 上	R/W	_
0937	P_TS6_ED		R/W	_
0938	P_TS6_ON		R/W	-
0939	P_TS6_0FF		R/W	_
093A	P_TS7_ST	同 上	R/W	_
093B	P_TS7_ED		R/W	-
093C	P_TS7_ON		R/W	-
093D	P_TS7_0FF		R/W	-
093E	P_TS8_ST	同上	R/W	-
093F	P_TS8_ED		R/W	-
0940	P_TS8_ON		R/W	-
0941	P_TS8_0FF		R/W	-

0950	STEP_SV	ステップSV 値:測定範囲内	R/W	ı
0951	STEP_TM	ステップ時間:00:00~99:59	R/W	-
		(単位は sec もしくは min)	R/W	
0952	STEP_PID	ステップ [°] PID No. : 0~10	R/W	_

7 付録 57

7 付録

7-1 測定範囲コード表

コード	コード	測定範囲		測定範囲	
0 1	В	0. 0 ~ 1800. 0	°C	0~3300	۴
0 2	R	0. 0 ~ 1700. 0	°C	0~3100	۴
03	S	0.0 ~ 1700.0	°C	0~3100	°F
0 4	K 1	-100. 0 ~ 400. 0	°C	−150.0∼750.0	۴
0 5	K 2	0.0~400.0	°C	0.0 ~ 750.0	°F
0 6	K 3	0.0~800.0	Ô	0.0~1500.0	°F
0 7	K 4	0.0~1370.0	သ	0.0~2500.0	۴
0 8	K 5	−200. 0 ~ 200. 0	သ	−300. 0 ~ 400. 0	۴
0 9	Е	0.0~700.0	သွ	0.0~1300.0	۴
10	J	0.0~600.0	Ô	0.0~1100.0	°F
1 1	Т	−200. 0 ~ 200. 0	Ô	−300. 0 ~ 400. 0	°F
12	Ν	0.0~1300.0	ာိ	0.0~2300.0	°F
1 3	PLI	0.0~1300.0	°C	0.0~2300.0	۴
1 4	PR40-20	0.0~1800.0	°C	0.0~3300	۴
15	WRe5-26	0.0~2300.0	ာိ	0~4200	°F
16	U	−200. 0 ~ 200. 0	°C	−300. 0 ~ 400. 0	۴
17	L	0.0~600.0	Ô	0.0~1100.0	°F
18	K	10.0~350.0	Κ	10.0~350.0	K
19	AuFe-Cr	0.0~350.0	K	0.0~350.0	K
3 1	Pt1	−200. 0 ~ 600. 0	°C	−300. 0 ~ 1100. 0	۴
3 2	Pt2	−100. 00 ~ 100. 00	Ô	−150. 0 ~ 200. 0	°F
3 3	Pt3	−100. 0 ~ 300. 0	Ô	−150. 0 ~ 600. 0	°F
3 4	Pt4	-60. 00∼40. 00	°C	-80. 00 ~ 100. 00	°F
3 5	Pt5	−50.00~50.00	°C	-60. 00∼120. 00	۴
3 6	Pt6	-40 . 00 ∼ 60. 00	Ô	-40. 00∼140. 00	°F
3 7	Pt7	-20. 00∼80. 00	°C	0.00~180.00	°F
3 8	Pt8	0.000~30.000	°C	0.00~80.00	۴
3 9	Pt9	0.00~50.00	°C	0.00~120.00	°F
4 0	Pt10	0.00~100.00	°C	0.00~200.00	°F
4 1	Pt11	0.00~200.00	°C	0.0~400.0	۴
4 2	Pt12	0.0~300.0	°C	0.0~600.0	۴
4 3	Pt13	0.0~300.00	°C	0.0~600.0	۴
4 4	Pt14	0.0~500.0	°C	0.0~1000.0	۴

58 7 付録

4 5	JPt1	-200. 0∼500. 0	°C	−300. 0 ~ 900. 0	۴
4 6	JPt2	−100. 00~100. 00	°C	−150. 0 ~ 200. 0	°F
4 7	JPt3	−100. 0 ~ 300. 0	°C	−150. 0 ~ 600. 0	۴
4 8	JPt4	-60. 00 ~ 40. 00	°C	-80. 00 ~ 100. 00	÷
4 9	JPt5	-50.00∼50.00	°C	-60. 00 ~ 120. 00	۴
5 0	JPt6	-40 . 00 ∼ 60. 00	°C	-40. 00 ~ 140. 00	å
5 1	JPt7	−20. 00 ~ 80. 00	°C	0.00~180.00	÷۱
5 2	JPt8	0.000~30.000	°C	0.00~80.00	۴
5 3	JPt9	0.00~50.00	°C	0.00~120.00	÷
5 4	JPt10	0.00~100.00	°C	0.00~200.00	٦
5 5	JPt11	0.00~200.00	°C	0.0~400.0	۴
5 6	JPt12	0.0~300.0	°C	0.0~600.0	÷
5 7	JPt13	0.0~300.00	°C	0.0~600.0	÷
5 8	JPt14	0.0~500.0	°C	0.0~900.0	÷
7 1	-10~10	mV			
7 2	0~10 m\	1			
7 3	0~20 m\	1			
7 4	0~50 m\	1			
7 5	10∼50 r	nV			
7 6	0 ∼ 100 r	nV			
77	-100~10	00 mV			
8 1	-1~1 V				
8 2	0~1 V				
8 3	0~2 V				
8 4	0~5 V				
8 5	1~5 V				
8 6	0~10 V				
8 7	-10∼10	V			

7 付録 59

7-2 ASCIIコード表

	b7∼b5	000	001	010	011	100	101	110	111
b4~b1		0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	NUL	TC7 (DLE)	SP	0	@	Р	`	р
0001	1	TC1 (SOH)	DC1	!	1	Α	Q	а	q
0010	2	TC2 (STX)	DC2	"	2	В	R	b	r
0011	3	TC3 (ETX)	DC3	#	3	С	S	С	S
0100	4	TC4 (EOT)	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	5	TC5 (ENQ)	TC8 (NAK)	%	5	Е	U	е	u
0110	6	TC6 (ACK)	TC9 (SYN)	&	6	F	٧	f	٧
0111	7	BEL	TC10 (ETB)	,	7	G	W	g	W
1000	8	FEO (BS)	CAN	(8	Н	Χ	h	Х
1001	9	FE1 (HT)	EM)	9	I	Υ	i	у
1010	Α	FE2 (LF)	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1011	В	FE3 (VT)	ESC	+	;	K	[k	{
1100	С	FE4 (FF)	IS4 (FS)	,	<	L	/		
1101	D	FE5 (CR)	IS3 (GS)	-	=	M]	m	}
1110	Е	SO	IS2 (RS)		>	N	^	n	~
1111	F	SI	IS1 (US)	/	?	0		0	DEL

60 7 付録

取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

東京営業所 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 名古屋営業所 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14 TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 大阪営業所 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 広島営業所 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 埼玉工場 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

※製品の技術的な内容については、(03)3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。